




## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. MST-1272-01908  
Ref. JEPPJ/LEDES  
Dato: 19.09.2016

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	SABRO A/S
Virksomhedens adresse	Holmagervej 2, 8543 Hornslet
CVR nummer	10154529
Virksomhedstype	204 Drift af jernmetalstøberier > 20 tons om dagen
Tidspunkt for tilsynet	16.09.2016
Baggrunden for tilsynet	Klage over skarp, let kvalmende lugt fra virksomheden
Varsling af tilsynet	Uvarslet tilsyn. Øjemedet med tilsynets gennemførelse ville forspildes, hvis forudgående underretning skulle gives. Underretning om uvarslet tilsyn blev udleveret på tilsynet efter reglerne i retssikkerhedsloven
Deltagere fra virksomheden	Michael Leth
Øvrige deltagere	Ingen
Tilsynet udført af	Jeppe Jensen
Tilsynet omfattede	Rundering ved virksomhedens arealer på Holmagervej
Materiale udleveret	Intet



**Figur 1.** Kort over området. Rødt felt angiver virksomhedens placering, rød pil angiver omtrentlig vindretning på tilsynstidspunktet og den grønne streg angiver rute for lugtobservation på tilsynet.

### Håndhævelser

19. august 2016	Indskærpelse	Portene i støberbygningen skal holdes lukkede
-----------------	--------------	---

### Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn, og beskrives først i et senere tilsyn.

### Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Revurdering af Miljøgodkendelse, SABRO A/S, d. 16. december 2009
2. Påbud om ændring af vilkår C2 og C3 i miljøgodkendelse af 16. december 2009. D. 25. juni 2014
3. Påbud om overdækning af bigbags og container samt teknisk gennemgang af filtersystem. D. 25. juni 2014
4. Påbud om yderligere foranstaltninger og tiltag til forebyggelse af diffust udslip af jernstøv fra virksomheden

### Konstateret i forbindelse med klagen

Miljøstyrelsen har formiddag d. 16. september 2016 modtaget en lugtklage, hvor det bliver påpeget, at lugten stammer fra virksomheden, SABRO A/S, Holmagervej 2, 8543 Hornslet. Lugten beskrives som skarp, let kvalmende. Virksomheden anvender bindere, hærde og sprit i processen, men på virksomheden er der ikke markante lugtgener og under normale

omstændigheder vurderes der ikke at ville forekomme nævneværdige lugtgener uden for virksomheden, og slet ikke i nærheden af virksomhedens lugtgrænser.

Tilsynet foretog i tidsrummet mellem 13.15 og 13.30 en rundring langs virksomheden på Holmagervej, som markeret på kortet i figur 1. Vinden var østgående, og eventuelle lugtgener måtte derfor forventes at påvirke området øst for virksomheden. Tilsynet kunne på intet tidspunkt konstatere lugt fra virksomheden, og vurderede på den baggrund at eventuelle lugtgener måtte stamme fra et andet sted.

Virksomheden oplyste, at der ikke havde været unormal drift eller aktiviteter på virksomheden, som kunne give anledning til lugtgener udenfor virksomhedens område.



**Figur 2.** Billede af virksomheden set fra Holmagervej.



**Figur 3.** Billede af virksomheden set fra Holmagervej.

#### **Opsummering:**

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.