



Tilsyn med Lundby Dambrug

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|------------|--------|
| Dato for fysisk tilsyn | 22/8-2024 | | | | | |
| Navn, adresse, tlf | Kildevej 4, 9240 Nibe | | | | | |
| Registrerings nr. | CVR | 15674490 | P-nr. | | CHR | 103606 |
| Listebetegnelse | I201 Ferskvandsdambrug | | | | | |
| Miljøgodkendelse | 17.02.2010, vilkårsændret 13.07.2011 | Vandindvinding | 29.08.2005 (grundvand) | | | |
| Baggrund og omfang | <p>Baggrunden for tilsynet er, at Aalborg Kommune, fører tilsyn med dambrug, herunder med tilstanden i vandløbet, jævnfør bekendtgørelse nr. 1567 af 7. december 2016 om ferskvandsdambrug.</p> <p>Tilsynet var et basistilsyn. Tilsyn var varslet og omfattede hele dambruget, og vilkårene i dambrugs miljøgodkendelse blev gennemgået.</p> <p>Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.</p> | | | | | |
| Bemærkninger | <p>Dambrugets vandføring ind og ud af dambruget måles med flowmåler. Der blev målt et vandindtag på 22 l/s og et udløb på 24 l/s, hvilket er i overensstemmelse med indvindingstilladelsen. Normalt kan vandføringen ud af dambruget måles uafhængig af flowmåler i udløb via målebygværk, men pga. den høje vandstand var dette ikke muligt på dagen for tilsynet.</p> <p>Ilt blev målt i udløb til 86 %, hvilket er i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.</p> <p>DTU Aquas forsøg på dambruget med knust beton til rensning af spildevand for fosfor er afsluttet. Resultater viste moderat rensningseffekt.</p> <p>Der føres driftsjournal.</p> <p>Slamhåndteringen på dambruget, slammet udbringes på landbrugsarealet, fremadrettet er der planer om at aflevere det til biogasanlæg.</p> <p>Der er ikke anvendt medicin på dambruget. Oxides anvendes efter behandlingsprocedure i overensstemmelse med miljøgodkendelse, der anvendes kun formaldehyd i meget begrænset mængde.</p> <p>Plantelagunen er ikke rensat op de seneste par år. Ejer har opmålt dybden på plantelagunen og til at være mellem 83 og 88 cm. I forbindelse med at der udarbejdes en miljøgodkendelse skal plantelagunen opmåles, for derved at sikre at kravet til volumen er overholdt.</p> <p>Affald fra dambruget består primært af plastik, i form af fodersække og dunke. Plastikaffald udgør ca. ½ container årligt, det sorteres ikke pt. Det blev aftalt at ejer undersøger muligheden for at aflevere sorterede fodersække enten på genbrugsplads eller til affaldstransportør.</p> <p>Der er tilknyttet en processtank i forbindelse med nødgeneratoren. Nødgenerator og tank er placeret på støbt gulv uden afløb i velfærdshuset. Processtanke er ikke omfattet af Olietankbekendtgørelsen. Men for at sikre mod eventuel olieforurening i forbindelse med lækage på olietanken, blev det aftalt at skal der opsættes en kant ved yderdøren til velfærdshuset. Ejer har efterfølgende etableret en spildbakke under processtanken, dette tiltag sikre ligeledes mod olieforurening i forbindelse med eventuel lækage.</p> | | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Håndhævelser | Tilsynet gav ikke anledning til håndhævelser |
| Bæredygtighed | Mulighed for at sortere plast med henblik på genbrug blev drøftet |
| Jordforurening | Nej |