

Tilsynsrapport

S.E.W. North Filtration ApS

Vesterbrogade 1 C, 4930 Maribo

CVR-nr.: 33492871

P-nr.: 1016609192

Tilsynsdato: 24. maj 2017

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i Bek. nr. 1519 om miljøtilsyn, samt Bek. nr. 1518 om brugerbetaling. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på www.dma.mst.dk (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

- **Deltagere:**

Virksomheden var repræsenteret ved direktør Jacob Jacobsen.

- **Virksomhedstype:**

Virksomheden producerer luftfilterpatroner og anvender en plast-støbeprocess til forsegling af filtermateriale i filterpatronerne. Virksomheden er miljøgodkendt efter listepunkt D 207: anvendelse af mere end 100 kg hærdeplast pr dag.

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet er et basistilsyn. Der er ikke indløbet klager fra naboer over støj mv. fra virksomheden.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

Oplag af affald, udendørs:

Containere for forbrændingseget affald, ingen bemærkninger

Container for pap og forsorteret, emballeret klar plastfolie. Ingen bemærkninger.

Jern- og metalskrot i form af tomme tromler, lågfade og kasserede filterpatroner med stålgritter oplagres udendørs i det fri.

Tømte palletanke oplagres udendørs i det fri. Palletankene er ikke returemballager; men bortskaffes til genvinding. Det oplyses at stål-trådburene genanvendes direkte til nye palletanke. Plastpalletankene genvindes via rensning og granulering til genbrugs- PE plastmateriale.

Oplag af flydende farligt affald:

Det fremgik ved tilsynet, at et enkelt 200 l stål-spændelågsfad, placeret som jern- og metalskrot indeholdt en rest flydende råmateriale (polyester eller polyurethan-base).

Virksomheden oplyste at denne råvare normalt er emballeret i plastsæk inde i 200 l stål-spændelågsfad. At der er en rest af dette materiale i bunden af et ellers tomt spændelågsfad, forklares med, at der har været hul i plastsækken. Det er en fejl at lågfadet ikke er blevet tømt helt før hensættelse i skrotbunken, sammen med de øvrige tomme stålemballager.

Udendørs er der opstillet en $\frac{3}{4}$ fyldt palletank med flydende farligt affald i form af kasseret flydende plastmateriale.

Virksomheden oplyste, at affald fra støbeprocessen normalt, og så vidt muligt, søges udhærdet og bortskaffet som hærdet plast, dvs. som forbrændingseget affald.

Oplag af flydende råvarer og hjælpestoffer:

De flydende råvarer (i palletanke og 200 l stål-tromler) står indendørs på tæt betongulv på paller, men der er ikke opkant omkring oplagspladsen, som således ikke er sikret mod at evt. spild kan løbe til gulv afløb.

Virksomheden tilkendegav, at den fremover vil oplagre både flydende råvarer og flydende farligt affald indendørs, på samme miljømæssigt forsvarligt indrettede oplagsplads.

Det kræver etablering af opkant og den nødvendige opsamlingskapacitet (mindst opsamlingsvolumen svarende til største beholder), samt særlig skrå tilkørselsrampe for at kunne tilkøre pladsen med gaffeltruck eller palleløfter. Virksomheden gav tilsagn om at dette forhold bringes i orden in-

denfor 3 måneder- dvs. senest **1. september 2017**. Virksomheden gav desuden tilsagn om at fremsende dokumentation – herunder fotodokumentation, til tilsynsmyndigheden, for at det er bragt i orden indenfor tidsfristen.

Ventilationsafkast på bygningen.

ADS data:

Udtræk fra ADS (affalddatasystemet) for årene 2014, -15 og -16 blev gennemgået. Det vurderes at der foretages den krævede indberetning fra de firmaer der afhenter affald.

Der blev taget fotos ved tilsynet. Vedlagt.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Indskærpelser

Vilkår nr. 9 skal overholdes - om at farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme mindst indholdet af den største beholder, der opbevares.

Vilkår nr.7 skal overholdes - om at flydende råvarer og hjælpestoffer, der ved spild kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, skal opbevares på samme måde som farligt affald, jf. vilkår herom.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Ingen indberetninger.

- **Tilsynsførende:**

Gorm V Sørensen, Miljøsagsbehandler.

Vedhæftet fotos fra tilsynet:



1 . Produktionslokale indendørs. Nyindrettet afdeling med fuldautomatisk støbeproces. Under indkøring.



2. Indendørs. Mellemoplagring af affald i form af fraskær af filtermateriale



3. Udendørs: Oplag af jern og metalaffald. Tromler, kasserede filterpatroner (stål gitter) mv.



4. Efterladt rest af flydende plastaffald i 200 l stålspændelågsfad i oplaget af jern- og metalaffald.



5. Udendørs oplag af tomte plast-pallettanke. Affald der sendes til genvinding.



6. Samme som 5.



7. Udendørs: Efterladt flydende affald (plastmateriale) i palletank. Låget er fjernet under tilsynet.



8. Affald i form af kasseret filtermateriale, og plastgittermateriale



9. Udendørs oplag i lukket container af forbrændingseget affald – primært affald i form af fraskær af filtermateriale



10. Udendørs oplag i lukket container til pap og forsorteret, og emballeret klar plastfolie-affald. Denne fraktion udsorteres hos modtager.



11. Indendørs oplag af flydende råvarer- på tæt betongulv, på paller; men ikke i afgrænset opslagsplads, sikret mod at spild kan løbe til kloak



12. Samme som 11.