

Tilsynsrapport

Adresse	Vejlen 18, 9430 Vadum		
CVR-nummer	20401834	P-nummer	1004284516
Virksomhedstype	Kat2m: Blandet (mixet) dyrehold uden tilladelse eller miljøgodkendelse		
Miljøriskoscore	3,41	Dato	14-11-2024
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	14-11-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	OAndre forhold
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Der er krav om sortering af affald og fremover skal bl.a. wrapplast bortskaffes særskilt
Håndhævelse Dato	14-11-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Efterkommet
Efterkommet Dato	02-12-2024
Bemærkning	tagrende på stald ved møddigsplads er ødelagt. Det blev aftalt at når pladsen tømmes her efter fuld udmugning bringes forholdet i orden.

Basisoplysninger

Opbevaringsanlæg - pladser

Pladstype (Navn)	Byggedato	Areal (m ²) Overdækning (m ²)	Volumen (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1954	70	0	

Opbevaringsanlæg - beholdere

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1954		0	50		

Tilsynskommentarer

Møddingsplads, tæthed	Størstedelen af møddingspladsen var fuld ved tilsynet, Så tæthed er ikke vurderet. Der var ikke tegn på udsvinning på den resterende del og heller ikke på ydresiden mod højre.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Mur på 3 sider Der er ingen afløb på møddingspladsen til en godkendt beholder. Der er et afløb på møddingspladsen med afløb til en stor spand, den er aldrig blevet tømt.
Møddingsplads, overdækning	På tilsynet var de igang med at muge ud i stalden, derfor var pladsen ikke overdækket. Plastikken lå for ende og var klar til at bliver trukket over når udmugning var afsluttet. Der er lidt daglig tilførelse og 1 gang ugenligt tømmes stalden helt. De har aftale med Bundgaard om han afhenter det efter udmugning og kører det til biogas.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Der er tagrende på staldbygningerne. Tagrenden hen over pladsen var i stykker. Det blev aftalt at ejer får ordnet forholdet når pladsen tømmes lige straks.
Opbevaringskapacitet fast møg	Anvendes kun til det, der muges ud fra hesteboksene (udmugning hver mandag). Dybstrøelsen muges kun ud om foråret, og bringes ud på marker i løbet af få dage
Møddingsplads, øvrige	Det er møddingspladsen længst mod vest som benyttes. Denne er betegnet som teknisk anlæg nr. 3 i BBR. Den oprindelige møddingsplads anvendes nu til affaldscontainere.
Ensilage, øvrige	Har wrap-hø
Antal markstakke*	Ingen markstak – gødningen fra boksene ligger altid på møddingspladsen. Når dybstrøelsen muges ud, spredes det ud på mark indenfor få dage.
Antal:	0
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ingen spildolie. Traktor serviceres af værksted.
Opbevaring af andet affald	Container til alm. dagrenovation og vippecontainer til brændbart affald. I vippecontaineren lå der bl.a. wrapplast og gamle hegnspæle. Hovedparten af affald på ejendommen er wrapplast og det skal sorteres fra. Dette blev også fremlagt på sidste tidsyn.
Affald, sortering	Pt. ingen sortering af affald. Der er krav om sortering af affald, og det er aftalt at fremover skal bl.a. wrapplast bortskaffes særskilt.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	En olietank på 1000 liter, år 2020 til diesel er ikke anmeldt til BBR. Ejer udfyldte på tilsynet et skema tilanmeldelse, denne er sendt videre til Byggeri.
Biogasegnede husdyrbrug*	Alt møg fra stalde med bokse, bliver afhentet af Bundgård som kører det til biogas.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Sprøjtefri dyrkning. Der er LED lys i staldene. Der er jordvarmeanlæg og solceller
Natur og biodiversitet	Der er 3 søer under 100 m ³ , som har naturværdi, og som også dræner de omkringliggende arealer. Insekthotel i form af bunker med grene og kvas. Hjørner af markerne dyrkes ikke og der er en del læbælter
Ressourcer og genanvendelse	Affald skal fremover sorteres og mere skal bortskaffes til genanvendelse

