



Rapport for miljøtilsyn hos Hjortevej 2, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

| Ejer | | | |
|--------------------------------|--|----------------|------------|
| AGRI INTERNATIONAL HOLDING ApS | Hjortevej 2 | 9280 Storvorde | Mou |
| | | | |
| | | | |
| Tilsynsdato | 01-12-2020 | | |
| Baggrund for tilsyn | Prioriteret tilsyn - varslet | | |
| Telefon | | CHR nr. | 13018 |
| Mobiltelefon | | CVR nr. | 31577519 |
| E-mail | | P. nr. | 1014535221 |
| Samkøring | AGRI INTERNATIONAL HOLDING ApS Møllegårdvej 1 AGRI INTERNATIONAL HOLDING ApS Vesterskov 4 | | |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Godkendelsestype | Godkendelse §12 |
| Godkendelsesdato | 28-05-2018 |
| Tilladte dyreenheder | 291,16 DE |

| | |
|-----------------|----|
| Kategori | 1b |
|-----------------|----|

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------------|--------------|-------------|---|
| 20-10-2015 | Aftale | Efterkommet | Mangler dykket afløb |
| 12-08-2016 | Indskærpelse | Efterkommet | Beholderkontrol ikke overholdt. |
| 25-10-2017 | Indskærpelse | Efterkommet | Manglende flydelag på begge gyllebeholdere. |
| 25-10-2017 | Indskærpelse | Efterkommet | Dykket indløb på den ene beholder er knækket af, og skal repareres. |
| 10-10-2019 | Aftale | Efterkommet | Logbog skal fremsendes samt foto af genetableret flydelag på den store beholder |
| 17-12-2020 | Indskærpelse | Meddelt | Gyllebeholdernes alarmsystem skal kunne registrere pludselige fald af overfladen i beholderen |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 5.000 | 146,92 | 28-05-2018 | |
| Smågrise | Toklimast., delvis spaltegulv | 31.000 | 144,24 | 28-05-2018 | |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|------------------------------------|
| Møddingsplads, øvrige | Ingen møddingsplads på ejendommen. |

Beholdere

| Type | Byggedato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækningstype | Bemærkning |
|----------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|--|
| Gyllebeholdere | 01-01-1997 | 13-10-2016 | 270 | 895 | Flydelag | 5-årig kontrol |
| Gyllebeholdere | 01-12-2000 | 13-10-2016 | 530 | 2.040 | Flydelag | 5-årig kontrol |
| Gyllekanaaler | 01-01-1997 | | 0 | 600 | | |
| Gyllebeholdere | 01-01-1992 | 13-10-2016 | 200 | 1.640 | Flydelag | Ved Kærsholmvej 31 (tidl. Vesterskov 4) Grøft under 10 m fra beholderen. Ved tilsyn i 2014 på Vesterskov 4 er vurderet, at der ikke er krav om alarm |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------------|---|
| Gyllebeholder, tilstand | OK |
| Gyllebeholder, flydelag og logbog | Der var tæt og stabilt flydelag begge beholdere ved staldene på Hjortevej 2. Der var intet flydelag på beholderen ved Kærsholmvej 31. Ejer oplyste, at den var tilført 300 tons gylle for 4 dage siden. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|---|
| | Logbøger kunne ikke fremvises ved tilsynet, og ejer sendte logbøgerne lige efter tilsynet. Efter omrøring og udbringning i øvrigt accepteres en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstatering af manglende overdækning. Der er fremsendt foto af genetableret flydelag ugen efter tilsynet. |
| Gyllebeholder, dykket indløb | OK |
| Gyllebeholder, spjæld fjernet | Ingen spjæld |
| Gyllebeholder, anlæg til tømning | Sugetårn på gyllevogn. |
| Gyllebeholder - barriere/alarm mm. | Der er etableret alarmsystem på begge beholdere ved staldene på Hjortevej 2. Ved tilsynet var kablerne bundet op, så flyderen hang 20-30 cm fra overkanten. Ejeren sagde, at der ville komme alarm, hvis beholderne løb over (der var meget gylle i begge beholdere ved tilsynet, ca. til 30-40 cm fra overkant). Det indskræpes, at alarmsystemet, at det skal kunne registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele det elektronisk til den ansvarlige for driften. Beholderen ved Kærsholmvej 31 har tidligere hørt til ejendommen Vesterskov 4. Der er en grøft under 10 m fra beholderen, og grøften leder til beskyttet vandløb. Ved tilsyn i 2014 på Vesterskov 4 er vurderet, at der ikke er krav om alarm på denne beholder. |
| Gyllebeholder, beholderkontrol | Begge gyllebeholdere kontrolleret i 2016. Begge beholdere ligger under 100 m fra er omfattet af krav om 5-årig beholderkontrol, og skal kontrolleres næste gang i 2021. Vedhæftet kortbilag, som viser 0,5 meter højdekurver og afstand fra lille beholder til § 3-registreret vandløb |

Markstakke kompost

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke) | Antal |
|-------------------|--|-------|
| Antal markstakke* | Anvendes ikke | 0 |

Oplag af affald og olier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Håndtering og opbevaring, farligt affald | Olieprodukter og spildolie stod på paller i maskinhuset, og der var intet spild på gulvet |

Bæredygtighed

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------|--|
| Klima- og energitiltag | Fra tilsyn 2019: Har de sidste 3 år benyttet reduceret jordbehandling på hele bedriften, og har for nylig investeret i ny såmaskine med forsatte skiveskær, hvor såning sker i en meget smal rille, så jordoverfladen brydes mindst muligt. Derved mindskes fremspiring af ukrudtsfrø i jorden. Pt. olieforbrug med et olieforbrug på 30-40.000 liter årligt til opvarmning af stalde og korntørreri. Ændrer til flisfyr, hvor der kan anvendes flis af egen produktion (har 25 ha poppel og 10 ha pil) |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------------|--|
| Miljøledelse og IE-særregler | Miljøledelse ikke noget krav, da landbruget ikke er et IE-brug |
| Øvrige bemærkninger til bæredygtighed | Bæredygtighed ikke drøftet på tilsynet |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|-------------------------|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Nej |
| Fyringsanlæg | Stuehuset har jordvarme |