

**Høje-Taastrup Kommune**
By- og Miljøcenter**Tilsynsnotat**

for miljøtilsyn den 18. juni 2024

Hovedstadens Autogenbrug ApS
Vadsbyvej 17
2640 Hedehusene
(CVR.nr. 41597119)

Oplysninger fra tilsynet	
Virksomhedstype	Autoophugger
Lovgivning	Brugerbetalingsbekendtgørelsen Virksomheden er miljøgodkendt af Høje-Taastrup Kommune den 3. juli 1996. Der er meddelt særskilt tilslutningstilladelse for spildevand den 30. juni 2003. Høje-Taastrup Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.
Baggrund for tilsynet	Deltilsyn, hvor udvalgte miljøforhold blev gennemgået.
Tilstede ved tilsynet	Shihab Ahmed Mohsin Al-Shamri, Hovedstadens Autogenbrug ApS Majbritt Østersø og Rikke Rasmussen, Høje-Taastrup Kommune
Tilsynets omfang	Ved tilsynet blev der ført tilsyn med opbevaring af motorer og bagtøj, plads til opbevaring af ikke-miljøbehandlede biler, container til flatning af biler, opbevaring af spildolie mv.
Er der konstateret jordforurening?	Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf ved tilsynet.
Forhold konstateret ved tilsynet Opbevaring af motorer og bagtøj Ved tilsynet i december 2023, blev der opbevaret motorer og bagtøj på den betonbefæstede plads til ikke-miljøbehandlede biler. Det blev indskærpet, at dette ikke er tilladt.	

Motorer opbevares nu i 2 overdækkede containere, jf. foto 5 og 6. Kommunen vurderer, at hvis det regner, er der mulighed for, at der kommer vand ind i containeren. Begge containere skal derfor kunne afdækkes med presenning.

Rensning af sandfanget ved den betonstøbte plads

Sandfanget ved den betonstøbte plads var stoppet til ved tilsynet. Shihab har efterfølgende indsendt fotos af et rensed sandfang den 19. juni 2024, jf. foto 10 og 11 nedenfor.

Oplagring af ikke- miljøbehandlede biler

Ved tilsynet i december, blev der oplagret biler på SF-Stensbelægningen foran værkstedet. Ved tilsynet 18. juni var der ikke oplagret biler på denne plads, jf. foto 2.

Aftapning af væsker – sprinklervæske

Ved tilsynet 18. juni blev der ikke konstateret miljøbehandlede biler med sprinklervæske påfyldt.

Opbevaring af spildolie

Ved tilsynet 18. juni var spildolietankene i værkstedet sat op på spildbakker. Tankene var dog blevet meget høje, hvilket besværliggør arbejdsstillingerne.

Container til afhentning og flatning af biler

Der var opstillet en ny container til afhentning og flatning af karosserier, jf. foto 3 og 4. Desuden var der ryddet op i området, hvor containeren til afhentning af karosserier tidligere har stået, jf. foto 1.

Kvittering for bortskaffelse af affald

Der er indsendt kvitteringer for bortskaffelse af en del affald i 2022 og 2023. Umiddelbart mangler kommunen dog at se kvitteringer for bortskaffelse af nedenstående affald.

Fraktion	Bemærkning
Bremse- og koblingsvæske	Mangler kvittering
Kølemidler	Mangler kvittering
Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere.	Er disse bortskaffet

Kvittering for tømning af olieudskilleren

Kommunen har ikke modtaget kvittering for seneste tømning af olieudskilleren.

Udvidelse af den betonstøbte plads til opbevaring af ikke-miljøbehandlede biler

Ved tilsynet var den betonstøbte plads til opbevaring af ikke-miljøbehandlede biler udvidet med ca. 100 m².

Jeg har kigget i dokumenterne vedrørende jeres tilslutningstilladelse. Det er ikke til at gennemskue, om olieudskillere tilknyttet pladsen er på 3 l/s eller 6 l/s.

Blev der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet?

Nej

Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol.

Gav indberetningen anledning til påbud, forbud eller indskærpelser.

Virksomheden skal ikke indberette egenkontrol til kommunen.

Sagsnr.	23/20848
Dok nr.	127838-24

Kommunen skal oplyse om, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Billeder fra tilsynet



Foto 1. Containeren til karosserier til afhentning, var tidligere oplagret i dette område. Nu er der ryddet pænt op.



Foto 2. Der blev ikke oplagret ikke-miljøbehandlede biler på pladsen foran værkstedet.



Foto 3. Der var opstillet en ny container til afhentning og flatning af karosserier.



Foto 4. Der var opstillet en ny container til afhentning og flatning af karosserier.



Foto 5. Der var opstillet 2 containere til oplagring af motorer og bagtøj. Der var på den ene container, opsat en presenning, som kunne afskærme for regn.



Foto 6. Der var opstillet 2 containere til oplagring af motorer og bagtøj. På den ene container manglede en presenning til afskærmning mod regn.



Foto 7. Afløbsristen på den betonstøbte plads var delvist stoppet til.



Foto 8. Den betonstøbte plads til oplagring af ikke-miljøbehandlede biler var blevet udvidet med ekstra 100 m².



Foto 9. Der var opsat spildbakker under spildolietankene. Tankene er dog blevet meget høje, så arbejdsstillingen bliver besværlig ved aftapning af spildolie.



Foto 10. Billede af rensset sandfang indsendt til kommunen 19. juni 2024.




Foto 11. Billede af rensset sandfang indsendt til kommunen 19. juni 2024.