



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1573
Ref. TASME/Bevch
Dato: 28. januar 2025

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Danish Crown A/S - Aalborg
Virksomhedens adresse	Svanningevej 1, 9220 Aalborg Øst
CVR nummer	26121264
Virksomhedstype	6.4.a Slagterier med kapacitet > 50 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	4. juni 2024
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	21. maj 2024
Deltagere fra virksomheden	Henriette Nielsen, Lars Thyssen, Frank Andreasen
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Peter Lillevang, Tanja Smetana
Tilsynet omfattede	Alle miljøforhold
Materiale udleveret	Røggasværdier fra indjustering af ny kombibrænder



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
22-01-2025	Indskærpelse	Opstilling af ludtank uden opsamlingskar i strid med vilkår B6
22-01-2025	Indskærpelse	Manglende påkørselssikring af blodtanke jf. vilkår B4
22-01-2025	Indskærpelse	Opbevaring af kemi i palletank i strid med vilkår B6

Indberetninger om egenkontrol.

Danish Crown A/S – Aalborg har siden sidste tilsyn indsendt følgende årlige miljøberetninger:

- Miljøberetning Aalborg DC 2020-2021 af 15. marts 2022
- Miljøberetning Aalborg DC 2021-2022 (003) af 11. april 2023
- Miljøberetning Aalborg BEEF DC 2022-2033 af 22. januar 2024

Miljøstyrelsen har ikke haft væsentlige bemærkninger til indberetningerne.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Miljøgodkendelse, revurdering af 26. august 2009
- Påbud om vilkår for diffus støv af 15. december 2016
- Påbud om ændret vilkår for årsindberetning af 30. marts 2017
- Miljøgodkendelse af fyring med gasolie med tilhørende olietank af 1. marts 2024

Gennemgang af miljøforhold

Miljøstyrelsen har sammen med virksomheden gennemgået vilkår i miljøgodkendelsen for produktion, samt ny miljøgodkendelse for gasoliebrændere.

Generelle forhold

Indretning og drift

Virksomheden skal oplyse til Miljøstyrelsen, hvordan den nye olietanks indhold anslås før fyldning, samt hvordan overfyldningsalarmer på tanken funktionstestes. Jf. vilkår B5 i miljøgodkendelse af 1. marts 2024 skal tanken pejles før fyldning, og jf. vilkår J2 skal elektroniske overfyldningsalarmer indgå i virksomhedens egenkontrollsystem. Redegørelse herfor skal sendes til Miljøstyrelsen senest 1. marts 2025. Olietanken havde ved tilsynet d. 4 juni 2024 et indhold på 9.600 liter brændstof.

Der er i vilkår B7 i miljøgodkendelse af 1. marts 2024 krav om afdækning af regnvandskloakker, mens olietanken fyldes. Virksomheden oplyste på tilsynet, at regnvandskloakker vil have mulighed for at blive afdækket med presenning, der fikseres med asfaltsække. Danish Crown vil undersøge, hvordan det skal gøres. Da gasolieranlægget ikke er taget i brug, og olietanken ikke skal genfyldes inden for nærmeste fremtid, er virksomhedens tanker, at eventuelle måtter ville blive brugt andetsteds på virksomheden, hvis de anskaffes. Ved stabil drift af anlægget vil Miljøstyrelsen kræve, at gummimåtter anvendes.

Danish Crown oplyste på tilsynet, at de ikke længere slagter eller vil slagte lam, hvorfor dette skal fjernes fra vilkår B1 i revurdering af 26. august 2009 ved den forestående revurdering.

En kølevogn stod med åben last og tændt køling på anhængerens uden den på tidspunktet var i gang med læsning eller aflæsning. Miljøstyrelsen beder virksomheden sørge for, at kølevogne er slukkede, hvis der ikke er aktiv læsning eller aflæsning. Virksomheden oplyser, at chauffører får besked på at slukke motoren, så længe det ikke er absolut påkrævet på grund af aflæsning. I støjkortlægningen er der dog indregnet en vis drift af køleanhængere på motordrift. Dette er derfor tilladt inden for rammerne af støjkortlægningen.

Miljøstyrelsen konstaterede en palletank med flydende kemikalie uden spildbakke ved spildevandstank. Dette er i strid med vilkår B6 i miljøgodkendelsen af 26. august 2009. Vilkåret indskræpes.



Palletank med kemi opstillet uden mulighed for opsamling

Herudover var der bag udligningstanken opstillet en lufttank uden tankgård. Opstillingen er i februar 2023 taget til efterretning af Miljøstyrelsen, idet Danish Crown Aalborg dengang oplyste, at tanken ville blive etableret med opsamling i overensstemmelse med kravene i virksomhedens miljøgodkendelse. Dette er ikke sket og det er i strid med vilkår B6 i miljøgodkendelsen af 26. august 2009. Vilkåret indskræpes. Der skal etableres en tankgård, der kan indeholde 110 % af tankens indhold.



Ludtank uden tankgård opstillet ved siden af udligningstank.

To blodtanke i drift var ikke udstyret med påkørselssikring. Miljøstyrelsen har tidligere fået at vide, at disse ikke var i brug. På tilsynet informerer virksomheden om, at de er i brug igen. Der skal straks opsættes påkørselssikring, så tankene lever op til vilkår B4 i miljøgodkendelse af 26. august 2009. Vilkåret indskræpes.

Luftforurening

Miljøstyrelsen har fået udleveret røggasværdier fra testkørsel på gasoliebrænderen. Røggasværdier overholder angivne vilkår i miljøgodkendelsen.

Minimumsafkasthøjde for kedelafkastet blev med miljøgodkendelsen af gasolie som brændsel ændret til 20 m. I praksis har afkastet dog altid haft den højde, så der har ikke været behov for ændringer.

Lugt

I marts måned modtog Miljøstyrelsen en klage om lugt vedrørende Danish Crown A/S – Aalborg. Miljøstyrelsen har været i kontakt med klageren og sørget for kontakt mellem virksomheden og klager for at finde kilden til lugten. Miljøstyrelsen oplevede ikke væsentlig lugt på eller uden for virksomheden i forbindelse med tilsynet.

Spildevand

Miljøstyrelsen var forbi uheldsstedet for overløb af 50 m³ spildevand til regnvandsbrønd, der fandt sted d. 12. april 2024. Virksomheden informerede Miljøstyrelsen om, at pumpebrønd og kloak nu kan lukkes af, så spildevand beholdes internt, hvis der opstår lignende situationer.

Herudover har Danish Crown tidligere oplyst Miljøstyrelsen, at der er installeret alarm med pumpestop, hvis en af de senere pumper stopper, således der ikke vil ske spild på samme måde igen.

Støj

Der kunne ikke konstateres støj på virksomheden, som efter Miljøstyrelsens vurdering var problematisk i forhold til overholdelse af støjvilkåret.

Jord og grundvand

Miljøstyrelsen henstiller til, at virksomheden får lavet en forebyggende plan for eftersyn og vedligehold af kloakker, som er baseret på risikovurdering af de faktorer, der betyder noget for tætheden, nemlig samspillet mellem rørtype, alder, placering i forhold til tung trafik, spildevandets karakter osv.

Affald

Affald afleveres til godkendt modtager. Miljøstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger hertil.

Overjordiske olietanke

Miljøstyrelsen besigtigede den nye olietank, der er etableret i forbindelse med tilladelsen til fyring med gasolie. Tanken er påkørselssikret. Miljøstyrelsen har ikke flere bemærkninger.

Den eksisterende olietank, til påfyldning af trucks, er placeret indendørs bag opkant. Der var ingen bemærkninger til denne.

Driftsforstyrrelser og uheld

Danish Crown Aalborg har d. 12 april 2024 haft et uheld, der resulterede i et overløb af 50 m³ forrenset spildevand fra et overløb på grund af en defekt pumpe, ud gennem døren fra forrenseanlægsbygningen til terræn og over i en regnvandsbrønd. Fra regnvandsbrønden løb spildevandet ud i kommunens regnvandsgrøft. Virksomheden har udbedret forholdene, der førte til dette spild, igennem stop af spildevandspumpe ved fejl samt alarm, der lyder, hvis der er fejl på spildevandspumperne. Endvidere er den omtalte regnvandsbrønd omkøbet, således at den nu afleder til spildevandssystemet og ikke til regnvandsledningerne.

Danish Crown Aalborg sørgede i den konkrete situation for at rydde op ved hjælp af slamsuger. Danish Crown Aalborg tilkaldte ikke miljøvagten ved uheldet. Miljøstyrelsen blev først orienteret omkring uheldet d. 16. april 2024 ved telefonopkald fra Danish Crown Aalborg.

Aalborg Kommune har taget prøver i Romdrup Å til analyse.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Lastbiler må ikke stå i tomgang og vogne må ikke stå med tændt køling og åben port, medmindre aflæsning eller læsning aktivt er i gang.
- Danish Crown skal sørge for en opdateret beredskabsplan ved miljøuheld og sende denne til Miljøstyrelsen.
- Danish Crown kunne ikke svare på, hvordan pejling ved fyldning af olietanken samt funktionstest af overfyldsalarmer vil foregå, jf. vilkår B5 og J2.
- Der skal før påfyldning af olie på olietanken indkøbes gummimåtter til at lægge over kloakker for at forhindre, at der løber olie i kloaksystemet i tilfælde af spild, jf. vilkår B7.
- Der skal etableres opsamling i form af tankgård omkring ludtanken, jf. vilkår B6. Forholdet indskræpes.
- 2 blodtanke mangler påkørselssikring jf. vilkår B4. Forholdet indskræpes.

- Der var ved ludtanken henstillet dunk med kemi. Oplaget skal stilles i tankgård, på spildbakke eller på tæt underlag bag opkant indendørs, jf. vilkår B6. Forholdet indskærpes.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.