



Boringsstatus for Deponiselskabet Bobøl I/S

1. Kortoversigt over boringer fra gældende miljøgodkendelser eller tilsvarende



2. Skema med alle boringer

		Forberedelse			På tilsyn							Efter tilsyn
DGU. Nr.	Anlægslokalnummerering	Boringsstatus i Jupiter	Vilkår om indberetning af vandanalyser til Jupiter	Seneste grundvandsanalyse i Jupiter (i forhold til boringsstatus)	Placering		Indretning					Opfølgning
		[aktiv, sløjfet]	[Ja + vilkårsnummer]		på kort i fht. på lokaliteten [OK, ikke OK, uafklaret]	indenfor eller udenfor hegn/deponiets matrikel	Læsbar mærkning af boring - DGU. Nr. - filternummerering - anlægslokal nummerering - evt. pejlekote og pejle fikspunkt [Ja, nej]	Vandtæt lukning på forerør [Ja, nej]	1. Beskyttelsesbrønd [Ja, nej] 2. Aflåselig [Ja, nej]	Markering af fikspunkt og blivende pejlekote	Risiko for indtrængning af overfladevand [Ja, nej]	Har anlægget/kommunen fået besked? [Ja, + dato for dokument, nej]
132.2224	OB2	Aktiv	Nej	Ingen	OK	Indenfor	Nej	Ja	1. Ja 2. Nej	Ja	Nej	Ja – dd.
132.2225	OB1	Aktiv	Nej	Ingen	Ikke fundet	-	-	-	-	-	-	Ja – dd.
132.1652	PU4	Aktiv	Nej	Ingen	OK	Udenfor	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja – dd.
132.1651	PU3	Aktiv	Nej	Ingen	OK	Udenfor	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja – dd.
131.2484	PU2	Aktiv	Nej	Ingen	OK	Udenfor	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja – dd.
131.1306	PU1	Aktiv	Nej	Ingen	OK	Udenfor	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja – dd.
132.2223	MO7	Aktiv	Nej	Ingen	OK	Udenfor	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja – dd.
131.1305	MO4	Aktiv	Nej	Ingen	OK	Udenfor	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja – dd.
131.923	BR9	Aktiv	Nej	Ingen	OK	Udenfor	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja – dd.
131.2483	MO6	Aktiv	Nej	Ingen	OK	Udenfor	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja – dd.


3. Foto af alle boringer



Billede 1 PU4, DGU.132.1652



Billede 2 PU3, DGU. 132.1651



Billede 3 PU2, DGU. 131.2484



Billede 4 PU1, DGU. 131.1306



Billede 5 OB2, DGU. 132.2224



Billede 6 MO7, DGU. 132.2223

Med venlig hilsen
Patrik Leth Jørgensen