

Tilsynsbrev og rapport for prioriteret landbrugstilsyn den 20-12-2018 på ejendommen:

Hovervej 103
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af dyreholdet.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- 1.830 m3 gyllebeholder har ikke fået foretaget 5-års beholderkontrol.
- Plansiloer har revner, der ikke er blevet udbedret.
 - Revner er observeret i mur ud mod 500 m3. gyllebeholder, samt i plansilo mod nord (endemur i silo ind mod staldanlæg).
- Dybstrøelse i markstak skal overdækkes med plastik.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- **1.830 m3 gyllebeholder skal inden 01-02-2019 have gennemført den lovpligtige 5 års beholderkontrol**, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.
- **Plansiloer skal repareres senest 01-10-2019**, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1076 af 28. august 2018 § 18 stk. 3 efterkommes.
- Der skal øjeblikkelig **etableres en overdækning af gødningsoplaget i markstak** i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, så kravene i

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1076 af 28. august 2018 § 16 efterkommes.

Opsummering af håndhævelser

20-12-2018	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse i markstak skal overdækkes med plastik.
30-09-2016	Indskærpelse, Miljø	Plansiloer skal repareres for revner inden 01-10-2019
30-09-2016	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder på 1830 m3. skal have foretaget beholderkontrol straks.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01- 1980	435	600	0	Afløb til fortank.
Ensilageplansilo	01-01- 1995	450	650		Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Plansiloer har revner, der ikke er blevet udbedret.</p> <p>Revner er observeret i mur på plansilo mod syd ud mod 500 m³. gyllebeholder, samt i plansilo mod nord (endemur i silo ind mod staldanlæg).</p> <p>Revner/utætheder i silovægge skal udbedres inden, der igen kommer ensilage i siloanlæggene, senest 01-10-2019.</p> <p>Siloanlægget har afløb til fortank. Vand/saftafløb pumpes til 500 m³. gyllebeholder.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Tidligere møddingsplads er ændret til ensilagesilo. Afløb til fortank.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak skal overdækkes med plastik.	1

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst type	Bemærkning
Ajlebeholder	03-01- 1800		60	99		
Gyllebeholder	01-01- 1987	19-08- 2014	170	500	Fast låg	Beholderkontrol udført den 19-08-2014.
Gyllebeholder	01-01- 2000	10-09- 2009	459	1.830		Beholderkontrol udført den 10-09-2009.
Gyllebeholder	01-01- 2006	15-03- 2017	625	2.500		Beholderkontrol udført den 15-03-2017.
Gyllekanaler	01-01- 1997		302	220		181 m3 gyllekanaler fra 1997.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på 500 og 1.830 m3 gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Alarmer er etableret.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav om vold, idet gyllebeholdere er uden for risiko-område.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 500 m3. Alarm monteret. Gyllebeholderen har fast overdækning. (Anvendes til overfladevand fra plansiloer). Beholderkontrol sidst udført i 2014. Skal have beholderkontrol hvert 5. år pga. afstanden til vandløb.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.830 m3. Alarm monteret. Beholderkontrol sidst udført i 2009. Skal have beholderkontrol straks og hvert 5. år pga. afstanden til åbent vandløb. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 2.500 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2017. Dykket indløb: ok. Flydelag: gyllebeholder tom ved tilsynet. Logbog: Ikke set ved tilsynet.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	20-12-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,94

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.