



## Rapport for miljøtilsyn hos Kingo Recycling A/S, Lundeborgvej 8-10 , 9220 Aalborg Øst

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	17.03.2026		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>	87229000	<b>CVR nr.</b>	39162555
<b>E-mail</b>	jgd@kingorecycling.biz	<b>P. nr.</b>	1023149989

<b>Virksomhedstype</b>	501b, Bortskaf/nyttig Farligt >10t/dg-fys-kem beh.
<b>Godkendelsesdato</b>	10.07.2018
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Virksomhedens aktiviteter er omfattet af følgende listepunkter i bilag 1 og 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen: 5.1(b+f), 5.3. a(ii), 5.3.b(i), 5.5. og K212.</p> <p>Virksomhedens hovedaktivitet er affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden modtager, behandler og opbevarer midlertidigt forskellige affaldsfraktioner, herunder også affaldsfraktioner der er klassificeret som farligt affald.</p> <p>Farlige affaldsfraktioner(olie-fraktioner) opbevares og behandles i miljøhal.</p> <p>Der er indrettet miljøplads til opbevaring af jord, forurenede jord, sand fra brønde, fejesand ol.</p> <p>Miljøgodkendelse er meddelt den 10. juli 2018. Der er endvidere den 15. december 2021 meddelt et tillæg miljøgodkendelse til etablering og udvidelse af eksisterende modtageplads til jord.</p>				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		7-18		

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ved tilsynet kunne det konstateres en opstuvning af olie ved afløb ved miljøpladsen.
Generelle bemærkninger	<p>Ved tilsynet blev det konstateret, at der afledes vand fra perkolattanken direkte til spildevandskloak. Der er efterfølgende tilsendt analyseresultaterne af det afledte vand, som overholder kravværdierne i tilslutningstilladelsen.</p> <p>Ved tilsynet kunne det konstateres, at der er påbegyndt behandling af milerne ved siden af den store bunke på jordpladsen. Det er efterfølgende oplyst, at der tilsættes 5-7% haveaffald til bunkerne til at give dem struktur og sætte gang i de mikroorganismer der skal nedbryde forurening.</p> <p>Virksomheden skal redegøre for indholdet af de 2 blå containere på miljøpladsen. Der er efterfølgende oplyst, at der udtages prøver af materiale i containere.</p>
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	<p>Virksomheden skal fremsende oversigt og beskrivelse af affald over pladsen. Oversigt er fremsendt efter tilsynet.</p> <p>Der skal fremsendes dokumentation for at dette uheld er indberettet som afvigelse i miljøledelsessystem, da der er sket en manglende overholdelse af egne procedurer.</p>
Bæredygtighed*	Det blev ikke talt om bæredygtighed ved tilsynet.