



Rapport for miljøtilsyn hos Repair2Care, Nibevej 4, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	03.12.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon		CVR nr.	41776021
E-mail		P. nr.	1026382994

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
03-12-2025	Indkærpelse	Meddelt	Det indskræpes overfor virksomheden, at der ikke må udføres autolakering, herunder spotlakering i den mobile spraykabiner jf. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 7. Der er ikke givet dispensation til dette. Autolakering skal straks ophøre.
03-12-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal jf. dispensationen for afstandskravet, datere den 3. maj 2024, føre driftsjournal. Driftsjournalen skal føres over følgende: - Forbrug af opløsningsmidler/blandingsfortyndere (ugentlig og årligt) - Tidspunkt for hver enkel lakering - Drift og vedligehold (herunder filtre, måleudstyr m.m.) - Kontinuert registrering af opløsningsmiddelsens visning - Kontinuert overvågning af partikelfiltre Ved tilsynet blev det oplyst, at driftsjournalen foreligger elektronisk, og det blev aftalt, at denne fremsendes. Driftsjournalen bedes fremsendt til Aalborg Kommune, Miljø senest den 24. april 2026.
03-12-2025	Aftale	Meddelt	Afkastet fra slibning og sandblæsning var ved tilsynet ikke ført 2 meter over tagryg, men virksomheden var ved at rette op på dette. Afkastet skal være først mindst 2 meter over tagryg på den bygning, som afkastet er etableret på. Dokumentation for korrekt udført afkast, for eksempel i form af foto, fremsendes til Aalborg Kommune senest den 24. april 2026.
03-12-2025	Aftale	Meddelt	Hvis virksomheden ønsker at anvende andre produkter, end dem der er givet tilladelse til i dispensationen (vedhæftet), skal der inden ibrugtagning fremsendes produktblade samt oplysninger om B-værdi til Aalborg Kommune, Miljø.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
På adressen har virksomheden både produktion, showroom og undervisning.				
Virksomheden fik i maj 2024 dispensation fra afstandskravet på 100 meter til lakering af fælg. Dispensationen gælder for produktet WP1_WP20. Der blev ikke givet dispensation til autolakering, og der kan således ikke foretages øvrig form for autolakering.				
Derudover har virksomheden følgende aktiviteter:				
- Slibning og sandblæsning				
- Bilvask				
- Smart Repair til reparation af mindre kosmetiske skader på interiør.				
- Reparation af stenslag				
- Billeje og polering				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	8-16		
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	<p>Der er givet dispensation fra afstandskravet for aktiviteten lakering af fælge.</p> <p>Virksomheden må maksimalt lakere et areal på 1/16 m²/time.</p> <p>Sprøjtekabinen skal være indrettet og ventileret således, at emissionskoncentrationen gennem porte, ved åbning efter afsluttet reparation og fortløbende i ventilationsafkastet ikke overstiger 0,001 mg/m³ for partikler og 0,15 mg/m³ for opløsningsmidler. Udsugningsluften gennem ventilationsafkast skal være etableret med rensning for partikler, der fjerner mindst 99,97 % af partiklerne i luften.</p> <p>Der skal være etableret differenstrøkmåler eller tilsvarende til overvågning for kontrol af filteret.</p> <p>I ventilationsafkastet skal der være etableret en sensor til kontinuert måling af opløsningsmidler. Sensoren skal give alarm ved gennembrud af opløsningsmidler.</p> <p>Der skal føres driftsjournal over følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forbrug af opløsningsmidler/blandingsfortyndere (ugentlig og årligt) - Tidspunkt for hver enkel lakering - Drift og vedligehold (herunder filtre, måleudstyr m.m.) - Kontinuert registrering af opløsningsmiddelsensorens visning - Kontinuert overvågning af partikelfiltre <p>Ved tilsynet blev det aftalt, at virksomheden fremsender driftsjournalen, da denne foreligger elektronisk.</p> <p>Ved tilsynet blev det oplyst, at virksomheden anvender deres mobile spraykabine til spotlakering. Dette er ikke i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsen, og virksomheden har ikke fået dispensation til spotlakering med andre produkter, end det ovennævnte (til fælge). Det indskræpes overfor virksomheden, at der alene må anvendes det produkt, som er nævnt i dispensationen (vedlagt), og at virksomheden jf. dispensationen skal fremsende produktblade og oplysninger omkring B-værdi til Aalborg Kommune, Miljø inden ibrugtagning af nye produkter. Spotlakering med andre produkter skal derfor straks ophøre.</p> <p>Virksomheden oplyste desuden, at Arbejdstilsynet har været på tilsyn, og de i den forbindelse fik et strakspåbud vedrørende luften fra kabinen, som skulle føres ud. Der blev herefter opstillet en Smartwall. Dette ændrer dog ikke ved, at produkterne ikke er vurderet og godkendt af Aalborg Kommune, og virksomheden derfor skal stoppe brugen.</p> <p>Der udføres desuden slibning og sandblæsning. Der er installeret kuvertfilter i afkastet herfra, og der er i forbindelse med anmeldelsen af værkstedet fremsendt datablad for dette, som har filterklasse F9, og vurderes at være tilstrækkeligt. Afkastet var imidlertid ikke ført 2 meter over tagryg, men dette var ved at blive lavet om.</p> <p>Ved tilsynet spurgte virksomheden, hvilken tagryg afkastet skulle være 2 meter over. Jf. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 11 skal afkastet <i>"...være opadrettet og føres mindst to meter over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er etableret på, og mindst i samme højde som den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvori mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 50 meter fra afkastet."</i></p> <p>Virksomheden bedes fremsende dokumentation for, at afkastet nu er ført 2 meter over tagryg.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Ved tilsynet blev der ikke konstateret lugtgener fra værkstedet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der arbejdes for lukkede porte. Støjkloder er alm. til- og frakørsel, udendørs vaskeplads samt en kompressor. Kompressor er placeret i eget rum. Der anvendes højtryksrensere til vask af biler men kun indendørs.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden har vaskeplads både udendørs og indendørs. Udendørs anvendes almindelig haveslange til at skylle bilerne. Indendørs anvendes højtryksrensere samt sæbe. I forbindelse med anmeldelsen af værkstedet blev der fremsendt ABC-vurdering af vaskeprodukterne CB 100 fra Bio-Circle og No brush fra Exo. No Brush indeholder udelukkende C stoffer mens CB 100 indeholder en mindre mængde (0,03%) B stoffer. Begge produkter vurderes uproblematisk. Vand fra begge vaskepladser ledes til olieudskillere.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden ligger i et separat kloakeret område. Det betyder, at regnvand/overfladevand ledes direkte og urensset til vandløb. Virksomheden bør derfor altid have ekstra fokus på spild/uheld udendørs og have sugende materiale eller sand klar/ved hånden til opdæmning/afspærring af regnvandskloak.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der findes 1 olieudskiller, som vandet fra vaskepladserne ledes til. I anmeldelsen blev det oplyst, at udskilleren har en kapacitet på 6 l/sek. og et opsamlingsvolumen på 2500 liter.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke i tilknytning til virksomheden.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden opbevarer råvarer til interiørreparationer, reparation af stenslag, fælgreparationer, biler og polering. De fleste af produkterne opbevares i mindre beholdere, der kan indeholde under 1 liter. Auto-shampoo opbevares dog i 20 liters dunke. Desuden opbevares der autolakker, som virksomheden jf. dispensationen ikke har fået tilladelse til at anvende.
Råvarer, opbevaring	Råvarer opbevares indendørs i særskilte rum, hvor der er tætte belæggninger og uden gulvafløb. Opbevaring af råvarer gav ved tilsynet ikke anledning til bemærkninger.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der er vedtaget en indsatsplan for området - Indsatsplan Sydvest OSD. Virksomheden er beliggende i indvindingsoplandet til Drastrup. Ejendommen har ikke egen vandboring.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret synlige tegn på jordforurening.
Generelle bemærkninger	Virksomheden har en dispensation for afstandskravet jf. § 7 stk. 2 i Autoværkstedsbekendtgørelsen. Virksomheden har i den forbindelse fået tilladelse til at anvende produktet WP1_WP20 til lakering af fælge. Såfremt virksomheden ønsker at anvende andre produkter, skal der fremsendes produktblade samt oplysninger omkring B-værdi til Aalborg Kommune, Miljø inden ibrugtagning.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens rammeområde 3.6.D1 som er udlagt til blandet bolig og erhverv. Der er ingen gældende lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Virksomheden fremsender driftsjournal jf. punktet "Luft".
Jordforurening	Matriklen er udgået af kortlægningen efter reglerne i Jordforureningsloven.
Bæredygtighed	Ved tilsynet blev bæredygtighed ikke nærmere drøftet.