



Rapport for miljøtilsyn hos Vadum Møbelfabrik A/S, Charles Lindberghs Vej 2, 9430 Vadum

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	05.09.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	33257733	CVR nr.	67370414
E-mail	vadum-ima@dyr-lund.com	P. nr.	1003164826

Virksomhedstype	E52, Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
05-09-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal føre driftsjournal over filtrene. Disse skal tjekkes 1 gang om måneden, hvorefter det noteres hvem der har tjekket dem og hvornår, og om der eventuelt var nogen bemærkninger.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Der produceres træmøbler, fortrinsvist i bøg, eg og teak. Syning af hynder m.m. udføres på deltid få timer om ugen.				
Spånudsugning og filteranlæg serviceres af Christiansen og Co. Virksomheden har siden sidste tilsyn fået nyt spånsugningsanlæg.				
Anlægget til pudsestøv har særskilt filteranlæg, hvor udskilningsgraden er oplyst til 99,9 %.				
De fleste møbler sæbebehandles eller oliebehandles med linolie, som påføres med en svamp. Der udføres lidt lakering.				
Der afledes ikke processpildevand.				
Nedgravet olietank fra 1985 er tømt og afblændet i 2011.				
Træknuseren benyttes maks. ½ time dagligt, ca. en gang om ugen, hvilket er forudsætningen i den støjmåling, der er udført i 1998. Knuseren benyttes altid efter kl. 8 og ikke hver dag. Kompressoren er udskiftet i 2007 med en mere støjsvag skruekompressor.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	6.15-16		
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Spånsugningsanlæg	Træstøv	1,0	Posefilter
2	Pudsemaskine/slibning	Træstøv		Filter (mindst 99,9 % rensning)
3	Limning			Ingen rensning
4	Overfladebehandling af træ			Andreafilter
5	Spånfyrr			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0			2,78		
2	5,0	1,0					

3	5,0	1,0				
4	5,0	1,0	0,60	0,60		
5						

Rumopvarmning:

Træspåner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Spånfyringsanlægget er placeret i særskilt bygning. Virksomheden efterser og renser selv kedlen. Anlægget har ikke givet anledning til gener i omgivelserne.
Luft, afkast	Afkastet fra spånsugningsanlægget er ført 1 meter over tag (lodret) Afkasthøjden fra lakering blev i sin tid bestemt ud fra et forbrug på maksimalt 0,6 l/time. Ved tilsynet blev det oplyst at denne størrelsesorden er faldet, og det vurderes derfor, at den bestemte afkastshøjde stadig er tilstrækkelig.
Luft, filtre	Filteret på det nye spånsugningsanlæg er efter tilsynet oplyst til at rense automatisk ca. 1 gang i timen. Der er alarm på anlægget, som reagerer, hvis der mangler sug på anlægget. Vi talte om, at alarmen nok ikke er indstillet til at lyse, hvis der er brud på filtrene, hvorfor det er vigtigt, at virksomheden selv besigtiger filtrene. Det henstilles, at der føres tilsyn med alle filtrene en gang om måneden, og at dette føres til journal som kan fremvises ved tilsynet eller på forlangende. Filteret ved pudsemaskine/slibning er ikke forsynet med automatisk bankning af filtre.
Lugt	Ved tilsynet kunne det konstateres, at der var en tydelig/kraftig lugt af maling i sprøjterummet. (Der blev ikke malet eller lakeret under tilsynet). Ud over dette, var der ikke nogen lugtgener på virksomheden.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Træknuser		
2	Kompressor		
3	Spånsugning		
4	Ventilation		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er generel støj fra maskiner. Men derudover er der støj fra "træknuseren. Denne benyttes dog kun maks ½ time cirka 1-2 gange om ugen, og kun efter kl 08:00. Dette har også resulteret i, at der ikke er nogen støjklager mod virksomheden længere.
Støjkilder, indendørs	Den indendørs støj kommer hovedsageligt fra maskiner træknuseren.
Støjkilder, udendørs	Den udendørs støj kommer hovedsageligt fra udsugningsanlæg/filtre, spånsugningsanlæg og kompressor.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der afledes ikke processpildevand.
Spildevand, overfladevand	Virksomheden ligger i et område, hvor der er separatkloakeret. Det betyder at overfladevand/regnvand ledes direkte og urensset til vandløb. Det er derfor vigtigt, at virksomheden har stort fokus på at undgå spild/uheld på udendørs arealer, og at der i tilfælde af spild/uheld straks dæmmes op om regnvandskloakker, så der ikke løber noget i regnvandskloak, men i stedet kan ske opsamling. Ved tilsynet blev der snakket om dette, og virksomheden gjorde opmærksom på, at der ikke foregår aktiviteter udendørs, og at alle potentielle miljøskadelige stoffer bliver opbevaret indendørs i aflukket rum uden gulvafløb og med opkant.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
19u			1985	Mineral-ske olie-produkter		Nedgravet		Tanken er tømt, afblændet og opfyldt	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanken er fra 1985 men blev sløjfet i 2011

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Fortynder	225	Lille	Liter	Beholder - lukket		Indendørs	2025
Lak	800	Lille	Liter	Beholder - lukket		Indendørs	2025
Træ		Stort				Indendørs	2025
Hærder	40	Lille		Beholder - lukket		Indendørs	2025
Linolie	250	Lille	Liter	Beholder - lukket		Indendørs	2025
Lim		Lille		Beholder - lukket		Indendørs	2025

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	På virksomheden anvendes der primært træ. Derudover bruges der almindelig træ lim, olie, og en lille smule lak.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Træ bliver opbevaret indendørs i produktionshal. Derudover opbevares de andre råvarer indendørs i et lukket rum, med tæt belægning, uden gulvafløb og med opkant. Råvarerne opbevares i originale emballager. Det er meget begrænset mængder, der er.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Ved tilsynet var der umiddelbart ikke nogen tegn på, at gulvet i råvarerummet ikke var impermeabelt

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden er en møbelfabrik, der laver møbler af træ, hvorfor den primære affaldskilde er træ. Langt det meste affaldstræ kommer i en knuser, hvorefter det bliver brugt som fyrings materiale til at varme virksomheden op. Den aske der bliver dannet i fyret, bliver bortskaffet som småt brændbart. Derudover er der en lille smule pap og jern/ metal, samt plastik.
Affald, farligt	Virksomhedens farlige affald består hovedsageligt af voksklude/bivoksklude. Disse bliver opbevaret i metalspande med låg for at minimere brandfaren. Derudover bliver der brugt en begrænset mængde spraydåser (4-5) om året. Disse bliver også opbevaret i en metalspand.
Affald, anmeldelse af farligt affald	Tilbage i 2009 blev der anmeldt cirka 50 kg lakrester og 10 kg olieklude. I dag er mængden faldet, og det er derfor ikke nødvendigt at lave en ny anmeldelse af farligt affald.
Affald, sortering	Virksomheden har førhen kun haft en container til restaffald hvor alt virksomhedens affald kom i. Men i 2025 virksomheden fået anskaffet de fornødne containere, så de nu kan sortere deres affald. I dag er der en container til: metal – træ – glas – pap – plast (blød) – restaffald. Indtil videre (2025) er der ikke data i ADS, da de forskellige affaldsfraktioner ikke er blevet hentet på virksomheden endnu. Virksomheden har ikke en fast ordning med (Marius Pedersen), men ringer når de er ved at have fyldt en container.
Affald, opbevaring	Plastik bliver opbevaret indendørs i klare sække. Virksomhedens olieklude bliver opbevaret i metalspande. Andet affald bliver sorteret og smidt i respektive containere.
Affald, bortskaffelse	Næsten alt virksomhedens affald bliver bortskaffet via Marius Pedersen. Olieklude bliver bortskaffet via den kommunale ordning til Nordværk som farligt affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ved tilsynet blev der ikke observeret nogen synlige tegn på forurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen ligger i et område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Generelt gjorde virksomheden opmærksom på, at produktionen havde været faldende, hvorfor der kun er 1 fastansat tilbage. Dette har også haft betydning for mængden af affald og lignende.
Planforhold	Virksomheden ligger i erhvervsområde 5.1.H1, men grænser op til boligområde 5.1.B1. Lokalplan 13-006 er gældende for erhvervsområdet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden skal tilse filtre for eventuelle brud eller lignende 1 gang om måneden. Dette skal journaliseres således, at virksomheden altid har styr på hvem og hvornår filtrene sidst blev besigtiget, samt om der har været bemærkninger, reparationer eller udskiftning af filtrene. Denne driftsjournal skal opbevares i 5 år og skal kunne fremvises ved tilsyn.
Jordforurening	Region Nordjylland har udført en orienterende jordforureningsundersøgelse på ejendommen, men fandt ingen forurening. Ejendommen er dermed udgået af kortlægning. Ejendommen er dog omfattet af områdeklassificering, så der er fortsat krav om analyse ved eventuel jordflytning.
Bæredygtighed*	Ved tilsynet blev der snakket om bæredygtighed, hvor virksomheden oplyste, at de var igang med at udskifte belysning til LED. Derudover prøver virksomheden at genbruge i det omfang det er muligt, samtidig med at de forsøger at få så meget ud af det enkelte produkt meget som muligt.