



Rapport for miljøtilsyn hos Super Dæk Service ApS, Hjulmagervej 30, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	25.02.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	76153240	CVR nr.	28653964
E-mail	hru@sds.dk	P. nr.	1023763199

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04-03-2025	Aftale	Meddelt	Opbevaring af elektronikaffald skal være indendørs eller overdækket
04-03-2025	Aftale	Meddelt	Motor- og gearolie skal opbevares på spildbakker
04-03-2025	Aftale	Meddelt	Olietank på 10.000 l skal sløjfes og registreres sløjfet

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden udfører dæk-, olie- og bremseskift. Der udføres ikke autovask, lakering eller pladearbejde.				
Produktionsareal (m²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	3	7.30-16.30		
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m³)	Rensning
1	Limning			Ingen rensning
2	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
3	Oliefy			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm³/sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					
2		2,0					
3		1,0					

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Oliefy bliver efterset af skorstensfejer. Ifølge kvittering for udført eftersyn af oliefy, er dette senest foretaget den 10. september 2024.
Luft, afkast	Afkasthøjderne vurderes at være i orden iht. Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkloder, udendørs	Kompressor placeret i udendørs skur er taget ud af brug og erstattet af en stempelkompressor, som er placeret indendørs.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	I værkstedet er alle afløb afproppet, således der ikke kan afledes vand fra gulv til kloaken. Propperne kan dog afmonteres, såfremt der er behov for afledning af vand i f.eks. vintermånederne.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ikke tilkoblet olie- og benzinudskillere til afløb i værkstedet.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1998	1998	Fyringsolie	1.800	Indendørs	NEJ	

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
5xn				Fyringsgasolie	10.000	Nedgravet			
5xn			1998	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	<u>Olietank 1.800 l</u> Virksomhedens fyringsolietank er i brug og er placeret indendørs i lukket "miljørum". Olietanken er af mærket Rough og anmeldt og registreret i BBR i 2008. Tanken er fra 1998 og skal sløjfes senest i år 2028. <u>Olietank 10.000 l</u> Det fremgår af Bolig og BygningsRegisteret (BBR), at der på samme matrikel er en nedgravet olietank på 10.000 l. Ifølge BBR er denne tank fortsat i brug og ikke meldt sløjfet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ifølge oplysninger i Aalborg Kommunes arkiv, er tanken gravet ned i 1961. Kopi af kort med oplysninger om tanken er vedhæftet denne tilsynsrapport. Ifølge BBR er den nedgravede tank placeret i den vestlige ende af matriklen (T2). Under tilsynet var det ikke muligt at lokalisere tegn på olietanken som f.eks. påfyldningsstuds, udluftningsstuds eller lignende. Det vurderes, at tanken ikke er i brug. På baggrund heraf, skal den sløjfes i henhold til olietankbekendtgørelsen jvf. § 31 og anmeldes sløjfet til Aalborg Kommune. For vejledning se: Olietanke Sløjfning og meddelelse heraf skal være foretaget senest den 1. juni 2025. Olietankbekendtgørelsens § 30: Ved sløjfning af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes. Sløjfning skal afsluttes på en af følgende måder: 1) Tanken fjernes. 2) Den overjordiske del af påfyldnings- og udluftningsrør fjernes og rørene afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted. Stk. 2. Ejeren af et anlæg, omfattet af stk. 1, skal senest 4 uger efter sløjfning af anlægget give tilsynsmyndigheden meddelelse om, at anlægget er sløjfet, og oplyse tilsynsmyndigheden om, hvilke foranstaltninger, jf. stk. 1, der er truffet. Stk. 3. Hvis brugen af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder varigt ophører, skal ejeren sørge for, at anlægget sløjfes i overensstemmelse med stk. 1 og 2.
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	Der er påmonteret overløbsalarm på den indendørs opstillede olietank.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Gearolie				Beholder - lukket		Opbevaring ikke i orden	2025
Sprinklervæske				Beholder - lukket		Indendørs, bag opkant	2025
Køler væske				Beholder - lukket		Indendørs, bag opkant	2025
Motorolie				Beholder - lukket		Opbevaring ikke i orden	2025

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Råvarer som sprinklervæske og kølervæske opbevares i 60 liters tromler over spildbakke i lukket rum ("miljørums"). Råvarer som gearolie og motorolie opbevares i 200 liters tromler på paler i særskilt rum, hvor der ikke er opkant. Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 stk. 2 skal disse produkter opbevares således, at evt. spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Da der ikke er opkant omkring opbevaringen af disse råvarer og det ligeledes vurderes, at epoxybelægningen på gulvet ikke er intakt, er opbevaringen af gear- og motorolie ikke i orden iht. autoværkstedsbekendtgørelsen. Det blev aftalt, virksomheden får placeret tromlerne med gear- og motorolie på spildbakker. Virksomheden har allerede spildbakker stående, som kan anvendes. Det blev aftalt, at virksomheden får placeret gear- og motorolie på spildbakker snarest og fremsender fotodokumentation herfor.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Absorptionsmidler			Beholder - åben		Indendørs, bag opkant			
Blandet brændbart			Container - lukket		Indendørs			
Bremsevæske			Beholder		Indendørs, bag opkant			
Dagrenovation			Beholder - lukket		Udendørs			
Dæk			Container - åben		Udendørs			
Jern og metal			Container - åben		Udendørs			
Kølervæske			Beholder		Indendørs, bag opkant			
Oliefiltre			Beholder - åben		Indendørs, bag opkant			
Spildolie			Beholder		Indendørs, bag opkant			
Spraydåser			Beholder - lukket		Indendørs, bag opkant			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	Autodæk opbevares udendørs i åben container. Jern- og metalaffald opbevares ligeledes i åben container udendørs. Det vurderes at oplaget af jern- og metalaffald ikke indeholder olieprodukter. Det farlige affald opbevares i særskilt "miljørum" uden gulvafløb. Der er etableret en mindre opkant ved indgang til miljørummet, således evt. spild af flydende affald vil kunne holdes inden for dette afgrænsede område. Flydende affald som bremsevaskervand opbevares i tankcontainere fra ABAS. Spildolie opbevares i 200 l ståltromler ovenpå spildbakke. Elektronikaffald opbevares i åben palletank udendørs. Elektronikskrot skal opbevares i lukkede tætte containere eller stå på en overdækket plads. Begrundelsen er, at elektronikskrot kan indeholde farlige stoffer, som kan udvaskes ved regn til jord, grundvand og kloak, hvis containeren ikke er tæt. I Affaldsbekendtgørelsen fremgår det, at en del af elektronikskrottet klassificeres som farligt affald. Dvs. de kan indeholde PCB, HCFC, HFC, clorflourcarboner, asbest eller andre farlige stoffer. Derfor anbefales det, at alt elektronikskrot opbevares overdækket eller i en lukket tæt container. Det blev aftalt, at virksomheden får overdækket den åbne palletank. Eventuelt med en presenning, som lå umiddelbart i nærhed af palletanken.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i område med drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Under tilsynet blev der ikke observeret synlige tegn på jordforurening.
Planforhold	Virksomheden ligger i kommuneplan 1.1.H1, som er udlagt til Let erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Under tilsynet kunne virksomheden fremvise egenkontrol som f.eks. kvitteringer for bortskaffet affald og eftersyn af oliefyr.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord og grundvandsforurening.
Bæredygtighed	Under tilsynet blev det drøftet om der er foretaget yderligere bæredygtighedstiltag siden tilsynet i 2019. Idet virksomheden forventes at flytte i andre lokaler på en anden adresse indenfor nærmere fremtid, vil der ikke blive investeret i nye forbedringer/energibesparende tiltag i bygningerne. Virksomheden har siden sidste tilsyn fået etableret affaldssortering for madaffald.

