



## Rapport for miljøtilsyn hos Lindholm Auto ApS, Voerbjergvej 35D, 9400 Nørresundby

### Overordnede oplysninger

|                              |                           |                |            |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| <b>Tilsynsdato</b>           | 06.12.2018                |                |            |
| <b>Baggrund for tilsynet</b> | Basistilsyn - varslet     |                |            |
| <b>Telefon</b>               | 98170400                  | <b>CVR nr.</b> | 34738912   |
| <b>E-mail</b>                | lindholm-<br>auto@mail.dk | <b>P. nr.</b>  | 1018076000 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Virksomhedstype</b>                       | Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| <b>Tilslutningstilladelse<br/>spildevand</b> | 5. oktober 1987 og 17. marts 1989           |

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------|------|--------|-----------|
|      |      |        |           |

## Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse  |                              |                  |         |                    |
|--|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| Virksomheden er et almindeligt mindre autoværksted, hvor der foregår traditionelle autoværkstedesaktiviteter. Derudover handles der med biler, der er istandsat på værkstedet. |                              |                  |         |                    |
| Produktionsareal (m <sup>2</sup> )   | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |         |                    |
|  |                              | Hverdage         | Lørdage | Søn- og helligdage |
|  | 2                            |                  |         |                    |

## Luftemissioner

|                |
|----------------|
| Rumopvarmning: |
| Fjernvarme     |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
| Luft         | Udstødningsgas   |

## Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar               |
|--------------|--------------------------------|
| Støj         | Kompressor, som står indendørs |

## Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar   |
|--------------|--|
| Spildevand   | <p>Området er spildevandskloakeret, hvilket vil sige, at regnvand skal holdes på egen grund. Overfladevandet, som ikke betragtes som spildevand, ledes til Lindenberg Å.</p> <p>Spildevand fra vaskehal, gulv afløb i værksted og rist ved dieselstanderen vurderes ledes til spildevandssystem. Fra vaskehallen ledes spildevandet gennem et sandfang, hvorefter det samles med det øvrige spildevand og ledes gennem en olieudskiller.</p> <p>Det vides ikke med bestemthed hvor afløbet fra skuret, som er ved siden af vaskepladsen, ledes til, om det er Lindenberg Å eller spildevandsledningen. Det bør virksomheden følge op på, da det har stor betydning hvad der ledes til, hvis det er en regnvandsledning til Lindenberg Å.</p> |

## Olie- og benzinudskillere

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar   |
|----------------|--|
| Udskilleranlæg | <p>Der er to olieudskillere - en i forbindelse med værkstedet og en i forbindelse med vaskepladsen.</p> <p>Der er indgået en aftale med Reno-Nord om årlig besigtigelse af sandfang og olieudskillere- og tømning hvis nødvendigt.</p> |

## Tankoplysninger i BBR

| Matr. nr. | Fab. år | Fab. nr. | Etab. år | Indhold                                    | Størrelse | Placering              | Sløjfet/Notat   | Sløjfningsfrist |
|-----------|---------|----------|----------|--|-----------|------------------------|---|-----------------|
| 11cs      | 1983    | 1983     | 1983     | Autogasolie (Dieselolie)                   | 15.000    | Nedgravet/underjordisk | Tanken er afblændet   |                 |
| 11cs      |         | 1987     | 1987     | Oliebase-rede affaldsprodukter (Spildolie) | 4.000     | Nedgravet/underjordisk | I BBR står tanken tilhører Bent Rask Lund Transport & Materiale Service | 16-09-2027      |

## Råvarer

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar   |
|--------------|--|
| Råvarer      | Opbevares forsvarligt indendørs.<br>Ved næste tilsyn, når virksomheden har være i drift i længere tid, så skal forbruget af råvarer oplyses. |

## Affald

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar   |
|-----------------|--|
| Affald, farligt | Spildolie opbevares i 200 l tønder udendørs i et aflås skur i en opsamlingsbakke - max. 2 tønder ad gangen. Tønderne skal lukkes straks efter man har påfyldt spildolie, så risiko for uheld minimeres.<br>Endvidere opbevares akkumulatører i særskilt bakke i det aflåste skur.<br><br>Farligt affald bortskaffes efter gældende regler til Mokana, Avista Oil Danmark, FTZ - kvitteringerne blev fremvist under tilsynet. |
| Affald, øvrige  | Plastkofangere og -spoiler samt bilruder sendes fremover til genanvendelse ved Marius Pedersen. Øvrigt affald sorteres og bortskaffes efter gældende regler.   |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar  |
|--|---|
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring   | Ingen særlig drikkevandsinteresse i området             |
| Generelle bemærkninger                   | Værkstedet var ryddeligt og velorganiseret.             |
| Planforhold                              | Lokalplan BPV SH2; Erhvervsområde                       |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | Ok  |
| Jordforurening                           | Matriklen er uafklaret mht. jordforurening ved Regionen |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn*   | Ved tilsynet blev der ikke observeret jordforurening    |

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar  |
|----------------|---|
| Bæredygtighed* | <p data-bbox="639 344 1203 376">Der er skiftet til LED belysning stort set over alt.</p> <p data-bbox="639 414 1474 533">Det blev drøftet, at der kunne opsamles tagvand til vask af bilerne og dermed spare på det rene drikkevand. Der haves allerede en stor nedgravet opsamlingsbeholder med pumpeanlæg tæt på vaskepladsen, som kunne anvendes.</p> <p data-bbox="639 571 1485 689">I værkstedet er der højt til loftet og der er nogle store porte, så det er svært at holde rummet varmt. En energirådgiver kunne her være aktuel at få ud at se på forholdene og komme med nogle energibesparende løsninger.</p> <p data-bbox="639 728 1497 880">Ved indkøb af vaskemidler bør der være fokus på, om det er egnet at anvende hvor der er en olieudskiller. Nogle typer vaskemidler emulgerer olien mere og i længere tid end andre. Olien må ikke være emulgeret, når det kommer frem til olieudskilleren, da det har stor betydning for om olie og vand kan adskilles.</p> |