



Rapport for miljøtilsyn hos Stidsholtvej 30, 9382 Tylstrup

Overordnede oplysninger

Ejer			
Søren Buus Andersen	Steffenhøj 160	9700 Brønderslev	
Tilsynsdato	03-03-2022		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	32484
Mobiltelefon		CVR nr.	19323536
E-mail		P. nr.	1003766640
Samkøring	Luneborgvej 201 Luneborgvej 201		

Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7
Godkendelsesdato	15-06-2017
Tilladte dyreenheder	186,14 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
25-01-2017	Aftale	Efterkommet	Anmeldelse af skift i dyretype
22-04-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Afbrænding af affald er ikke tilladt.
10-02-2022	Indskærpelse	Meddelt	Manglende beholderkontrol
04-03-2022	Aftale	Efterkommet	Logbog for gyllebeholder
21-03-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Overpumpning af gylle skal ske gennem tætte rør, og spild af gylle på jorden skal fjernes

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.500	40,75	15-06-2017	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	30.000	145,39	15-06-2017	

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ikke relevant

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	25-03-2003	19-05-2016	1.050	4.200	Flydelag	Beliggende på mark SV for ejendommen. Krav om 5-årig beholderkontrol

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Mangelfuldt flydelag jf. foto. Det er oplyst, at der var kørt gylle ud dagen før, og pt. køres der gylle ud ca. 1 gang om ugen. Tanken forventes tømt i ultimo marts 2022. Det er aftalt, at logbog for det sidste års tid sendes til kommunen.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ved indløbsrøret var der lille overløb af gylle. Det er oplyst, at der er et lille hul (2,2 mm) i overpumpningsrøret. Det indskræpes, at overpumpning af gylle skal ske gennem tætte rør, og at spild af gylle på jorden skal fjernes.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er mindre end 100 m til nærmeste vandløb og der er etableret alarm på gyllebeholderen.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Fritliggende gyllebeholder fra 2003, som er kontrolleret 2016. Blev ikke kontrolleret i 2021, på trods af krav om 5-årig beholderkontrol (under 100 m fra vandløb). Det er indskræppet, at beholderen skal kontrolleres hurtigst muligt. Ejer oplyste, at han har bestilt beholderkontrol ved Spæncom, men der er ventetid, og kontrolløren ville komme om senest 3 uger (dvs. ultimo marts 2022)

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant	0

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ikke drøftet

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Bæredygtighed ikke drøftet på tilsynet, da ejer ikke var til stede