



Nazar Ahmad Omar
Ryvang Rens
Vennemindevej 38, 2100 København Ø

Tilsynsrapport, Miljøtilsyns 2026, Ryvang-Rens, Vennemindevej 38, 2100 København Ø

7. juli 2026

Sagsnr.
2026-0030806

Dokumentnr.
2026-0030806-5

Sagsbehandler
Christoffer Pedersen

Virksomhed:	Ryvang-Rens
Adresse:	Vennemindevej 38, 2100 København Ø
CVR nr. / P nr.	Virksomheden har ikke et aktivt CVR-nummer eller en registreret produktionsenhed (P-nummer) på virksomhedens adresse. Erhvervsstyrelsen er blevet underrettet om forholdet.
Tilsynsdato:	1. juli 2026
Deltagere:	Ryvang Rens: Nazar Ahmad Omar KK: Christoffer Pedersen
Virksomhedstype:	Renseri omfattet af: - Renserbekendtgørelsen: BEK nr. 1457 af 07/12/2015, Bekendtgørelse om etablering og drift af renserier - VOC-bekendtgørelsen: BEK nr. 1491 af 07/12/2015 Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler
Tilslutningstilladelse:	Nej – 1 vaskemaskine
Tilsynstype:	Basistilsyn. Tilsynet er varslet med telefonsamtale og efterfølgende varsels e-mail 17. juni 2026.
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Egenkontrol ikke tilstrækkelig gennemført.
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger.

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

	Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation på gennemførelse af serviceeftersyn af rensemaskine eller ventilationssystem for 2025. Virksomheden kunne ikke fremvise driftsjournal for 2025 og kunne ikke dokumentere eller oplyse om den løbende drift af renseriet. Der forelå ingen registreringer af mængden af rensed tekstil, forbrug og påfyldning af perklorethylen, indkøb af rensesvæske og øvrige hjælpestoffer, aflevering af farligt affald eller den lovpligtige årsopgørelse. Virksomheden kunne heller ikke fremvise kvitteringer for indkøb af rensesvæske eller aflevering af farligt affald. Ventilationsanlægget i butiklokalet var ikke i drift under tilsynet. Virksomhedens ejer forsøgte under tilsynet at sætte anlægget i drift, men det lykkedes ikke. Forholdet vil blive fulgt op ved et uvarslet miljøtilsyn. Ventilationsanlægget i baglokalet ved rensemaskinen var derimod i drift og blev vurderet at fungere effektivt. Rensemaskinen er en lukket, indkapslet maskine, hvilket begrænser udslippet af perkloridampe under den normale rensesproces. <u>Det indskræpes således:</u> Det indskræpes at virksomheden skal efterse og vedligeholde maskiner og udstyr i overensstemmelse med § 7 stk. 1 og bilag 5. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt gennemføres serviceeftersyn. Serviceeftersynet skal foretages af leverandøren eller anden ekstern sagkyndig. Det indskræpes at ventilationssystem mindst 1 gang årligt skal have foretaget serviceeftersyn for tilstrækkelig funktion og tæthed jf. § 5. Serviceeftersynet skal
--	--

	foretages af leverandøren eller anden ekstern sagkyndig. Det indskærpes, at virksomheden skal føre og opbevare en løbende driftsjournal i overensstemmelse med § 15, stk. 1 og bilag 7 i bekendtgørelse om etablering og drift af renserier. Driftsjournalen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden og kunne fremvises på tilsynsmyndighedens foranledning. Det indskærpes, at virksomheden skal kunne dokumentere korrekt aflevering af farligt affald i henhold til § 15, stk. 1 og bilag 7 i bekendtgørelse om etablering og drift af renserier. Dokumentation skal opbevares på virksomheden og kunne fremvises ved tilsyn. Det indskærpes, at virksomheden løbende skal registrere og kunne dokumentere forbrug og påfyldning af perklorethylen samt opbevare kvitteringer for indkøb af rensesveske og tilhørende sikkerhedsdatablade, jf. § 15, stk. 1 og bilag 7 i bekendtgørelse om etablering og drift af renserier. Det indskærpes, at virksomheden løbende skal registrere den samlede mængde renseset tekstil i overensstemmelse med § 15, stk. 1 og bilag 7 i bekendtgørelse om etablering og drift af renserier. Registreringerne skal være tilstrækkelige til, at virksomhedens overholdelse af emissionskravene kan dokumenteres. Det indskærpes, at ventilationsanlægget skal være i drift og fungere effektivt i overensstemmelse med § 4, stk. 1 og bilag 1, afsnit B, i bekendtgørelse om etablering og drift af renserier.
--	---

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Center for Miljøbeskyttelses afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Timesats for gebyr for arbejde udført i perioden 1. november 2025 til 31. oktober 2026 er på 857,27 kr.

Miljøriskovurdering af virksomheden

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Venlig hilsen
Christoffer Pedersen
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat



Renseriet er beliggende i en beboelsesejendom.

Indretning og drift

Renseriet er et renseri, der renser tøj med rensevæsken perchlorethylen, pletrenser og vasker tekstiler.

Rensemaskine er indkapslet

Det blev tilset, at bagsiden af resemaskine er placeret på spildbakke og indkapslet med en væg. Der er etableret udsug bag maskinen, der skal køre hele tiden. På tilsynet er det tjekket at:

- Indkapsling er intakt
- Udsugning bag maskinen kørte med stærk nok sugekraft til at et stykke A4-papir suges fast..
- Udsugningsafkast er ført over taget.

Ventilationsanlægget i butiklokalet var ikke i drift under tilsynet. Virksomhedens ejer forsøgte under tilsynet at sætte anlægget i drift, men det lykkedes ikke. Forholdet vil blive fulgt op ved et uvarslet miljøtilsyn.

Lækagesøger og driftsjournaler

På tilsynet blev det konstateret, at der er en lækagesøger. Den benyttes mindst én gang om ugen, og resultatet er skrevet ind i ugejournal. På tilsynet blev det fremvist:

- Hvordan lækagesøger bliver anvendt
- Ugejournal ophængt på væggen, og viser, at lækagesøger anvendes hver uge.

Dokumentation for korrekt håndtering og service

Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation på gennemførelse af serviceeftersyn af rensemaskine eller ventilationssystem for 2025.

Produkter blev opbevaret og håndteret korrekt. Rensevæsker, kemikalier og øvrige produkter var placeret i spildbakker, og der var materiale til rådighed til opsugning af eventuelle spild. Lokalet bag rensemaskinen havde tæt belægning uden afløb til kloak. Rensemaskinen var placeret i en spildbakke, og renseprodukter blev opbevaret i egnede spildbakker i overensstemmelse med gældende krav.

Årsregnskab for brug af rensesvæske

Virksomheden kunne ikke fremvise driftsjournal for 2025 og kunne ikke dokumentere eller oplyse om den løbende drift af renseriet. Der forelå ingen registreringer af mængden af rensede tekstil, forbrug og påfyldning af perklorethylen, indkøb af rensesvæske og øvrige hjælpestoffer, aflevering af farligt affald eller den lovpligtige årsopgørelse.

Virksomheden kunne heller ikke fremvise kvitteringer for indkøb af rensesvæske eller aflevering af farligt affald.