

NORDTURN MASKINFABRIK ApS
Ingeborg Skeels Vej 51
9330 Dronninglund

Natur og Miljø

Dato: 20-08-2019
Sags. nr.: 09.02.02-K08-1-18
Sagsbeh.: Erik Rydborg
Lokaltf.: +4599455842
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn

Brønderslev Kommune foretog den 20. august 2019 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af 27. juni 2019.

Til stede ved tilsynet var:

- Lasse Gadensgaard, Nordturn Maskinfabrik ApS
- Per Christensen, Nordturn Maskinfabrik ApS
- Erik Rydborg, Brønderslev Kommune

Virksomheden udfører udelukkende spåntagende metalbearbejdning. Virksomhedens miljøforhold er reguleret af maskinværkstedsbekendtgørelsen¹.

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer.

Affald

Virksomhedens affald sorteres i følgende fraktioner:

- Stål - 3 sorteringer
- Jernspåner
- Pap
- Farligt affald (spildolier) - afhentes af Marius Pedersen
- Brændbart affald

Begrænsning af luftforurening

Det fremgår af afleveringsrapport fra Nordjysk Luftteknik, at virksomhedens centrale ventilations-system har en luftmængde på 9000 m³/time. Da luftmængden er under 10000 m³/time skal der ikke udføres præstationskontrol som angivet i maskinværkstedsbekendtgørelsens § 24.

Ventilationssystemet er monteret med et afsluttende filter med min. 99% renseseffektivitet. Emissionsgrænseværdierne for olietågeaerosoler er derfor overholdt i afkast jf. maskinværkstedsbekendtgørelsens § 7. Det er dog en betingelse, at nedenstående overholdes:

- *Stk. 3.* Filtret skal være forsynet med en differenstrykmåler, som løbende skal følge, hvornår filtret skal renses eller udskiftes.
- *Stk. 4.* Ved installation og ved skift af olietågefilteret skal det kontrolleres, at filtret er ubeskadiget og monteret korrekt uden utætheder. Efter udskiftning skal det kontrolleres, at differenstrykket ved normal drift ligger i det normale område for nyt filter.

¹ Bek. nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

- *Stk. 5.* Olietågefiltre skal vedligeholdes og serviceres efter leverandørens anvisninger.

Det blev oplyst, at ventilationsanlægget serviceres af leverandøren Nordjysk Luft.

Spildevand

Spildevand fra emnevasker afhentes af Sæby-Rørholt Kloakservice. Spildevandet kan ikke pt. afhændes til rensningsanlæg, da det er usikkert, hvor meget olie spildevandet indeholder. Virksomheden har kontakt til Analytech, der skal udtage en prøve af spildevandet. Det blev aftalt, at kommunen kontaktes inden udtagning af spildevandsprøven, således at udtagningsmetoden kan godkendes af kommunen. Når olieindholdet kendes, vil den fremtidige spildevandshåndtering blive vurderet - herunder evt. opbevaring i samletank.

Spildevand fra emnevasker bliver opbevaret i palletank i lager. Ved brud på tank er der risiko for forurening af jord og grundvand. Tanken flyttes straks til færdigvarelager.

Spildevand fra gulvvask aftømmes på vaskeplads, hvor det ledes til olieudskiller og godkendt samletank. Spildevandet bortskaffes herefter til rensningsanlæg. Proceduren er godkendt af Brønderslev Kommune i mail af 21. november 2018.

Driftsjournal

Virksomheden skal være opmærksom på § 34 i maskinværkstedsbekendtgørelsen:

§ 34. *Der skal føres en driftsjournal med angivelse af følgende:*

- 1) Dato for vedligeholdelse af filtre, herunder udskiftning af filtermateriale, og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling.*
- 2) Resultatet af den månedlige kontrol af filtre.*
- 3) Det årlige forbrug af blandingsfortyndere og andre opløsningsmidler.*
- 4) Dato for eftersyn af belægninger og evt. udbedringer, jf. § 33.*

Stk. 2. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Pkt. 3 er ikke relevant for virksomheden.

Pkt. 4 vedrører journalføring af kontrol af tætte belægninger jf. § 33:

§ 33. *Arealer med tæt belægning nævnt i §§ 31 og 32, skal kontrolleres for utætheder mindst 1 gang årligt. Utætheder skal udbedres, straks efter at de er konstateret.*

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 4 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2019 fastsat til 328,62 kr. Optrækningen vil blive fremsendt ultimo 2019.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen² skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra

² Bekendtgørelse nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Erik Rydborg
Sagsbehandler - Virksomheder

Erik.Rydborg@99454545.dk