



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-02175
Ref. PEMJE
Dato: 3. oktober 2019

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Affaldscenter Udholm
Virksomhedens adresse	Pitagervej 2, 9490 Pandrup
CVR nummer	29189439
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	16.07.2019
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, nedlukningstilsyn og kampagnetilsyn omkring indretning af monitoringsboringer
Varsling af tilsynet	09.07.2019
Deltagere fra virksomheden	Tom Hansen og Lars Peter Kristensen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Peter Møller
Tilsynet omfattede	Hele anlægget, de sidste retablerede områder og de 3 monitoringsboringer
Materiale udleveret	-

Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste tilsyn og tilsynet den 16. juli 2019 gav ikke anledning til håndhævelser.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er modtaget i form af årsrapport pr. 22. marts 2019.

Udtalelse med bemærkninger til Årsrapport 2018 er fremsendt særskilt.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Gældende afgørelse

Revurderet miljøgodkendelse af 15. december 2009.

Gennemgang af miljøforhold

Der blev foretaget en rundgang, som omfattede det meste af depotet.

Rundgangen viste et stort tilvokset område.

Nedlukningstilsyn

Ved dette afsluttende tilsyn er det samlede areal besigtiget. Hegnet omkring anlægget er fjernet og afvanding af det flade område uden for deponiet er sikret med render, hvor der ikke kunne opnås tilstrækkeligt fald på terrænet mod grøfterne omkring anlægget. Der er ved tilsynet ikke konstateret skader på slutafdækningen på deponiet.

Den del af Affaldscenteret, som har været anvendt til deponering, blev nedlukket og retableret i 2009 efter deponiets ophør. Men retableringsplanen for den resterende del af Affaldscenteret berører også dele af det nedlukkede deponi.

Ved brev af 23. august accepterede Miljøstyrelsen uden indvendinger den planlagte retablering af sidste del af Affaldscenter Udholm og planerne for den fremtidige udnyttelse af området.

- Den tidligere lavtliggende genbrugs- og komposteringsplads er udformet til skydebaneterræn for bueskytter. Arealet har svagt fald mod øst til en ny grøft som er etableret.
- Den tidligere komprimatorstation med containerbane mm er fjernet og området delvist udjævnet.
- Den sydlige halvdel af deponiet er indhegnet og skal anvendes som hundeskov.
- Det resterende oplag af rent jord beliggende på det nedlukkede og slutafdækkede deponi er modelleret til en udsigtshøj med topkote 24,5 m.o.h, hvilket er væsentlig højere end det slutafdækkede deponi.
- Mod nord ned mod den tidligere genbrugs- og komposteringsplads er en stejl skråning og ved indretning af dette lave areal til skydebane for bueskytter er den hidtidige grøft neden for skråningen fjernet.
- På vestsiden af højen er etableret parkeringsplads for vandrere og andre brugere af hundeskov, udsigtshøj m.v.

- Moselauget ønsker at etablere et banespor fra den tidligere komprimatorstation til foden af udsigtshøjen – kommunen har forberedt med stabilgrus.
- De 2 haller på området bevares og anvendes af foreninger på området.

Det samlede areal fremstår pænt og indbydende og må på sigt forventes at udgøre et spændende rekreativt område med en del aktivitet.

Miljøstyrelsen fremsender snarest en godkendelse om nedlukning af Affaldscenter Udholm

Boringskampagne – kontrol af monitoringsboringer

Baggrunden for boringskampagnen:

Boringers etablering og indretning er reguleret efter ”Brøndborerbekendtgørelsen”, BEK nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Det er kommunalbestyrelsen, der er den kompetente myndighed for bekendtgørelsen, men for de s-mærkede virksomheder, hvor Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed, er det Miljøstyrelsen, som i forbindelse med tilsyn besigtiger overvågningsboringerne og derved konstaterer eventuelle mangler.

Når Miljøstyrelsen vælger at lave en tilsynskampagne uden for vores myndighedsområde, skyldes det, at det er os, som modtager analyser, der kan være fejlbehæftede, fx hvis der er tvivl om hvilken boring, analyserne er udtaget i eller der er risiko for, at der kan trænge forurening ned i boringen og dermed give misvisende resultater.

Miljøstyrelsen har fokus på følgende krav til indretning af boringer i forbindelse med vores tilsyn med monitoringsboringer:

1. Afslutning af boring med tætsluttende prop/vandtæt lukning (forerørsforsegling)
2. Aflåselige boringer eller beskyttelsesbrønde
3. Beskyttelsesbrønd sikret mod indtrængende overfladevand, særligt ved beliggenhed i lavning
4. Gerne elektronisk læsbar mærkning af boringen til identifikation (DGU nr., filteroplysninger, evt. anlægslokal nummerering)
5. Gerne markering af blivende pejlekote og fixpunkt.

Gennemgang af miljøforhold

Ved tilsynet blev konstateret følgende:

1. Den nyeste boring er omgivet af nyere beskyttelsesbrønd med letvægtsdæksel, mens de 2 ældre boringer er omgivet af beskyttelsesrør af stål.
2. Beskyttelsesbrøndene er alle aflåste.
3. De 2 ældre boringer er ikke afsluttet med forsegling af forerøret. Den nyeste boring er afsluttet med en tætsluttende plasticprop.
4. Alle 3 boringer er forsynet med DGU-nummerering monteret på dækslet.

Opsummering:

På tilsynet blev det aftalt, at Jammerbugt Kommune iværksætter udbedring af monitoringsboringerne omfattende følgende:

Boringerne afsluttes med tætsluttende (indvendig) prop med gummipakning.

Jammerbugt Kommune bedes informere Miljøstyrelsen Virksomheder, når udbedringen er afsluttet.

Efterskrift:

Jammerbugt Kommune har den 3. oktober 2019 oplyst, udbedringerne er afsluttet.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

Bilag:

Fotos fra henholdsvis boringstilsyn og afsluttende retablering

Fotos boringstilsyn



Fotos afsluttende retablering



Fra den tidligere vendeplads ved komprimatorstationen mod deponiet – grusbelægningen er forberedelse for Moselaugets sporlægning



Fra højen (over asbestdeponiet) mod vest – indhegnet hundeskov til venstre – parkeringsplads til højre



Fra højen mod nordvest – bueskydningsbanen til venstre



Bueskydningsbanen med de ældre mandskabsfaciliteter i baggrunden