



Rapport for miljøtilsyn hos Shell Service, Engtoftevej 41, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	22.06.2021		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	98101818	CVR nr.	31623197
E-mail	1584@rba-dk.dk	P. nr.	1021726873

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
07-07-2021	Aftale	Meddelt	Vi aftalte, at nyeste inspektionsrapport for ekstern kontrol af dampretur fremsendes til tilsynsmyndigheden.
08-07-2021	Aftale	Meddelt	Tankoplysningerne i BBR stemmer ikke overens med de faktuelle forhold. Virksomheden skal anmelde sløjfninger mm. til kommunen.
08-07-2021	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal indsende seneste dokumentation for tæthedsprøvning af enkeltvæggede rør til tilsynsmyndigheden.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Virksomhedens forretningsområde omfatter detailsalg af benzin og diesel til motorkøretøjer, salg af kiosk- og købmandsvarer, tilberedelse og salg af madvarer (fx. rundstykker, pølser mv.), vask af person- og varebiler i vaskehal, pusleplads inklusiv støvsuger samt et mindre salg af flaskegas.</p> <p>Servicestationen er bemannet i tidsrummet kl. 07.00 – 22.00. Puslepladsen samt benzin- og diesel-salgsanlægget kan benyttes døgnet rundt.</p> <p>Der er 2 standere til udlevering af brændstof.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	4	06.00-23.00	07.00-23.00	07.00-23.00
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er ingen luftafkast på virksomheden.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener i forbindelse med tilsynet.
Luft, egenkontrol af dampretursystem	Egenkontrol udføres af stationsansvarlig 2 gange om året. Sidste egenkontrol udført i februar 2021.
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	<p>Inspektion af dampretur skal foretages mindst hvert 2. år af akkrediteret firma jf. §10 i dampreturbekendtgørelsen.</p> <p>Det blev oplyst, at der er foretaget inspektion og at rapporter er på vej. Inspektionsrapporterne er endnu ikke blevet fremsendt. Der anmodes om, at de seneste rapporter fremsendes til tilsynsmyndigheden.</p>

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Olieudskiller uden alarm og flydelukke		1.000	
2	Salg af brændstof		10,0	1.000	3.000

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	<p>Vaskehallen: Anlægget består af et sandfang efterfulgt af en olie- og benzinudskiller. Det formodes, der er tale om et ældre anlæg i beton - dvs. en alm. gravitationsudskiller med en opsamlingskapacitet for olie på 1000 l.</p> <p>Anlægget er placeret vest for vaskehallen - umiddelbart syd for porten til hallen.</p> <p>Påfyldningspladsen og salgspladserne: Udskilleranlægget er etableret i efteråret 2005 i forbindelse med en større renovering af servicestationen. Sandfanget er en Upoclean sandfangsbrønd med et volumen på 3000 l og en opsamlingskapacitet for sand på 2500 l. Udskilleren er en Upoclean koalescensudskiller med integreret flydelukke og alarm for lav væskestand og olieniveau. Udskilleren har en opsamlingskapacitet for olieprodukter på 1000 l og kan håndtere et maks. flow på 10 l/s.</p> <p>Anlægget er placeret vest for butiklokalet på forpladsen mellem vaskehallen og påfyldningspladsen.</p>
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	<p>Tømning og inspektion af begge olieudskillere foretages af LMJ. Kvitte- ring for sidste tømning og inspektion udført den 6. januar 2021 blev fremvist ved tilsynet.</p> <p>Benzin- og olieudskillere af konstruktioner, hvor indvendig visuel inspek- tion er mulig uden særlige hjælpemidler, skal inspiceres indvendigt for utætheder og revnedannelser mindst hvert femte år fra og med senest den 1. januar 2020 jf. tankstationsbekendtgørelsens §15 stk.5.</p>
Udskiller, funktionsafprøv- ning af alarm	Funktionsprøvning af alarm foregår samtidig med tømning af olieudskil- lere. Kontrol foretages af LMJ.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etable- ret,ca.	Indhold	Volu- men (l)	Placering	Stander- anlæg	Bemærkning
1		1993	Benzin	30.000	Nedgravet	JA	Tanken er delt i 2 kamre på 15 m3 der indeholder hen- holdsvis diesel og benzin
2		2005	Benzin	40.000	Nedgravet	JA	Tanken er opdelt i to kamre med et volumen på 10 og 30 m3 til opbevaring af diesel og benzin.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Der findes to stk. nedgravede to kammer tanke på virksomheden, som er i drift, med et samlet volumen på henholdsvis 30 og 40 m3.</p> <p>30 m3 tank: (T1 og T4) Tanken er opdelt i to kamre med et volumen på 15 og 15 m3 til opbevaring af benzin (Oktan100) og diesel. G-nr. 1004, fabrikationsår: 1993. Tanken er enkeltvægget og ifølge Aalborg Kommunes oplysninger er den blevet indvendig behandlet med zink d. 29-04-2003.</p> <p>40 m3 tank: (T2 og T3) Tanken er opdelt i to kamre med et volumen på 30 og 10 m3 til opbevaring af benzin - henholdsvis benzin (BF95) og diesel. Tank nr. 140183, G-nr. 01-1600, fabrikationsår: 2004. Indvendig korrosionsbeskyttelse: epoxybelægning i bundzonen. Tanken er dobbeltvægget med lækagekontrol i form af vakuum mellem de to tankvægge.</p>
Olietanke, opstilling/placering	Begge tanke er nedgravet.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Aalborg Kommune har en kopi af tankattesten vedr. olietanken på 40 m3 fra 2004 og tanken på 30 m3 fra 1993.
Olietanke, registrering i BBR	De registrerede oplysninger i BBR vedr. olietanke stemmer ikke overens med de faktiske forhold på ejendommen. Aalborg Kommune har ikke et komplet overblik over hvilke tanke, der er opgravet og fjernet samt hvilke tanke, der er afblændet og dermed stadig findes på ejendommen. Virksomheden bedes gennemgå oplysningerne i BBR-registeret og efterfølgende meddele ændringerne til Aalborg Kommune.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Belægningerne fremstod velholdte og intakte.
Olietanke, belægninger ved salgspladser	Belægningerne fremstod velholdte og intakte.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	<p>Tankene er monteret med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm og er derfor ikke underlagt krav om tæthedsprøvning. Tanken på 40 m3 er endvidere dobbeltvægget og er ikke underlagt krav om inspektion - til gengæld skal lækageovervågningen løbende kontrolleres. Overvågning af trykforskel mellem de dobbelte vægge sker automatisk med alarm. Ved tilsynet blev det oplyst, at alarmer kontrolleres en gang om året.</p> <p>Tanken på 30 m3 skal inspiceres hvert 10. år jf. olietankbekendtgørelsens § 43, stk. 1, pkt. 1. Seneste inspektion blev udført d. 22. april 2013. Der er konstateret få små tæring på bunden af Tank 1. Næste inspektion skal udføres inden 2023.</p> <p>Det blev ved tilsynet oplyst, at alle rørene er enkeltvæggede. Jf. tankstationsbekendtgørelsens § 14 skal enkeltvæggede påfyldningsrør tæthedsprøves mindst hv. 10 år. Virksomheden skal indsende seneste dokumentation for tæthedsprøvning af enkeltvæggede rør.</p>
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	<p>Tankene pejles elektronisk dagligt og der føres beholdningsregnskab for hver uge.</p> <p>Rapporterne blev fremvist ved tilsynet, og der blev ikke konstateret større udsving.</p> <p>Det er den stationsansvarlig, som kontrollerer talerne, ved udsving større end 500 l bliver tilkaldt servicefirma.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, indretn./drift, påfyldningspl	Der er fuldstøbt beton med fald til afløb ved påfyldningsplads. Belægningen opfylder kravene i tankstationsbekendtgørelsen.
Olietanke, indretn./drift, salgsplads	Der er fuldstøbt beton med fald til afløb ved salgsplads. Belægningen opfylder kravene i tankstationsbekendtgørelsen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i indvindingsopland eller i områder med drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ved tilsynet ikke observeret tegn på jordforurening.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens rammeområde 1.3.B1. Anvendelsen er boliger (lav/tæt og lav/etage), kontorer, service, undervisning, institutioner og tekniske anlæg. Området er ikke lokalplanlagt.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Virksomheden kunne ved tilsynet dokumentere, at der var udført egenkontrol, tømning af olieudskillere mv.
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.