

**Natur Klima og Miljø**

Troels Dahl Villumsen (TROV)
E-mail TROV@balk.dk

Sagsnr.: 09.00.00-K08-8-24

Dato: 13. januar 2025

Miljøtilsynsnotat 2024 - Super Dæk Service, Skovlunde

Virksomhedens navn	Super Dæk Service, Skovlunde
Virksomhedens adresse	Mileparken 2, 2740 Skovlunde
CVR nummer	28653964
Matrikel	13iz Skovlunde By, Skovlunde
Telefonnummer	76153710
Virksomhedstype	Autoværksteder Q01
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Deltagere på tilsynet	Heidi Uttenthal Bay, Ballerup Kommune Jimmie Bank Christensen, Super Dæk Service Skovlunde
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og af-fald)
Dato for tilsyn	25-10-2024

På et miljøtilsyn skal kommunen bl.a. kontrollere, at vilkår fastsat i branchebekendtgørelser, godkendelser og tilladelser overholdes, samt at påbud og forbud efterkommes.

Derudover skal kommunen:

- sikre, at forurening, der ikke er reguleret af tilladelser, godkendelser eller påbud, ikke giver anledning til uønskede effekter på miljø og sundhed eller risiko herfor
- vurdere, om gældende vilkår, tilladelser eller påbud er tilstrækkelige i henhold til gældende lovgivning
- vurdere, om der er behov for nye vilkår eller revision af eksisterende vilkår eller påbud
- sikre, at fornødne tilladelser og godkendelser indhentes som forudsat i miljøbeskyttelsesloven

Tilsynet havde til formål at følge op på tidligere aftaler med Super Dæk Service, observere om der er sket ændringer siden sidste tilsyn i 2021 og vurdere om gældende regler i bl.a. autoværkstedsbekendtgørelsen er overholdt.



Figur 1: Mileparken 2, 2740 Skovlunde, matr.nr. 14cf Skovlunde By, Skovlunde. Sort streg angiver matrikelafgrænsning. Rød markering angiver V2 kortlagt areal.

Håndhævelser

Der gives 4 henstillinger, som følge af tilsynet.

Henstillingerne er efterkommet ved fremsendelse af dokumentation herfor ved mail modtaget den 10. januar 2025.

Generelt vedrørende Super Dæk Service Skovlunde

Aktiviteter

Virksomheden udfører hjul- og dækskift på personbiler såvel som lastbiler. Ud over dækservice udføres også serviceeftersyn på person- og varevogne, klargøring til syn, bremseservice, udstødning, olieskift, bilbatteri, aircondition, 4-hjulsudmåling, støddæmpere og fjedre, samt reparation af autoruder og stenslag. Arbejdsområdet er opdelt i 2 værkstedshaller, sådan at det nordøstlige hjørne af bygningen udelukkende bruges til hjul- og dækskift. Værkstedet i den sydvestlige del af bygningen arbejdes med olier og kemikalier.

Overordnet set fremstår værkstedet pænt og ordentligt, med få påtalepunkter.



Jordforurening

Ejendommen er registreret forurenet på vidensniveau 2 (V2) angivet med **rød**, se kort ovenfor.

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

Gennemgang af miljøforhold

Miljøledelse

Det blev ikke oplyst om virksomheden er omfattet af et miljøledelsessystem.

Spildevand

Hallerne er koblet til afløb, som går til olieudskillere. Virksomheden har en aftale med STENA om fast tømningsinterval, hvert tredje år. Seneste kontrol var i 2024. Dokumentation er modtaget den 10. januar 2025.

I tilslutningstilladelsen er der krav om kvartalsmæssig kontrol af olieudskillere og sandfang skal kontrolleres. I tilfælde af, at udskillerne er fyldt med olie, skal der ske tømning straks. Der skal føres journal over den udførte kontrol, herunder pejling af olieindhold, jf. vilkår 6 i tilslutningstilladelsen, dateret 28. september 2020. Stena oplyser, at de har tømt olieudskilleren 2. september 2024. Dokumentation er modtaget den 10. januar 2025.

Belægning

Bygningen har tidligere haft sprækker i gulvet, som blev lappet, således at eventuelle spild ikke kunne sive gennem betongulvet via spækkerne. Der er sidenhen kommet nye sprækker i gulvet, samt sporadiske huller i epoxyen. Det anbefales, at revnerne lappes.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Opbevaring/afhentning af affald

Metalaffald sorteres inde på værkstedet i en rullecontainer. Ved tilsynet blev det observeret, at der var både almindelig metalaffald og ledninger i containeren. Ballerup Kommune har aftalt med virksomheden, at de vil undersøge affaldssorteringsaftale med affaldsmodtager. Ballerup kommune har kontaktet Stena, som oplyser at de ikke har en kabelfraktionsaftale.



med virksomheden og at ledninger ikke skal sammenblandes med metalaffald. Det kan overvejes om virksomheden har ledninger nok til at oprette en aftale om en kabelfraktion.

Metalaffald opbevares i en stor container med låg. Ved tidligere tilsyn er der aftalt fast procedure om, at affaldscontainerens låg skal være lukket hele tiden, således at der ikke kommer regnvand i containeren. Tilsynet observerede at metalaffaldscontaineren stod åben, samt at misfarvet (orange/brunlig) væske lå ved containerens udløb. Metalaffaldet i containeren kan have spor af olie på overfladen, som kan afvaskes ved nedbør. Der er udløb i bunden af containeren, hvorfra vand kan løbe ud og forurene belægning og underlæggende jordlag. Ballerup Kommune henstiller, at låget skal være lukket på containeren, når den ikke anvendes. Det er aftalt med virksomheden, at medarbejderne får indarbejdet en fast arbejdsprocedure for at sikre, at containeren ikke står åben.

Spildolie opsamles i mobile tønder i værkstedet og overhældes på spændfade af forskellige størrelser, som står på opsamlingskar under halvtag som sikrer mod vejrlig. Ballerup Kommune vurderer at håndteringen af spildolie er i overensstemmelse med Ballerup Kommunes regulativ for affald. Olien afhentes af Stena. Dokumentation er modtaget den 10. januar 2025.

Spild på værkstedet opsamles med kattegrus og afleveres som fast olieholdigt affald.

Stena Recycling A/S afhenter fraktionerne; aluminium, autofølge, farligt affald (kølevæske, bremsevæske mv.), jern, spildolie og vand fra olieudskillere.

HCS er affaldsmodtager af følgende fraktioner: papir, bio, plast, forbrændingseget og pap.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	25-10-2024
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Håndtering og opbeva-	5
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	5
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	4,33

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

- Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.



- Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.
- Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen
Heidi Uttenthal Bay
Miljømedarbejder