



## Rapport for miljøtilsyn hos Euromaster Danmark A/S, Rebslagervej 2 C, 9000 Aalborg

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	15.09.2021		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	9810 2466	<b>CVR nr.</b>	14808701
<b>E-mail</b>	aalborg@euro- master.com	<b>P. nr.</b>	1002962439

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
21-09-2021	Aftale	Meddelt	Vi aftalte, at virksomheden anmelder sløjfning af olietankene til Aalborg Kommune
21-09-2021	Aftale	Efterkommet	Vi aftalte, at virksomheden indsender fotodokumentation med ny opstillede beholdere til affaldssortering.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Værkstedet udfører hovedsageligt dækskift på person- og lastbiler. Der foretages også almindelig mindre service på personbiler. Der foretages ikke service på lastbiler.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
900	6	7.30-16.30		
Miljøledelse				
Nej				

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Limning			Ingen rensning
2	Flammeskæring			Ingen rensning
3	Rumudsugning			Ingen rensning

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Det blev ved tilsynet oplyst, at der ikke er sket ændringer vedr. afkast siden sidste tilsyn. Afkast fra udsug ved limning/reparation af dæk er ført 2 meter over tag. Der anvendes skærebrenner i meget begrænset omfang til opvarmning af svært adskillelige dele - her anvendes flytbart udsugning. Der er udsugning fra værkstedsgrav. Ved tilsynet blev det oplyst, at udsugning bruges ikke.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener som følge af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med tilsynet.

## Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Til- og frakørsel		Ingen afskærmning/støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Det vurderes, at virksomheden ikke giver anledning til unødigt støj i omgivelserne.
Støjkloder, indendørs	Der er en nyere skruekompressor placeret indendørs.
Støjkloder, udendørs	Udendørs støjkloder er til- og frakørsel.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ingen afløb i personbilværkstedet. Der er afløb fra værkstedsgrav til olieudskiller i lastbilsafdeling. Ved tilsynet blev der ikke observeret spildevand i værkstedsgrav.
Spildevand, procesvand	Ved tilsynet blev det oplyst, at der ikke vaskes biler på virksomheden.  Alle afløb udendørs er tilkoblet regnvandsledning uden afløb til sandfang og olieudskiller. Vand fra regnvandsristene ledes direkte til Østre Landgrøft. Pjecen, "Hjælp dit vandløb" med oplysning om forskel på regnvandsriste og spildevandsriste, blev udleveret under tilsynet.
Spildevand, overfladevand	Alle udendørs afløb leder overfladevandet direkte til Østre Landgrøft.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i opland K 0.3.40, som er spildevandskloakeret med afledning af overfladevand via udløb til Øster Landgrøft.

## Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Ukendt olieudskiller		600	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Udskiller og sandfang tilsluttet den gamle vaskehal i forbindelse med værkstedet, ligger ved vestlige hjørne af værkstedsbygningen. Tømmes af Aalborg Kloakservice ApS 1 gang årligt.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Kvittering for seneste inspektion og tømning blev fremvist ved tilsynet. Sidste tømning blev foretaget den 20. januar 2021.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etablissement, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1993	1993	Olie	1.200	Indendørs	NEJ	Bordtank
2	1993	1993	Spildolie	1.200	Indendørs	NEJ	Oval "Mobil-oil" tank til spildolie, opstillet ved port i dækkedpotet

## Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab. år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
5øn	1977	211740	1977	Autogasolie (Dieselolie)	30.000	Nedgravet			30-03-2010
5øn	1993	17701	1993	Oliebaserede affaldsprodukter (Spildolie)	1.200	Indendørs			30-08-2023
5øn	1978	229584	1978	Oliebaserede affaldsprodukter (Spildolie)	4.000	Nedgravet	2011	Tanken er afblændet	
5øn	1993	17702	1993	Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs			30-08-2023

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Spildolietanken opbevares indendørs på tæt belægning lige indenfor porten. Porten slutter tæt til underlaget og er sjældent åben. Spildolietanken påfyldes via rørsystem på anden side af værkstedsvæggen.
Olietanke, opstilling/placering	Alle virksomhedens tanke er overjordiske.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Tankskilte blev aflæst ved tilsynet.
Olietanke, sløjfningsstermin	Virksomhedens spildolietank skal sløjfes senest den 31. august 2023.
Olietanke, registrering i BBR	Alle tanke er registreret i BBR. Derudover er der registreret tanke som ikke længere findes på ejendommen. Vi aftalte, at virksomheden retter oplysninger i BBR.

## Råvarer

Produkt	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
	Type	Volumen (l)		
Dæk			Indendørs	2021
Kølervæske	Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2021
Akkumulatorer			Indendørs	2021
Sprinklervæske	Plastdunk		Indendørs	2021
Motorolie	Tromle		Indendørs, bag opkant	2021

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der anvendes råvarer, der er typiske for branchen.
Råvarer, opbevaring	Flydende råvarer opbevares indendørs uden mulighed for spild til jord eller kloak.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Ny motorolie opbevares i tromler på opsamlingsbakke med rist. Kølervæske og sprinklervæske opbevares indendørs i værkstedet.

## Affald

Affaldsart	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør
	Type	Volumen (l)		
Blyakkumulatorer	Ikke oplyst		Intet oplag ved tilsynet	Danbritt Akkumulator
Dæk	Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Stena Recycling
Forbrændingseget	Container - lukket		Indendørs	HCS
Jern og metal	Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Stena Recycling
Oliefiltre	Spændelågsfad		Indendørs	Stena Recycling
Papir og pap	Container - lukket		Indendørs	HCS
Spildolie	Ståltank		Indendørs	Avista Oil

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Dæk og jernaffald opbevares udendørs. Containere til blandet brændbart og pap er opstillet indendørs.
Affald, sortering	Virksomheden har ikke opstillet opsamlingsbeholder til sortering af tomme spraydåser. Tomme spraydåser er farligt affald og skal sorteres og bortskaffes særskilt som farligt affald. Virksomheden er indgået en aftale med Stena Recycling om bortskaffelse af affald. Virksomheden indsender dokumentation for indførelse af beholder til spraydåser, når den foreligger. Virksomheden har den 5. oktober 2021 indsendt dokumentation for opstillet beholder til spraydåser.
Affald, opbevaring	Container til pap og alm. brændbart opbevares indendørs i værkstedet. Jern opbevares i 2 containere udendørs.
Affald, bortskaffelse	Kvitteringer for bortskaffelse af affald blev fremvist under tilsynet. Bortskaffelse af affald gav ikke anledning til bemærkninger.
Farligt affald, belægninger	Farligt affald opbevares på tæt belægning uden afløb.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Under tilsynet blev der ikke observeret synlige tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er ikke beliggende i område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomheden har fået en ny centerleder for en måned siden.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	I kommuneplanen er området benævnt 3.1.H3 Rebslagervej og er udlagt til let erhverv. Der er ikke lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden har oprettet en miljømappe, hvor der vil blive gemt kvitteringer for afhentet affald.
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Bæredygtighed*	Virksomheden har udskiftet værkstedets almindelige lysstofrør med LED-pærer.