



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1993
Ref. LINHA/PEMJJE
Dato: 10. april 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Ferrodan Iron A/S
Virksomhedens adresse	Støberivej 5, 6900 Skjern
CVR nummer	40892257
Virksomhedstype	2.4 Drift af jernmetalstøberier > 20 tons om dagen
Tidspunkt for tilsynet	24. februar 2026
Baggrunden for tilsynet	§9-tilsyn, nedlukningstilsyn
Varsling af tilsynet	16. februar 2026
Deltagere fra virksomheden	Steen Brinch Gildenpfennig, tidligere direktør Lotte Gotlieb Andersen, kurator
Tilsynet udført af	Peter Møller og Line Spinner Heerwagen
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden både indenfor og udenfor



Håndhævelser

Ikke relevant

Indberetninger om egenkontrol.

Ikke relevant.

Jordforurening

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

- Godkendelse af 14. august 2002 til eksisterende spån-/skrotgrave
- Revurdering af den 20. november 2006
- Miljøgodkendelse til formning og støbning i kasseløse furansandforme af den 28. oktober 2003
- Påbud om ændring af hyppighed og procedure for kontrol af spångrave og opsamlingsbrønde af den 8. januar 2014
- Miljøgodkendelse til rensemaskine af 15. august 2018
- Miljøgodkendelse af 9. juli 2003 til sandhal til opbevaring af brugt støberisand

Gennemgang af miljøforhold

I råvarelageret stod oplag af eksplosive væsker, nysand i bigbags samt råvarer, som kurator forventede at kunne returnere på betongulv uden afløb.

I forhal til støbeafdelingen stod en halvfylt dieselolietank og et par olietønder i spildbakke. Dieselolietanken kunne rumme 1800 L.

Rundt om tanken uden for spildbakken var der synligt spild, der var forsøgt opsuget med kattegrus. Gruset skal opsamles og bortskaffes til godkendt modtager. Det skal sikres, at yderligere spild ikke sker og løber ud under vognport.



Overfladecenter blev besigtiget uden bemærkninger.

I den bagerste ende af råvarelageret stod der 6 pallettanke med Permacat på betongulv uden afløb.



I DISA-hallen var der langs DISAen diverse oplag af spildt brugt støbesand. Sandet blæses til sandhallen, der var ca. 1/3 fyldt. Der var ikke en konkret plan for bortskaffelse af dette.



I spångraven bag ovnene var der oplag af modtaget jernskrot, som kurator forventede at kunne afhænde.



Tilsynsmyndigheden havde ikke bemærkninger til Furanhallen.

De udendørs omgivelser blev herefter besigtiget. På forpladsen stod 2 container, der var ejet af ekstern affaldsmottager. Den ene container var tom og den anden container var der et mindre oplag af jern, der ikke kunne bruges i produktionen.

Hertil stod 3 tomme ståltanke, der havde indeholdt coating materiale (Foundrylac). Kurator ville undersøge om der havde været henvendelser vedr. afhentning af disse.



Sandhallen blev besigtiget, som ovenfor beskrevet.



På pladsen foran porten til indlevering af skrot har der tidligere stået containere med slagger på ubefæstet areal. Tilsynsmyndigheden har tidligere indskærpet, at disse containere skal stå på befæstet underlag. Ved dette tilsyn stod der en container med materiale fra nedbrydning i forbindelse med ovnrenovering.



På hjørnet for enden af Furan-hallen var der oplag af lysarmaturer og lysstofrør direkte på jorden formentlig aflæsset af ejer af container ved afhentning af denne umiddelbart efter konkursbegæring. Dette affald skal opsamles og lægges i enten container eller på fast belægning indenfor.



På affaldskemikaliepladsen var der oplag af malerrester og andre kemikalier i palletanke. Palletankene stod på kanten af befæstelsen, og kurator blev bedt om at flytte oplaget længere ind på befæstelsen under halvtaget.



På tilsynet blev det aftalt, at der holdes kontakt vedr. fremtidsplaner for aktiviteterne og generel status på afviklingen.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.