



Rapport for miljøtilsyn hos PC AUTO IVS, Heim- dalsgade 44, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	25.10.2017		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98 13 20 58	CVR nr.	36555742
E-mail	pcauto@pcauto- service.dk	P. nr.	1020199535

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
------------------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
06-11-2017	Indskærpelse	Støjende aktiviteter jf Autoværkstedsbekendtgørelsen

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
PC Auto ivs er et en-mands firma.				
Der kan serviceres 2 biler ad gangen i værkstedet. Der foretages kun service og reparation af biler, ganske lidt rustarbejde med svejseapparat. Når der svejses, er det kun i mindre grad og kort tid ad gangen (samlet ca. 10 timer pr år), f.eks. punktsvejsninger i forbindelse med synsklargøring.				
Der foretages ikke lakering, undervognsbehandling eller bilvask.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
200	1	7-17		
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning og udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er 1 afkast fra værkstedet fra punktudsugning. Punktudsugningen anvendes primært til udstødningsgas. Dog anvendes udsugningen også i forbindelse med mindre svejseopgaver. Der forekommer svejsning max. 10 timer om året, så der er tale om meget korte perioder, hvor der forekommer svejserøg. Der er ikke filter på udsugningen.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Hvis vejret tillader det, stilles bilerne udendørs, hvis der skal repareres, imens bilens motor kører. Dette kan give anledning til støjgener for naboerne, og der har været lidt snak med dem om dette. Der har ikke været indgivet klager herpå. Man forsøger at tilpasse opgaverne, så der ikke arbejdes udendørs om aftenen og i weekenderne i perioder, hvor naboer opholder sig udendørs. Man er ligeledes opmærksom på at holde portene lukkede, når der arbejdes. Jf. Autoværkstedsbekendtgørelsen §9 skal støjende aktiviteter foregå indendørs for lukkede døre og porte, og derfor indskærpes, at man fremtidigt skal holde disse aktiviteter inde.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer kun sanitært spildevand fra virksomheden. Der er 2 tidligere afløb i værkstedshallen, der nu er lukket af.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er ingen olieudskillere på ejendommen ifølge ejer.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er ingen olietanke registreret på ejendommen og der er i øjeblikket ikke olietanke på ejendommen. Der er et ønske om måske at installere en dobbeltvægget olietank inde på værkstedet til opsamling af spildolie. Hvis en sådan bliver installeret, skal kommunens miljøafd. informeres, og tanken skal registreres i BBR.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Olie		200	Liter	Tromle		Indendørs, bag opkant	2017
Køler væske		50	Liter	Plastdunk		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2017
Sprinkler væske		50	Liter	Plastdunk		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2017

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer i form af olie, væsker m.v. opbevares indendørs i egnede beholdere. Køler- og sprinkler væske er placeret, så eventuelle spild lander i en spildbakke. Øvrige råvarer opbevares i selvstændigt rum med tæt belægning, opkant og uden afløb. Der er et særligt skab til olieprodukter med spildbakke.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Batterier	3	Stk	Ingen beholder		Indendørs, bag opkant		Danbritt	
Bremse- og koblingsvæske	5	Liter	Tromle		Indendørs, bag opkant	ABAS		
Dæk			Ingen beholder		Indendørs		Villadsen	
Klude med olie	1	Stk	Tromle		Indendørs	ABAS		
Køler væske	250	Liter	Tromle		Indendørs, bag opkant	ABAS		
Oliefiltre			Tromle		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.			
Spildolie	180	Liter	Tromle		Indendørs, bag opkant	Marius Pedersen	Marius Pedersen	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Farligt affald opbevares indendørs på spildbakker egnet til formålet eller i selvstændigt kemikalierum med opkant og uden afløb.
Affald	Farligt affald opbevares indendørs i selvstændigt rum med tæt belægning, opkant og uden afløb. Der blev fremvist kvitteringer for bortskaffelse af affald ved tilsynet. Jernskrot opbevares udendørs i container. Dæk opbevares indendørs indtil afhentning, hvor de kortvarigt opbevares udendørs. I øvrigt findes en container til brændbart affald samt pap/papir.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der føres kontrol med råvarer og affald
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke konstateret jordforurening eller kilder hertil under tilsynet. Ifølge Region Nordjylland er status på matriklen: Lokaliseret (uafklaret). Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om matriklen skal kortlægges efter jordforureningsloven.
Bæredygtighed	Der er indkøbt isolering til værkstedet, hvor det er planen at sænke en del af loftet samt isolere for at hindre støjgener samt for at spare på varmen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er generelt fokus på at fjerne uhensigtsmæssige udgifter