

Frederikshavn Affald A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Att.: Kenneth Weiss
E-mail: knwe@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

4. marts 2026

Rapport efter miljøtilsyn hos Frederikshavn affald A/S beliggende Peter Wessels Vej 40, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2024-06685

Frederikshavn Kommune har den 3/3-2026 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Stine Lykke Skjøth
Direkte telefon.: +45 9845 5183
Mail: snsk@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Kenneth Weiss og fra Frederikshavn Kommune deltog Stine Lykke Skjøth.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1 jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet. Billeder fra tilsynet ses til sidst i dokumentet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at

melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Stine Lykke Skjøth
Ingeniør | Natur & Miljøafdelingen
Center for Teknik og Miljø

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr. 29189498
	P. nr. 1015325328

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Anlægget er etableret i begyndelsen af 2013.</p> <p>Slaggerne er placeret i en høj på børneinstitutionens legeplads. Der er ikke udlagt markeringsnet ovenpå slaggerne, inden de er tildækket med 50 cm ren jord.</p> <p>Ovenpå afdækningsjorden er der i stedet udlagt gummimåtter med huller, der tillader bevoksningen at gro op igennem og dække måtterne. Måtterne forhindrer nedslidning af afdækningsjorden.</p> <p>Ved besigtigelsen fremstod bakken beklædt med græs. Græsset er slidt af de steder, hvor børnene færdes meget. Man kan se, at måtterne træder frem de steder, hvor græsset slides af.</p> <p>Det er således tydeligt, at måtterne effektivt forhindrer, at overdækningsjorden slides af, og dermed lever op til at forhindre at børnene kan komme i kontakt med den slaggeholdige jord nedenunder.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Det er vigtigt at holde øje med, at gummimåtterne forbliver intakte alle steder på bakken, hvor måtterne bliver synlige.</p> <p>Det anbefales, at kontrol af gummimåtterne inddrages i legepladsinspektionerne, da det forhold, at forhindre børnene i at komme i kontakt med den slaggeholdige jord, er en sikkerhedsforanstaltning.</p>
Miljøgodkendelse	<p>Der er givet miljøgodkendelse til genanvendelse af slaggeholdig jord på børnehavens legeplads den 22. januar 2015. Der er samtidig givet miljøgodkendelse til genanvendelse af slaggeholdig jord på et offentligt tilgængeligt sø- og parkområde umiddelbart øst for børnehaven.</p>
Forurenede jord	<p>Så længe slaggerne ligger under 50 cm jord, der ikke nedslides eller flyger væk, er der ingen risiko for kontakt med slaggerne.</p>
I øvrigt	<p>Bænk og træ på toppen af bakken er der ikke længere.</p> <p>På luftfotos kan man se, at jorden omkring bænken slides.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Ikke relevant

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Støj	Ikke relevant
------	---------------

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ikke relevant

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ikke relevant

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ikke relevant

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Ikke relevant
Affald, generelt	Ikke relevant

Billeder fra tilsynet



Figur 1. Bakken på legepladsen. Slaggekernen er dækket af med 50 cm ren jord og øverst ses gummimåtterne som forhindrer at der lige så stille via slid og vejr kan opstå risiko for kontakt med slaggen.



Figur 2. Bakken set fra bagsiden.



Figur 3. Gummimåtterne er synlige, der hvor børnene går meget på bakken.



Figur 4. Synlige måtter omkring rutchebanerne.



Figur 5. Måtter synlige ved områder med slitage.



Figur 6. Bakken set fra toppen.