



Rapport for miljøtilsyn hos Q8 Service, Hobrovej 404, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Tilsynsdato | 21.10.2019 | | |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn - varslet | | |
| Telefon | 98181822 | CVR nr. | 61082913 |
| E-mail | q8036@q8.dk | P. nr. | 1003139083 |

| | |
|--|---|
| Virksomhedstype | Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| Godkendelsesdato | - |
| Tilslutningstilladelse spildevand | - |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------------|-------------|-------------|---|
| 21-06-2013 | Henstilling | Efterkommet | Spild af dieselolie - tjek afbryder på stander. Er efterkommet. |
| 21-06-2013 | Henstilling | Efterkommet | Opbevaring af vaskeprodukter - afløb. Er efterkommet |
| 21-06-2013 | Henstilling | Efterkommet | Dokumentation for tømning af begge udskillere. Er efterkommet. |
| 21-06-2013 | Henstilling | Efterkommet | Der skal altid forefindes kattegrus til opugning af spild. Er efterkommet. |
| 21-06-2013 | Henstilling | Efterkommet | Fremsende oversigt over vaskeprodukter. Er efterkommet |
| 21-10-2019 | Aftale | Meddelt | Ved tilsynet kunne ikke fremvises kattegrus eller lignende til opugning ved eventuelt spild. Det blev aftalt, at tankstationen anskaffer nyt kattegrus. Foto-dokumentation fremsendes til tilsynsmyndigheden. |
| 21-10-2019 | Aftale | Meddelt | Det blev aftalt, at tankstationen begynder at frasortere plastaffald i særskilt fraktion. Det oplyses, hvem der fremover afhenter plastaffald. |
| 21-10-2019 | Aftale | Meddelt | Virksomheden anmodes om at fremsende en redegørelse for tidsplanen for montering af overfyldningsalarmer i tankene, der skal være placeret, så de kan registreres ved påfyldningsstudsene, jf. § 27 i den nye olietankbekendtgørelse. |
| 21-10-2019 | Aftale | Meddelt | Virksomheden fremsender oplysning om, hvorvidt gennemstrømningsmængden af benzin er større eller mindre end 3000 m ³ /år. |
| 21-10-2019 | Aftale | Meddelt | Virksomheden anmodes om at fremsendes oplysninger / dokumentation, som ikke forelå ved tilsynet: Vedrørende dampretur, tanke, olie-/benzinudskillere, råvarer/forbrug, jf. endvidere tilsynsbrev. |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse |
|---|
| <p>Virksomheden er en bemandet servicestation med salg af benzin og diesel, flaskegas, kioskvarer m.m. Der er desuden vaskehal og pusleplads. Der er ikke værksted i forbindelse med servicestationen. Der er 10 ansatte medarbejdere, heraf to fuldtidsansatte.</p> <p>Virksomheden opvarmes ved fjernvarme.</p> <p>Åbningstiden på tankstationen (butikken) er kl. 6.00-24.00 på hverdage samt kl. 7.00-23.00 i weekender og helligdage. Vaskehal er kun åben i tidsrummet 7.00 - 22.00. Personalet er informeret om, at åbningstiden for vaskehallen ikke må være uden for tidsrummet kl. 7.00-22.00; jf. autoværkstedsbekendtgørelsen. Det er oplyst, at vaskehallen er tidsstyret.</p> <p>Praktiske opgaver vedr. vaskehallen forestås af firmaet Istobal, herunder forsyning af vaskeprodukter.</p> <p>Tankstationen ligger ikke under permanente boliger eller arbejdspladsområder.</p> <p>Der er 20-25 m fra vaskeplads og pusleplads til nærmeste bolig.</p> |

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse | | | | |
|---|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| <p>Det blev aftalt, at tankstationen fremsender oplysning om, hvorvidt den årlige gennemstrømningsmængde af benzin er større eller mindre end 3000 m³/år, som er relevant i forhold til kravene i dampreturbekendtgørelsen.</p> <p>Der er ikke automatisk overvågning af dampretursystemet.</p> <p>Siden sidste tilsyn i 2016 er forpladsen blevet opgraderet, herunder etablering af ny tæt belægning ved udleveringsstanderne med afløb til nyt sandfang og olieudskillere.</p> <p>Winnie Simonsen har været forretningschef siden foråret 2019.</p> | | | | |
| Produktionsareal (m ²) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) | | |
| | | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| | | 6-24 | 7-23 | 7-23 |
| | Miljøledelse | | | |
| | Nej | | | |

Luftemissioner

| |
|----------------|
| Rumopvarmning: |
| Fjernvarme |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Luft, egenkontrol af dampretursystem | <p>Wennstrom Fuel System A/S (WFS) gennemfører de lovpligtige egenkontroller, der skal udføres 2 gange årligt. Dokumentationen opbevares centralt. Winnie Simonsen rekvirerer og fremsender dokumentationen.</p> <p>Krav om skiltning på standere om dampretursystem er opfyldt.</p> |
| Luft, ekstern kontrol af dampretursystem | <p>Det blev oplyst, at Force udfører eksterne kontrol/inspektion af dampretur, der skal foretages hvert 2. år.</p> <p>Dokumentationen opbevares centralt. Winnie Simonsen rekvirerer og fremsender dokumentationen.</p> |

Støj

| Id | Støjkilde | Kildestyrke dB(A) | Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.) |
|----|--|-------------------|--|
| 1 | Vaskehal | | Lukket port, døre og vinduer |
| 2 | Pusleplads, måttebankning, støvsugning | | Udendørs, ingen støjdæmpning |
| 3 | Kompressor | | Udendørs, ingen støjdæmpning |
| 4 | Kompressor | | Skærm |
| 5 | Ventilation | | Udendørs, ingen støjdæmpning |
| 6 | Til- og frakørsel | | Ingen afskærmning/støjdæmpning |
| 7 | Aircondition | | Udendørs, ingen støjdæmpning |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Støj | <p>Vaskeanlægget er ikke i drift mellem kl. 22.00 og 7.00, og vask og tørring foregår altid med lukket port. Det vurderes at være i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens § 9. Der var ikke aktiviteter i vaskehallen eller på puslepladsen ved tilsynet.</p> <p>På vestsiden af butikken er placeret en aircondition samt en kølekompressor op ad væggen på skuret. En stor kompressor er placeret bag en støjskærm. En ny kølekompressor er placeret under ventilatoren på vestsiden af butikken (kælder). Vestsiden af butikken vender hen mod skel til nabobolig.</p> <p>Det er tidligere vurderet, at der ikke er unødigt støj fra anlæggene, hvilket heller ikke blev observeret ved tilsynet. Virksomheden skal dog være opmærksom på eventuelle gener fra støjklenderne på vestsiden af butikken.</p> |

Spildevand

| Krav Id | Id | Aktivitet/proces | Udledt spildevand | | | Rensning |
|---------|----|--------------------------------|-------------------|---------------|-------|---------------------------|
| | | | (l/sek.) max | Mængde pr. år | Enhed | |
| 1 | 1 | Vaskehal/vaskeplads | | | | Olieudskiller og sandfang |
| 1 | 2 | Salg af brændstof | | | | Olieudskiller og sandfang |
| 1 | 3 | Påfyldningsplads til brændstof | | | | Olieudskiller og sandfang |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Spildevand | <p>Der forekommer spildevand fra bilvask i vaskehal, afløb af overfladevand fra påfyldningsplads, ligesom der er afledning fra salgspladsen (kun afdryp mv., da pladsen er overdækket). Der er olieudskiller på alle 3 strømme.</p> <p>Virksomheden registrerer månedligt vandforbrug, elforbrug og antal bilvask, som fremsendes til hovedkontoret.</p> <p>Oplysningerne ligger centralt. Winnie Simonsen rekvirerer og fremsender oplysninger om vandforbrug og antal bilvask i 2018 og 2019.</p> <p>Manuel vask med spand og børste foregår ved græsplænen eller ved puslepladsen. Spande kan fyldes fra hane ved vaskehallen, hvor der også doseres sæbe automatisk.</p> <p>Området er pt. fælleskloakeret, men planlægges separatkloakeret efter 2027. I den forbindelse skal spildevand fra afløb fra hhv. salgsplads, påfyldningsplads og vaskehal føres til spildevandsledning, ligesom området, hvor der sker manuel vask, skal afvande til spildevandsledning.</p> |
| Spildevand, overfladevand | <p>Alt overfladevand afvander pt. til fælleskloakeret system.</p> <p>Overfladevand fra påfyldningspladsen passerer særskilt olieudskiller (1000/100).</p> |
| Spildevand, afløbsforhold | <p>Ejendommen er beliggende i kloakområde 0.2.51, der er fælleskloakeret. Området planlægges separatkloakeret efter 2027.</p> |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|---|
| Spildevand, tilslutningstilladelse | Der foreligger ingen tilslutningstilladelse med vilkår for spildevand fra virksomheden. |

Olie- og benzinudskillere

| Id | Aktivitet/proces | Type | Kapacitet (l/s) | Volumen (l) | Sandfang (l) |
|----|--------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 1 | Vaskehal/vaskeplads | Ukendt olieudskiller | | 200 | |
| 2 | Salg af brændstof | | 6,0 | 1.020 | |
| 3 | Påfyldningsplads til brændstof | Ukendt olieudskiller | | 1.000 | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|--|
| Udskilleranlæg | <p>Der er 3 olieudskillere på ejendommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spildevand fra vaskehallen - placeret ved rabatten mod Hobrovej (i nærheden af stander anlægget - nordlig ende af pladsen) (200/100). - overfladevand fra påfyldningspladsen - placeret ved rabatten mod Hobrovej (i nærheden af den sydlige indkørsel) (1000/100) - fra salgspladsen - placeret mellem salgspladsen og Hobrovej. Etableret i 2016 i forbindelse med renovering af forpladsen. Der er tale om en klasse-2-udskiller med kapacitet 6 l/s og opsamlingskapacitet 1020 liter. Endvidere er der etableret et sandfang på 1200 liter. Der er alarm i udskilleren, og den er indstillet til at give alarm ved 70 % fyldning. |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion | <p>Der kunne ikke fremvises dokumentation for seneste tømning af udskillere ved tilsynet. Det blev aftalt, at dokumentation fremsendes efterfølgende, herunder også dokumentation af årlig funktionsprøvning af alarmer i udskillere.</p> <p>Jf. tankstationsbekendtgørelsens § 12 skal benzin- og olieudskillere inspiceres og renses for eventuelt indhold mindst 1 x årligt.</p> |
| Udskiller, funktionsafprøvning af alarm | <p>Alle 3 udskillere er forsynet med alarm. Alarmerne i udskilleren fra vaskehallen skulle være blevet etableret i forbindelse med renovering af forpladsen. Det er oplyst, at alarmerne er akustiske, og går til hovedkontoret og forretningschefen.</p> <p>Det er tidligere oplyst, at det indgår i tømningssaftalen, at der foretages funktionsprøvning af alarmerne.</p> <p>Dokumentation for funktionsprøvning af alarmer eftersendes.</p> |

Olie- og kemikalietanke

| Id | Prod. år | Etableret, ca. | Indhold | Volumen (l) | Placering | Standeranlæg | Bemærkning |
|----|----------|----------------|---------|-------------|-----------|--------------|------------|
| 1 | | 1972 | Benzin | 20.000 | Nedgravet | JA | |
| 2 | | 1972 | Benzin | 20.000 | Nedgravet | JA | |
| 3 | | 1972 | Diesel | 10.000 | Nedgravet | JA | |
| 4A | | 1986 | Diesel | 10.000 | Nedgravet | JA | |
| 4B | | 1986 | Diesel | 10.000 | Nedgravet | JA | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Olietanke | <p>Der forefindes 4 stk. nedgravede brændstoftanke på ejendommen, heraf er den ene tank opdelt i 2 rum</p> <p>1. Tank nr. 1784, 20 m³, årgang 1972, G-nr. 13001 - Blyfri 95. 2. Tank nr. 1783, 20 m³, årgang 1972, G-nr. 13001 - Blyfri 95 Extra. 3. Tank nr. 1723, 10 m³, årgang 1972, G-nr. 13001 - Diesel Extra. 4A. Tank nr. 356835-1, 10 m³, årgang 1986, G-nr. 01003 - Diesel. 4B. Tank nr. 356835-2, 10 m³, årgang 1986, G-nr. 01003 - Diesel.</p> <p>Iflg. det oplyste er der nu diesel i tank 3, hvor der ved sidste tilsyn var Dynamic (benzin) i tanken.</p> <p>Der var ved tilsynet lidt uklarhed om indholdet i de enkelte tanke - ovenstående indhold er i forhold til oplyst ved tilsynet. Iflg. tegning med tanktabel fremsendt fra Vision+ den 10. oktober 2019, skulle Tank 2 være lukket, og der skulle fortsat være Dynamic i Tank 3.</p> <p>Det er oplyst, at skot i tank 4 står åbent, så tanken fungerer som én tank.</p> <p>På baggrund af uklarheden om tanke i drift og indhold i tankene, anmodes der om, at virksomheden fremsender oplysninger om de tanke, der pt. er i drift (fabr.nr., årgang, størrelse, indhold) samt oplysning om, hvis nogle tanke er taget ud af drift. Såfremt det giver anledning til tilretning af tegning HOAL-B01, fremsendes en opdateret tegning til tilsynsmyndigheden</p> <p>I forbindelse med opgradering af forpladsen er det oplyst, at der forekommer såvel enkeltvæggede som dobbeltvæggede rør - på tegningsmateriale indtegnet som hhv. "kantede" og "rundede" linjeføring.</p> <p>Alle påfyldingsrør fra påfyldningsplads til tanke er enkeltvæggede rør. Alle sugerør fra Tank 4 (diesel) til salgspladserne er dobbeltvæggede rør med lækagekontrol. Fra Tank 3 er de sugerør, der forsyner de to standerør længst mod nord, dobbeltvæggede rør med lækagekontrol. De øvrige sugerør fra Tank 3 samt alle sugerør fra Tank 1 og 2 er enkeltvæggede rør.</p> <p>Ifølge anmeldelse af 21. december 2001 om gennemførelse af miljøinitiativer, jf. benzinstationsbekendtgørelsen, så forefindes der ikke væskeførende rør af stål, der ikke er galvaniserede.</p> |
| Olietanke, opstilling/placering | <p>Olietankene er placeret/nedgravet i det sydvestlige hjørne af ejendommen.</p> <p>I den nye olietankbekendtgørelse, 27. november 2019, er kravet om overfyldningsalarm i § 27 udvidet, så det også gælder for nedgravede tanke. Jf. overgangsbestemmelserne skal tanke lovliggøres efter reglerne i bekendtgørelsen. Virksomheden anmodes om at fremsende en redegørelse for tidsplanen for montering af overfyldningsalarmer i tankene, der skal være placeret, så de kan registreres ved påfyldningsstudsene.</p> |
| Olietanke, registrering i BBR | <p>Alle tanke er registreret i BBR.</p> |
| Olietanke, belægninger ved påfyldningspl | <p>Der er støbt betonbelægning på påfyldningspladsen. Belægningen blev inspiceret ved tilsynet - den fremstår pæn, uden tydelige revner og med fint fald mod afløb.</p> |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Olietanke, belægninger ved salgspadser | I forbindelse med opgradering af forpladsen er der etableret tæt belægning (beton) på salgspadserne og under udleveringsstanderne med kontrolleret afløb til en ny olieudskiller og sandfang. Ved tilsynet blev belægningen inspiceret. Den fremstår pæn, uden tydelige revner og med fint fald mod afløb. |
| Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp | Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø er bekendt med, at alle tanke er blevet inspiceret og tæthedsprøvet i september 2009 af J.S. Overfladebehandling ApS. Der er ikke krav i olietankbekendtgørelsen om tæthedsprøvning af anlæg, som har installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm. Alle tanke er indvendigt korrosionsbeskyttede, og skal inspiceres mindst hvert 10. år, jf. olietankbekendtgørelsens § 43. Det vil sige, at der skal foreligge dokumentation for inspektion / tæthedsprøvning igen i 2019. De seneste rapporter skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. Ved tilsynet blev det oplyst, at der foreligger en inspektion af tank 3 i januar 2018, hvor tanken "fik" 2 års levetid, dvs. til januar 2020. Ligeledes blev nævnt en inspektion 23. januar 2019 (?). Det blev oplyst, at tanken står for reovering i uge 45/2019. Virksomheden anmodes om at fremsende alle inspektionsrapporter/tæthedsprøvninger vedrørende tank 3 samt dokumentation for udført reovering. Der anmodes ligeledes om, at dokumentation for tæthedsprøvninger af enkeltvæggede rør, jf. olietankbekendtgørelsens §42, stk. 4 og 9, fremsendes til tilsynsmyndigheden. |
| Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab | Det blev oplyst, at hovedkontoret løbende laver beholdningskontrol, og at hovedkontoret står for at tjekke lækagealarmer. Der blev ikke fremvist beholdningsregnskaber ved tilsynet. Det blev aftalt, at beholdningsregnskaber for alle tanke opgjort pr. måned for 2018 og 2019 rekvireres ved hovedkontoret og fremsendes til tilsynsmyndigheden. Jf. olietankbekendtgørelsens bilag 9 skal tætheden af dobbeltvæggede rør kontrolleres ved overvågning af trykforholdet i mellemrummet mellem væggene. Automatisk overvågningsanlæg skal funktionsprøves mindst én gang årligt. Dokumentation for funktionskontrol af lækagealarm på dobbeltvæggede rør fremsendes til tilsynsmyndigheden. Dokumentation for funktionskontrol af lækagealarmer tilknyttet et elektronisk pejlesystem fremsendes til tilsynsmyndigheden for alle tanke. |
| Olietanke, indretn./drift, påfyldningspl | Påfyldningspladsen er placeret i den sydlige del af ejendommen. Pladsen er ikke overdækket. |
| Olietanke, indretn./drift, salgspads | Der er 4 standerøer - heraf 3 med udlevering af både benzin og diesel. På den sidste standerø er der kun udlevering af diesel. |

Råvarer

| Produkt | Forbrug | Oplag | Enhed | Beholder | | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
|----------------|---------|-------|-------|-------------------|-------------|--------------------------|--------|
| | | | | Type | Volumen (l) | | |
| Vaskeprodukter | | | | Plastdunk | | | 2019 |
| Benzin | | | | Godkendt olietank | | | 2019 |
| Diesel | | | | Godkendt olietank | | | 2019 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|--|
| Råvarer | Der er skiftet leverandør af vaskeprodukter og service af vaskehallen. Det er nu produkter fra Istobal i stedet for fra WashTec. Sikkerhedsdatablade for de anvendte produkter til bilvask bedes fremsendt, herunder vurdering af om produkterne indeholder A- eller B-stoffer jf. spildevandsvejledningen. |
| Råvarer, opbevaring | Vaskeprodukter opbevares i et lokale bag butikken. Alle brugsbeholdere (20 liters dunke) opbevares i en spildbakke. Der er ikke gulvfløb i lokalet. Opbevaring af råvarer gav ikke anledning til bemærkninger. |

Affald

| Affaldsart | Oplag | Enhed | Beholder | | Opbevaring (Beskyttelse) | Transportør | Modtager | Bemærkninger |
|---------------------------|-------|-------|--------------------|-------------|---|--|--|--------------|
| | | | Type | Volumen (l) | | | | |
| Blandet brændbart | | | Container - lukket | | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | Nordjysk Forretnings- & Industrirenovation | Nordjysk Forretnings- & Industrirenovation | |
| Dåser | | | Ikke oplyst | | Indendørs, ingen opkant | Dansk Retursystem A/S | Dansk Retursystem A/S | |
| Olie- og benzinudskillere | | | Ikke relevant | | Ikke relevant | Marius Pedersen A/S | Marius Pedersen A/S | |
| Pap | | | Container - lukket | | Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant | Nordjysk Forretnings- & Industrirenovation | Nordjysk Forretnings- & Industrirenovation | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Affald | Tankstationen har tre containere til blandet brændbart og 2 containere til pap Der er tidligere blevet frasorteret plast på tankstationen - det sker ikke længere. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------|--|
| | <p>Det blev aftalt, at tankstationen igen begynder at frasortere plastaffald i særskilt fraktion. Oplysning om, hvem der fremover afhenter plastaffald, fremsendes til tilsynsmyndigheden.</p> <p>Pap og brændbart bortskaffes af Nordjysk Forretnings- og Industrirenovation.</p> <p>Dåser returneres til Dansk Retursystem A/S.</p> |
| Affald, farligt | <p>Farligt affald omfatter slam fra tømning af de tre olieudskillere og sandfang.</p> <p>Det er tidligere oplyst, at der foreligger en aftale med Marius Pedersen om en årlig tømning samt yderligere tømning ved behov.</p> <p>Endvidere er brugt kattegrus indeholdende fx olie eller benzin også farligt affald. Ved tilsynet kunne ikke fremvises kattegrus eller lignende til opugning ved eventuelt spild. Det blev aftalt, at tankstationen anskaffer nyt kattegrus. Fotodokumentation fremsendes til tilsynsmyndigheden.</p> |
| Affald, opbevaring | Affaldscontainerne opbevares på flisebelægning på vestsiden (bagsiden) af butikken. Ingen bemærkninger. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | 300 meter sydøst for virksomheden er der et område med drikkevandsinteresser. Tankstationen er endvidere beliggende knap 100 meter øst for et indvindingsopland. |
| Planforhold | Ejendommen er beliggende i kommuneplanområde 3.6.D1, men grænser umiddelbart op til kommuneplanområde 3.6.B3, der er udlagt til boligområde. Der foreligger ingen lokalplan for området. |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | Der føres egenkontrol, men den foreligger ikke på tankstationen. |
| Jordforurening | Ejendommen er optaget på Regionens bruttoliste over muligt forurenede grunde på baggrund af de aktiviteter, der har foregået eller foregår på ejendommen. |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Der blev ved tilsynet ikke konstateret tegn på ny jordforurening. |
| Miljøforbedringer, miljømål | Blev ikke nærmere belyst ved tilsynet. |
| Bæredygtighed* | <p>Ved tilsynet blev der drøftet bæredygtighed med udgangspunkt i et samtaleark om bæredygtighed, som var fremsendt forud for tilsynet.</p> <p>Elektricitet: Forbruget kan følges på pc'er, og der er i 2019 skiftet til LED-belysning.</p> <p>Varme: Forbruget kan følges på tankstationen.</p> <p>Vand: Vandforbruget følges på hovedkontoret, hvor der udregnes nøgletal. Tankstationen indberetter månedligt.</p> <p>Råvarer: Q8 er bevidst om emballageminimering. Endvidere er der OBS på madvareprodukter, bl.a. i forhold til dyrevelfærd (fx "Happy Chicken" produkter).</p> |