

## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljø og Produktion  
J.nr. 2020 - 65680  
Ref. MALJS/NISOM  
Dato: 16. juli 2026

### Tilsynsrapport

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhedens navn         | Biofac A/S                                                                         |
| Virksomhedens adresse      | Ejbyvej 44, 4623 Lille-Skensved                                                    |
| CVR nummer                 | 62550511                                                                           |
| Virksomhedstype            | D210a Fremst. af org/uorg kemiske stoffer - ikke bilag 1                           |
| Tidspunkt for tilsynet     | 23.06.2026                                                                         |
| Baggrunden for tilsynet    | Basistilsyn, anmeldt tilsyn                                                        |
| Varsling af tilsynet       | 19. juni 2026                                                                      |
| Deltagere fra virksomheden | Simon Hockenhull, Helle Brønnum, Jakob Bo Nielsen, Henrik Lehn og Johnny Lauritsen |
| Tilsynet udført af         | Malene Jozeffa Sørensen og Ninna Philippa Sommer                                   |
| Tilsynet omfattede         | Vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelser                                        |
| Materiale udleveret        | Oversigtskort over virksomheden                                                    |



### **Håndhævelser**

Der har ikke været håndhævelser på virksomheden siden sidste tilsyn.

### **Indberetninger om egenkontrol.**

Virksomhedens indberetning af egenkontrol for 2026 sker i september måned, og er derfor ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn. Der er i 2025 fremsendt virksomhedens indberetning af egenkontrollen.

### **Jordforurening**

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Miljøgodkendelse af 18. november 2004
- Villkårsændring af 5. januar 2009

### **Gennemgang af miljøforhold**

#### **Generelle forhold**

Virksomheden har GMP standard som kvalitetsledelsessystem og opretholder miljøledelsessystem efter ISO 14.001, uden certificering. Dette blev ikke gennemgået ved tilsynet.

Virksomheden har drift i døgndrift, dog er driften i weekender reduceret. På tilsynet var samtlige døre og vinduer i produktionslokaler lukkede.

#### **Indretning og drift**

De animalske produkter, blev opbevaret i palletanke eller kar på virksomheden. Efter brug bliver tankene/karrene rengjort indendørs inden genanvendelse.

#### **Luftforurening**

Biofac bedes fremsende logbøger over drift og kontrol af støvfiltre, herunder udskiftning og reparation, til Miljøstyrelsen.

## **Lugt**

Miljøstyrelsen havde forud for tilsynet modtaget en klage vedrørende lugtgener fra virksomheden. På baggrund af virksomhedens redegørelse blev det konstateret, at dyserne i scrubberen ikke var blevet rengjort i overensstemmelse med de gældende procedurer.

Virksomheden oplyste, at ansvaret for rengøring af dyserne tidligere har været placeret hos det tekniske personale. Som følge af de seneste lugtgener og klager er ansvaret nu overført til produktionsafdelingen.

Virksomheden oplyste endvidere, at dyserne fremadrettet vil blive rengjort ugentligt. Der er samtidig indført en procedure, hvorefter scrubberen ikke må anvendes, medmindre der foreligger dokumentation for, at rengøringen er gennemført inden for den seneste uge.

Der vil desuden blive monteret ekstra filtre på scrubberen.

Virksomheden ønsker at styrke overvågningen af scrubberen ved at implementere en mere automatiseret og elektronisk kontrol af scrubberen og dyserne. Virksomheden fremsender en handlingsplan for projektet til Miljøstyrelsen.

Virksomhedens spildevand bliver afhentet tre gange dagligt og i den forbindelse vil der være mulighed for en diffus lugt. Dette skyldes fortrængningsluften fra slangerne. Selve afhentningen tager ca. 15 min.

Der var ved spildevandstanken en tromle hvor resterne fra slangerne løb i efter afmonteringen fra lastbilen. Denne tromle var ikke monteret med et låg og det blev aftalt, at der fremadrettet kommer et låg på denne tromle.

Der er etableret flere kulfiltre på virksomheden. Filtrene var tidligere placeret på taget, men er for nylig blevet flyttet til terrænniveau. Flytningen gør det lettere at kontrollere, om filtrene giver anledning til lugtgener, ligesom bygningerne forventes at bidrage til at reducere spredningen af diffus lugt fra filtrene.

Virksomheden er i gang med at fastlægge et passende interval for udskiftning af kullet i filtrene. I første omgang kontrolleres filtrene for lugtgener hver 4.-5. uge. På baggrund af resultaterne vil kontrol- og udskiftningsfrekvensen blive justeret med henblik på at sikre, at kullet udskiftes, inden filtrene giver anledning til lugtgener.

Virksomheden registrerer udskiftning af kulfiltrene i et elektronisk logbogssystem. På tilsynet blev det aftalt, at virksomheden fremsender kopi af de relevante logbøger for de kulfiltre, som kan bidrage til virksomhedens lugtemission.

## **Spildevand**

Virksomhedens spildevand bliver opbevaret i en tank, og bliver efterfølgende hentet af en lastbil, og kørt til et af Køge Kommunes rensningsanlæg. Tank 106, en procestank, har et hul i den yderste kappe, men da den er under drift har konstante 3,5 bar tryk anses hullet udelukkende at være kosmetisk. Miljøstyrelsen anmoder om fremsendelse af seneste tæthedsprøvning af spildevandstanke, herunder tank T106.01 og T106.02 jf. Biofacs fabriksoversigt.

## **Støj**

Virksomheden oplyste, at de væsentligste støjkloder på virksomheden er køletårnet samt køle- og frysecontainerne. Der er etableret et støjafskærmende hegn mod nordvest med henblik på at reducere støjudbredelsen i denne retning.

Virksomheden har desuden et ønske om at erstatte de eksisterende 10 kølecontainere med nye kølecontainere. Dette forventes at reducere støjbidraget fra køleanlægget, idet der etableres nye kompressorer.

### **Affald**

Virksomhedens ADS-data blev gennemgået, og der var en enkelt fraktion hvor virksomheden ikke kunne genkende mængde af affald. Virksomheden vil på baggrund af dette, have mere fokus på kontrollen af ADS-data.

En stor del af virksomhedens pap, blive udsmidt som restaffald, da det har været i kontakt med animalske fødevarer.

Der var ikke yderligere bemærkninger til virksomhedens håndtering af affald.

Der blev i forbindelse med det styrkede affaldstilsyn også udarbejdet et særskilt tilsynsskema.

### **Jord og grundvand**

Gulvbelægningen i bygningen fremstod flere steder i mindre god stand. Virksomheden oplyste, at der er udarbejdet og godkendt en femårig plan for renovering af samtlige gulve. Prioriteringen af de enkelte renoveringsarbejder sker på baggrund af en risikovurdering.

De planlagte forbedringer for 2026 forventes gennemført i forbindelse med virksomhedens to ugers sommer nedlukning.

Virksomheden oplyste endvidere, at der én gang årligt gennemføres en visuel inspektion af tankanlæggene, hvor tankenes tilstand kontrolleres.

### **Driftsforstyrrelser og uheld**

Hændelser såsom klager bliver på virksomheden håndteret via afvigelser, som efterfølgende bliver håndteret i virksomhedens vedligeholdelsessystem.

### **Opsummering:**

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet blev aftalt, at virksomheden fremsender følgende:

- En handlingsplan for elektronisk kontrol af scrubberen.
- Kopi af logbøger fra afkast hvor der kan være et lugtbidrag, herunder udskiftning af kulfiltre.
- Kopi af logbøger over drift og kontrol af støvfiltre.
- Seneste tæthedskontrol af spildevandstanke.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.