



Rapport for miljøtilsyn hos FÆRCH & CO. A/S, Halkjærvej 22, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Tilsynsdato | 27.09.2022 | | |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn - varslet | | |
| Telefon | 98186220 | CVR nr. | 89305616 |
| E-mail | mail@faerch-co.dk | P. nr. | 1002816148 |

| | |
|--|---|
| Virksomhedstype | E52, Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri |
| Godkendelsesdato | |
| Tilslutningstilladelse spildevand | |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------------|-------------|---------|--|
| 29-06-2016 | Henstilling | Meddelt | Gentagelse af tidligere henstilling vedr. at indsende datablade for filtre, når poser udskiftes. |
| 27-09-2022 | Aftale | Meddelt | Det blev aftalt med virksomheden at de skal blive bedre til at sortere deres affald i de korrekte fraktioner, således at pap og plastik ikke bliver blandet sammen Vi aftalte at virksomheden inden den. 1. januar 2023 anskaffer sig en affaldscontainer/presser til pap samt en affaldscontainer/presser til plast. Der skal indsendes fotodokumentation af de to containere/pressere senest på denne dato. |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse | | | | |
|---|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| Maskinsnedkeri, der er etableret på adressen i 1996. | | | | |
| I værkstedet er der placeret 10-12 træbearbejdende maskiner, hvoraf der maksimalt vil være 4 maskiner i drift ad gangen. Der er etableret spånsugningsanlæg, hvor støv og spåner opsamles i en lukket container, og luften renses gennem posefilteranlæg, inden det afkastes til det fri. | | | | |
| Der er ansat 1 medarbejder på værkstedet. Derudover vil der fra det resterende mandskab kun blive udført småarbejde på værkstedet som ikke kan udføres ude hos kunden. Der er et sted mellem 15-20 medarbejdere i alt, inkl. chauffører og service-folk. | | | | |
| Siden det seneste tilsyn i 2016 er der på virksomheden etableret en malerafdeling med en tilknyttet maler. Her udføres der lidt maling og overfladebehandling med pensel/rulle. | | | | |
| Der afledes ikke processpildevand. | | | | |
| Virksomheden ligger i et område, der ifølge lokalplan 05.025 er udlagt til lettere industri og håndværk samt lagervirksomhed. Området grænser op til et boligområde med en beplantet vold imellem virksomheden og boligområdet. | | | | |
| Produktionsareal (m ²) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) | | |
| | | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| 600 | 15 | 7-15 | ingen | ingen |
| Miljøledelse | | | | |
| Nej | | | | |

Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof | Emi.konc (mg/m ³) | Rensning |
|----------|-------------------|------|-------------------------------|------------|
| 1 | Spånsugningsanlæg | | 0,2 | Posefilter |

| Kilde Id | Afkasthøjde over | | Afkastdiameter (m) | | Volumenstrøm (Nm ³ /sek) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (°C) |
|----------|------------------|---------|--------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| | Terræn (m) | Tag (m) | Indvendig | Udvendig | | | |
| 1 | 11,5 | | | | 1,20 | | |

| |
|----------------|
| Rumopvarmning: |
| Fjernvarme |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Luft, afkast | Der er ikke sket ændringer ved spånudsugningsanlægget. Afkastet fra spånudsugning er opadrettet og placeret over filterenheden, ca. 11,5 m over terræn. Anlægget er fritstående. |
| Luft, støv | Der blev ikke konstateret støv af nævneværdig betydning. |
| Luft, filtre | <p>Posefiltrene i spånudsugningsanlægget renser sig selv. Der er både visuel og akustisk alarm ved driftsstop på anlægget.</p> <p>Det blev oplyst at filtrene i spånudsugninganlægget stod til at blive udskiftet til oktober. Der forelå ordrebekræftelse på dette.</p> <p>Spånudsugningsanlægget kører det meste af dagen.</p> |

Støj

| Id | Støjkilde | Kildestyrke dB(A) | Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.) |
|----|---------------|-------------------|--|
| 1 | Spånudsugning | | Lyddæmpende kasse |
| 2 | Kompressor | | Afskærmning uden lydisolering |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|---|
| Støj | Der har ikke været klager/henvendelser om støjgener. |
| Støjklider, indendørs | Træbearbejdende maskiner er placeret indendørs og bør ikke give anledning til støjgener. |
| Støjklider, udendørs | <p>Der blev ikke registreret støj af nævneværdig betydning udendørs. Kompressoren virkede meget lydsvag.</p> <p>Kompressoren er anbragt bag en uisoleret skærm. Tænd/sluk ur sikrer, at den ikke kører unødvendigt samt i weekender.</p> <p>Virksomheden er opmærksom på, at støjende aktiviteter udendørs begrænses mest muligt.</p> |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|---|
| Spildevand, procesvand | Der udledes ikke processpildevand. |
| Spildevand, afløbsforhold | Området er separatkloakeret ifølge spildevandsplanen. |

Tankoplysninger i BBR

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Olietanke | Der er ingen olietanke på virksomheden. |

Råvarer

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|---|
| Råvarer, opbevaring | Flydende råvarer som olie, diesel og benzin samt maling/træbeskyttelse, fortynder m.m. opbevares i et lukket, brandsikret rum uden afløb. Der står en del malingbøtter i malerafdelingen. Disse vurderes dog ikke at være et problem da mængderne er små og ikke står tæt på et afløb. |
| Råvarer/Kemikalier, belægninger | Støbt gulv. |

Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|--|
| Affald, farligt | Der fremkommer normalt ikke farligt affald udover batterier som bliver sorteret og afhentet som de skal. |
| Affald, sortering | Der lå pap i glascontaineren og der var ikke nogen pap- og plastikcontainer på stedet. Disse fraktioner endte i stedet i containeren til småt brændbart. Det blev aftalt med virksomheden, at fraktionerne pap og plast bliver sorteret fremover. |
| Affald, opbevaring | Der manglede container til pap og plastik. Derudover gav opbevaring af affald ikke anledning til bemærkninger. |
| Affald, bortskaffelse | Det meste affald som fremkommer i virksomheden, bliver sorteret på matriklen. En gang imellem bliver det afhentet ude hos kunden. Virksomheden har lavet en aftale med Kristian Rytter A/S om afhentning af affaldet. I den forbindelse skal virksomheden være opmærksom på at Kristian Rytter A/S er godkendt som transportør og ikke som indsamler. Det betyder at en aftale med Kristian Rytter A/S om afhentning af affaldet ikke fritager virksomheden for ansvaret i forhold til hvor Kristian Rytter A/S afleverer affaldet. Forkert bortskaffelse/anvendelse af det afhentede affald kan derfor have konsekvenser for virksomheden, da virksomheden fortsat har ansvaret for at affaldet bliver genanvendt eller bortskaffet korrekt jf. affaldsbekendtgørelsen |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn | Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet |
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Virksomheden ligger ikke i et område med indsatsplan for drikkevand. Der er ca. 550 m til område med særlig drikkevandsinteresse. |
| Generelle bemærkninger | Der er ikke områder med beskyttet natur i umiddelbar nærhed. Virksomheden ligger tæt på boliger. |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal | Ingen bemærkninger |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---|
| Jordforurening | Der er ikke oplysninger om kortlægning efter jordforureningsloven. (udgået inden kortlægning) |
| Bæredygtighed | <p>Der blev snakket om bæredygtighed med udgangspunkt i "Bæredygtighed Inspirationsark" udarbejdet af Aalborg Kommune.</p> <p>Her blev det drøftet hvorledes virksomheden kunne gøre en ekstra indsats indenfor områderne energi, transport og affald da dette ville kunne gavne miljøet og klimaet, men i lige så høj grad kunne give besparelser til virksomheden.</p> <p>På energiområdet fortalte virksomheden at de havde skiftet til LED pærer i en del af bygningen og sat censor på belysningen således at det kun var tændt ved aktivitet. Derudover var der ligeledes en timer på kompressoren så den ikke stod og kørte udenfor arbejdstid.</p> <p>På transportområdet havde virksomheden allerede gang i nogle overvejelser omkring hvorvidt de skulle skifte deres vognpark over til elbiler. Hvor langt disse overvejelser var på nuværende tidspunkt kunne der dog ikke oplyses om, der var nemlig også lidt problematikker omkring rækkevidde som skulle løses først.</p> <p>På affaldsområdet blev muligheden for at få en pap- og plastcontainer til pres drøftet. Ved at presse materialerne til baller er der nemlig mulighed for at få betaling ved afhentning af materialerne og dette ville derfor give god mening for virksomheden. På den måde ville der også være et større incitament til at få sorteret de to fraktioner korrekt da man ikke vil få betaling hvis renhedsgraden i ballen ikke er tilstrækkelig.</p> |