



Tilsynsrapport

Virksomheder
J.nr. 2019 - 2105
Ref. PEMJE
Dato: 03. februar 2020

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	MAT Dania ApS
Virksomhedens adresse	Markedsvej 21, 9600 Aars
CVR nummer	11793991
Virksomhedstype	2.4 Drift af jernmetalstøberier > 20 tons om dagen
Tidspunkt for tilsynet	17. december 2019
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn med fokus på udendørs oplag, belæ- ninger m.m. for afklaring af BTR-omfang
Varsling af tilsynet	Aftalt den 10. december 2019
Deltagere fra virksomheden	Per B. Jensen, Senior Kvalitetskonsulent
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Peter Møller
Tilsynet omfattede	Udendørs oplag og arealer samt vaske-/tankplads
Materiale udleveret	-

Indledende bemærkninger

I forbindelse med den forestående revision af virksomhedens miljøgodkendelse skal Miljøstyrelsen træffe afgørelse om Basistilstandsrapport (BTR).

Tilsynet blev gennemført med det formål at lokalisere områder på de udendørs arealer, hvor der foregår aktiviteter, som kan give risiko for jord- og grundvandsforurening, og som derfor skal indgå i virksomhedens Basistilstandsrapport.

Dette notat er ikke en afgørelse om Basistilstandsrapport, denne træffes efterfølgende, men notatet er for at sikre en fælles forståelse inden afgørelsen om Basistilstandsrapport.

I skal ikke foretage jer noget før I modtager vores afgørelse om Basistilstandsrapport.

Rundgang

Ved rundgangen udpegede Miljøstyrelsen følgende lokaliteter, som skal indgå i Basistilstandsrapporten:

- Vaskeplads på sydsiden af virksomheden
Ved olieudskilleren skal etableres en boring til bunden af olieudskilleren for udtagning af jordprøver til analyse fra 3 dybder, terrænnært, 1,0 m.u.t og ved bunden af olieudskilleren.
- Vaske-/tankplads på nordsiden af virksomheden
Ved olieudskilleren skal etableres en boring til bunden af olieudskilleren for udtagning af jordprøver til analyse fra 3 dybder, terrænnært, 1,0 m.u.t og ved bunden af olieudskilleren.
- Slaggeplads på nordsiden
Ved opkørslen til slaggepladsen skal etableres en boring eller lignende for udtagning af jordprøve til analyse, terrænnært og 0,5 m.u.t.

I øvrigt:

Arealet hvor der oplagres filterstøv m.m. og som tidligere var ubefæstet, ville skulle have indgået i Basistilstandsrapporten, men på baggrund af tilsynet den 10. december 2018, blev der udtaget repræsentative jordprøver fra arealet. Jordprøverne viste ingen overskridelse af jordkvalitetskriterierne. Arealet blev efterfølgende befæstet.

På den baggrund er arealet ikke relevant i forhold til Basistilstandsrapport.

Bilag:

Kort med markering af de 3 lokaliteter

Med venlig hilsen
Peter Møller
Tlf.: 7254 4456