

KVISTGÅRD JERN & METAL A/S
Hejreskovvej 7
Munkegårde
3490 Kvistgård

Center for By Land og Vand

Natur Miljø og Klima
Stengade 59
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 17. juni 2026
Sagsnr. 26/14432

Stine Rosenkrands

Ingeniør
Tlf. 49 28 28 58
Mobil 41 86 98 30

www.helsingor.dk

**Referat fra miljøtilsyn med Kvistgård Jern & Metal A/S på Hejreskovvej 7 og 17,
Kvistgård den 28. maj 2026**

Helsingør Kommune var på miljøtilsyn hos din virksomhed den 28. maj 2026.

Dette brev er et referat. Formålet med tilsynet var at kontrollere, at du har indrettet og driver virksomheden i overensstemmelse med jeres miljøgodkendelser og miljøbeskyttelsesloven i almindelighed.

Tilstede ved tilsynet var Thomas Westerby fra virksomheden og Malene Kamstrup og jeg fra Helsingør Kommunes miljømyndighed.

Virksomheden er en jern- og metalhandler med hovedkontor på Hejreskovvej 7. I har også en ny plads på Hejreskovvej 17. Der blev ført tilsyn med begge af virksomhedens lokationer.

Tilsynet på Hejreskovvej 17 gav anledning til følgende bemærkninger:

- "Miljømåling – Eksterne Støj" skal laves for aktiviteterne på Hejreskovvej 17 med beregning af hvor mange timer, der kan være aktiviteter for at støjgrænserne overholdes. Vilkår 22 i miljøgodkendelsen stiller krav om dette inden 1. juni 2026.
- På Hejreskovvej 17 er der bestilt udtagning af spildevandsprøver. Vilkår 21 i miljøgodkendelsen stiller krav om 2 årlige prøver af det rensede spildevand fra pladsen.

Frist for opfyldelse af de to ovenstående punkter er 1. september 2026.

Tilsynet på Hejreskovvej 7 gav anledning til følgende bemærkninger:

- Vilkåret om maksimal mængde af affald kan fjernes, hvis I søger herom.
- Der blev observeret huller i belægningen ved tilteren, hvor der var spildt hydraulikolie, og ved letjernet, som nogen steder indeholdt olie.
- Ødelagt fuger i betongulvet indendørs i hallen, hvor flydende farligt affald blev opbevaret.
- Vi varsler i selvstændigt brev påbud om undersøgelse for jordforurening på disse steder.

- Vilkår 15 +21 indskræpes, arealer med tæt belægning skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedredes hurtigst muligt, og aktiviteter må først foregå på de impermeable arealer, når skaderne er udbedret.
- Vilkår 27 indskræpes, og det understreges, at hvis der er utætheder og brud på belægningen, så skal det føres til journal, og utæthederne skal udbedres jf. vilkår 15 og 21.

Hejreskovvej 17

I har også en ny plads på Hejreskovvej 17, miljøgodkendt i 12. juni 2025, og den er så småt er taget i brug i 2026.

Der er vilkår 22 i miljøgodkendelsen om, at der skal laves en "Miljømåling - ekstern støj" for at vise, at støjgrænserne overholdes inden 1. juni 2026.

Det blev aftalt, at der skal laves en beregning af hvor mange timer, de forskellige aktiviteter må være i drift, samtidig med at støjgrænserne skal overholdes ved nærmeste bolig overholdes. Vi accepterer, at fristen forlænges med 3 måneder til den 1. september 2026.

Der er opført en bygning på pladsen, og der er opsat en visuel alarm på forsiden.

På bagsiden vil man kunne se, hvilken af alarmerne, der er gået i gang.

På parkeringsarealet må der sættes både tomme og fyldte containere, men de må ikke indeholde olieholdigt metal.

Der er ikke udtaget spildevandsprøver, men denne er bestilt. Vilkår 21 i miljøgodkendelsen stiller krav om 2 årlige prøver af det rensede spildevand fra pladsen. Der gives også en frist til den 1. september 2026.

Hejreskovvej 7

Virksomheden er en jern- og metalhandler med hovedkontor på Hejreskovvej 7.

Der gælder en revideret og samlet miljøgodkendelse af hele virksomheden dateret 25. august 2011 med tilføjelser i 2015 og 2016.

Det kun er nødvendigt vilkår om maksimalmængder for miljømæssigt problematisk affald. I kan derfor søge om, at vilkåret om maksimalt 4.000 ton affald kan fjernes.

Ved tilsynet blev det konstateret, at I opbevarede et litiumbatteri i en plastkasse op af hallen. I laver modtagekontrol, når der modtages affald, men det kan ske, at der gemmer sig et batteri blandt modtaget metalfaffald.

Thomas oplyste, at hvis der findes et litiumbatteri, så frasorteres og lægges i den grå spand. Herefter køres det på genbrugspladsen hurtigst muligt.

Indskærpelse om utætheder i belægninger og tilsyn hermed

40 fods tilteren var gået i stykker inden tilsynet. En af de hydrauliske arme var knækket, og der havde været spild med hydraulikolie. Der sås tæring i asfalten ved tilteren. Asfalten var meget oliepåvirket.

Ved tilteren var der spildt hydraulikolie, og der belægningen var ikke tæt.

Ved tilsynet så ligeledes hul i asfalten lige ved båsen med letjern/fedt jern.

Farligt affald blev opbevaret indendørs i hallen, hvor der er støbt betongulv.

Der var nogle gennemgående fuger, også hvor spildolie blev opbevaret. Der blev også opbevares oliespånér indendørs, hvorfra beholderen ikke holdt helt tæt med olie. Der spildt olie på gulvet.

Det indskræpes hermed, at **alle** huller i belægninger skal registreres og udbedres hurtigst muligt jf. vilkår 15. Aktiviteter, der foregår på beskadigede utætte belægninger, skal ophøre og må først genoptages, når skaderne er udbedret ligeledes jf. vilkår 15.

Vilkåret om tæt belægning er stillet, fordi virksomheden ikke må forurene jord og grundvand på steder, hvor der er risiko for spild med olie.

Der har lige været et årligt tilsyn med belægningerne, og Thomas registrerer kun store huller.

Vilkår 27 indskræpes om, at virksomheden mindst en gang årligt skal tilse alle arealer med tæt belægninger for revner, lunger eller andre skader. Det understreges at selv små utætheder skal registreres og udbedres. I bedes oplyse, hvornår I har fået udbedret utætte belægninger og tætnet fugerne.

Varsel af påbud vil blive meddelt

Vi vil give påbud om at undersøge for jordforurening ved tilteren, ved opbevaring af letmetal, og ved opbevaringen af farligt affald.

Luftemission

Der er ikke krav om udsugning over tag.

Støj

Der har ikke været klager over støj. Virksomheden ligger i et industrikvarter og har vilkår om støj.

Spildevand

Spildevand fra pladsen ledes til sandfang og olieudskiller.

Farligt affald

Akkumulatorer opbevares under tag i kemikaliekasser.

Spildolie opbevares på spildbakke i hal, hvor der er vilkår om tæt impermeabel belægning.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden 15. juli 2026.

Virksomhedens navn	Kvistgård Jern & Metal A/S
Virksomhedens adresse	Hejreskovvej 7 og 17, 3490 Kvistgård
CVR	14426507
Listepunkt	K206
Virksomhedstype	Jern og metalhandler
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsynet	28. maj 2026
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden, men Miljøstyrelsen fører tilsyn med affald.
Ny jordforurening?	Ikke konstateret.
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Der varsles påbud om at undersøge for jordforurening ved utætte belægninger
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej

Med venlig hilsen

Stine Rosenkrands
Miljømedarbejder

[Skriv sikkert til Helsingør Kommune via digital post](#)

På helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver.