



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos SPORTSRIDEKLUBBEN AALBORG, Dallvej 5-5A og 7-7A, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	11-11-2025		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	
Mobiltelefon		CVR nr.	50726312
E-mail		P. nr.	1003095751
Miljørisikoscore			

Godkendelsestype	Dispensation
Godkendelsesdato	22-11-2004

Kategori	2
----------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
20-11-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Containere til opbevaring af husdyrgødning skal være tætte og møddinger og containere med møg skal dækkes med vandtæt materiale
18-07-2024	Aftale	Andre forhold	Containere til opbevaring af mødding skal have en vand- og lufttæt overdækning.
12-11-2025	Indskærpelse	Meddelt	Der skal etableres vand- og lufttæt overdækning på containerne på møddingspladserne og eventuelle mødding der ligger på pladsen i mere end én dag.
12-11-2025	Indskærpelse	Meddelt	Revnerne på møddingspladsen i gårdspladsen skal reparere for at sikre at møddingspladsen er uigennemtrængelig for vand.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1900	150	150		(10 x 15 x 1,0) m
Møddingsplads	01-01-2000	80	80		ca. (8x10) m

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Der er to møddingspladser på ejendommen; én i gårdspladsen (syd) og én i forlængelse med den nordligste staldbygning (nord). Ved tilsynet blev der observeret nogle brede revner på møddingspladsen i gårdspladsen. Baseret på billederne fra tilsynet i 2024 af møddingspladsen, så er revnerne blevet større. Det indskræpes derfor at revnerne skal repareres for at sikre at møddingspladsen er tæt. Møddingspladsen for enden af den nordligste stald vurderes at være tæt.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Møddingspladsen for enden af den nordligste stald har mur på to af siderne og ligger i forlængelse af stalden. Der er vulst på den sidste side, så eventuel væske fra pladsen ikke kan løbe ud. Afløbet var frit ved tilsynet. Møddingspladsen på gårdspladsen har mure på tre af siderne, dog med en åbning i muren ud mod gårdspladsen. Der er en vulst på dele af siden ind mod stalden. Afløbet var ikke frit ved tilsynet da der lå møg på begge sider af containeren på møddingspladsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, overdækning	Ved tilsynet i 2024 blev det påpeget at møddinger skal være overdækket med vand- og lufttæt materiale, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen § 15, stk. 1. Ved tilsynet i 2025 blev det konstateret at containerne til opbevaring af dybstrøelsen med husdyrgødning, ikke er overdækket med vand- og lufttæt materiale. Det blev også observeret ved tilsynet at møddingen, der lå uoverdækket på pladsen, ved siden af containeren, på møddingspladsen for enden af den nordligste stald, afgav væske. Dette tyder på at det har ligget uoverdækket i flere dage på møddingspladsen, da det ikke har regnet i et par dage op til tilsynet. Det blev aftalt ved tilsynet i 2024 at det er okay at dybstrøelsen ligger uoverdækket på pladsen i maks. én dag. Det indskræpes derfor at containerne og mødding der ligger i mere end én dag på møddingspladsen, skal overdækkes med vand- og lufttæt materiale.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Det vurderes at der ikke kan ske tilledning af tag- og overfladevand til møddingspladserne.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes at være tilstrækkelig.
Møddingsplads, øvrige	Der muges hver morgen og det lægges ud på pladserne ved siden af containerne. Herefter bliver møget læsset op i containerne, som så tømmes, når de er fyldte, hvilket sker ca. en gang om ugen.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-06-1970		0	20		Opsamlingsbeh.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Der er ingen markstakke på ejendommen.	0

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Dybstrøelsen afhentes i containerne af biogas.