



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

**Hyton Haderslev ApS ing.fa & Msk.f.
Fjordagervej 20T
6100 Haderslev**

Dato for miljøtilsyn:	28.09.2023
Til stede ved tilsyn:	Timm Jäger, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2

Telefon	74524280	Hjemme- side	www.hyton.dk
E-mail	mail@hyton.dk	CVR nr.	25138740
Fax	74534280	P. nr.	1007347843

Matrikler
1188 Sdr. Otting Under Haderslev

Acadre sagsnr.:	09/29159
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... bilag 1 pkt. A 53 - Maskinfabriker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m ² .
Godkendelse/tilladelse	
Kontaktperson ved tilsyn	
Baggrund for tilsyn og omfang*	
Produktionsforhold	Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidste tilsyn. Virksomheden specialiserer sig i fremstilling og reparationer af cylindre o.l., bl.a. til fødevarerindustrien. Der arbejdes med såvel sort som rustfrit stål.
Miljøledelse/grønt regnskab	
Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	Den normale arbejdstid er mandag til torsdag fra kl. 7.00 til 15.00; fredage til kl. 14.30.
Antal ansatte	Carsten har 3 ansatte i produktionen.
Ressourcer	Kontoret opvarmes ved hjælp af fjernvarme. Produktionshallerne opvarmes ved hjælp af oliefyring.
Andet	

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Udover diverse hydraulik-, smørelolie o.l., anvendes der måske 5 ltr. opløsningsmiddelbaserede maling om året.

--	--

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der findes et punktudsugningsanlæg med afkast i den nordlige side af hallen. Der foretages lidt CO ₂ svejsning fra et fast anlæg. Maling foregår i det rum, hvor fyringsolietanken og spildolietanken er opstillet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Af støjende anlæg findes der en kompressor opstillet udenfor under halvtag (ved den nordlige side af hallen). Virksomheden råder over en gastruck. Der er opsat en støjskærm rundt om udsugningsanlægget med afkast, så anlægget ikke bliver så hørbart i omgivelserne.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der udledes ikke processpildevand fra virksomheden. Der er ikke gulvafløb i produktionslokalerne.
Vandforsyning	

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1001	Olie	2.500	1994	Over jord	NEJ

1002	Olie	2.500	1800	Indendørs	NEJ
------	------	-------	------	-----------	-----

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Fyringsolietank og spildolietank er begge placeret indendørs i malerrummet. Der er ikke afløb i rummet. Opmærksomheden henledes på, at fyringsolietanken fra 1994 skal sløjfes i 2024.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Metalaffald lægges i container og tømmes af Uniscrap. Spånaffald dryppes først af ved drejebænken, inden de skovles op i 'trillebøren'. Her kunne der ikke ses olieafdryp på bunden af trillebøren. Herfra lægges spånene i affaldscontaineren. Det kan alligevel anbefales, at begge containere med metalaffald overdækkes med en presenning for at sikre mod evt. udvaskning af olier. Olietromlerne, der står udenfor, er tomme. Der fremkommer meget lidt andet affald. Brændbart affald hentes af vognmand, Flemming Paulsen.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Der fremkommer meget lidt olieaffald. På tilsynstidspunktet stod der indendørs en 200 ltr. tromle med spildolie.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har vurderet, at matriklen kan være forurenede, hvorfor den er blevet V1-kortlagt i henhold til Jordforureningsloven.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

--	--

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede forhold.