

Brønderslev Materielgård
Spejlborgvej 9
9700 Brønderslev

Sendt på mail: peder.gregersen@99454545.dk

Plan og Miljø

Dato: 23-05-2016
Sags. nr.: 09.02.09-K08-871-11
Sagsbeh.: Kasper Nimand Steffensen
Lokaltf.: +4599454665
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
Fax 9945 4500
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn på materielgården på Spejlborgvej 9, 9700 Brønderslev

Brønderslev Kommune foretog den 12. maj 2016 et miljøtilsyn, hvor forholdene på materielgården på Spejlborgvej 9, 9700 Brønderslev blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold. Tilsynet var varslet i mail af 19. april 2016.

Til stede ved tilsynet var:

- Peder Gregersen (PG), afdelingsleder Materielgården Brønderslev
- Kasper Nimand Steffensen (KNS), Brønderslev Kommune
- Henriette Kolby (HK), Brønderslev Kommune

Tilsynet gav anledning til nedenstående bemærkninger.

Miljømæssig regulering af materielgården

Autoværkstedsdelen reguleres efter autoværkstedesbekendtgørelsens regler, mens tanke reguleres efter olietankbekendtgørelsen. Øvrige forhold der ikke måtte falde ind under disse bekendtgørelser reguleres ved påbud, da materielgården ikke er miljøgodkendt.

Autoværkstedsbekendtgørelsens §§ 7-13 gælder dog ikke for værksteder, der er etableret før 1. januar 1986, når autoværkstedet ikke er udvidet eller ændret på en måde, som indebærer forøget forurening. Da der er sket flere ændringer og udvidelser siden 1986 er det vurderet, at autoværkstedsbekendtgørelsen er gældende for materielgården.

Nogle materielgårde er miljøgodkendte, da de har kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller har mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³. Der ønskes senest den **1. juli 2016** svar på, hvor meget affald, herunder jord, der dagligt tilkøres materielgården. Herefter vil eventuel godkendelsespligt blive vurderet.

Der foretages ikke nedknusning på materielgården. Dette foretages i stedet for på Øster Kærvej.

Oplag af jord

Ifølge PG oplagres der uanalyseret jord fra forskellige projekter (fejesand og brøndsand) på Spejlborgvej 9. Arealet, hvor uanalyseret jord oplagres udgør ca. 20 x 20 m og hvis jorddyngen er ca. 4 meter høj svarer det til en mængde på ca. 1600 m³. PG sagde, at når pladsen var fyldt blev al jorden afleveret uanalyseret til RGS 90 i Rærup. De sidste 3 års kvitteringer for aflevering af jord til RGS 90 ønskes fremsendt til Brønderslev Kommune senest den **1. juli 2016**.

HK anbefalede, at I fik et analysefirma til at udtage prøver af jorden inden aflevering til godkendt modtageanlæg, da dette evt. kan minimere udgiften, såfremt noget af jorden kan afleveres som ren jord.

Når jord flyttes fra Spejlborgvej 9 skal der forinden indsendes jordflytningsanmeldelse til Brønderslev Kommune jf. kravene i jordflytningsbekendtgørelsen.

Der var placeret nogle jorddynger midt på pladsen på Spejlborgvej. Der ønskes fremsendt beskrivelse af, hvor denne jord stammer fra (adresser) og hvornår den er tilkørt. Svar herpå bedes fremsendt senest den **1. juli 2016**.

Farligt affald

Spildolie blev opbevaret i brugte olietromler og ikke på spildbakke, hvilket også var tilfældet på forrige tilsyn den 12. august 2011. Herudover var der placeret en tromle med oliefiltre i den ene lagerhal. Denne var heller ikke på spildbakke, men dog under tag.

Det **indskærpes**, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens¹ § 13, at farligt affald tillige skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Affaldet skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig.

PG tilkendegav på tilsynet, at forholdet snarest vil blive bragt i orden ved indkøb af spildbakker og flytning af tromler. Indskærpelsen skal være efterkommet senest den **1. juli 2016**.

Jordforurening

Den måde, hvorpå opbevaring af tjære skete, var ikke miljømæssigt tilfredsstillende og medfører stor risiko for jord- og grundvandsforurening. Der var frisk spild på opbevaringsstedet, men spild fra tjæren er tydeligvis sket over en længere periode. Forholdet blev også påtalt på tilsynet den 12. august 2011. Tjære skal håndteres på plads med fast belægning og beskyttet mod vejrlig. Stoffer i tjæren, bl.a. PAH og fenoler, opløses langsomt af nedsivende regnvand og kan derved forurene jord- og grundvand. Såfremt der ikke sker miljømæssig tilfredsstillende opbevaring af tjære vil I blive mødt med et påbud herom. Billeddokumentation bedes fremsendt senest den **1. juli 2016**.

Såfremt der er sket forurening af jorden som følge af tjæreopbevaringen kontaktes Henriette Kolby med henblik på fjernelse af forureningen. Hvis der ikke er sket jordforurening bedes fremsendt billeddokumentation for dette.

Tankplads

Tankpladsen var i dårlig forfatning og der var risiko for nedsivning af benzin og diesel ved spild. Pladsen vurderes således ikke at sikre, at spild ikke løber til jord og grundvand.

Der bedes senest den **1. juli 2016** fremsendes redegørelse for hvordan det sikres, at der ikke sker jord- og grundvandsforurening i forbindelse med tankning. Ligeledes skal det af redegørelsen fremgå, hvor stor tankaktivitet, der er på pladsen.

PG var den 17. maj 2016 på rådhuset i Dronninglund og fortalte, at han havde fundet tankattester på olietankene. Han nævnte, at den ene skulle kontrolleres hvert 10. år, hvilket han ville få gjort. Tankattester bedes fremsendt senest den **1. juli 2016**. Når vi har modtaget tankattester er det muligt at afgøre, hvilke regler tankene er underlagt i forhold til olietankbekendtgørelsen.

Spildevand

Der blev spurgt ind til, hvem der tømmer materielgårdens olieudskillere. PG kunne ikke umiddelbart svare på det. Svar herpå bedes fremsendt senest den **1. juli 2016**, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 2.

¹ Bekendtgørelse nr. 1733 af 21/12/2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v (autoværkstedsbekendtgørelsen)

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen² skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet er du velkommen til at kontakte os. Spørgsmål vedr. jordforurening og jordflytning bedes rettet til Henriette Kolby.

Med venlig hilsen

Henriette Kolby
Sagsbehandler - Virksomheder

Henriette.Kolby@99454545.dk

Kasper Nimand Steffensen
Sagsbehandler - Virksomheder

Kasper.Nimand@99454545.dk

² Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)