

KROGEN AUTO v/ Søren Jørgensen
Krogen 26
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Sendt via: info@krogenauto.dk

22. oktober 2025

Rapport efter miljøtilsyn hos KROGEN AUTO v/ Søren Jørgensen beliggende Krogen 26, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2012-06872
Dokumentnummer: 8595086

Frederikshavn Kommune har den 21.10.2025 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Søren Jørgensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftaler:

- **Forlængelse af afkast fra udstødningsgas**

Virksomheden etablerer nyt afkast fra udstødningsgas i den nye tilbygning. Afkastet føres min. 1 m over tagryg, se bemærkning under "Luftforurening" i vedhæftet bilag.

Det aftaltes med virksomheden, at afkast fra udstødningsgas på eksisterende værkstedsbygning også forlænges til min. 1 m over tagryg jf. Autoværkstedsbekendtgørelsen.

- **Fremsend dokumentation på sandfang og olieudskiller**

Det aftaltes på tilsynet, at virksomheden fremsender dokumentation på sandfang og olieudskiller, så snart produkterne er valgt, se bemærkning under "Spildevand, generelt" i vedhæftet bilag.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I

miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Med venlig hilsen



Maria Klitgaard (MAKL)
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr.	30134451
	P. nr.	1015043810

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Autoværksted, hvor der foretages reparation af biler og dækskift. Der foretages ingen undervognsbehandling, autolak eller autovask. Der laves heller ikke pladearbejde, herunder svejsning og maskinel slibning. Se billeder af eksisterende værksted:   Værkstedet har i 2024 fået tilladelse til at udvide værkstedet med en tilbygning på i 289 m2. Tilbygningen indeholder ekstra værksted med 4 stk. nye lifte og dækhotel. Udvidelsen forventes udført ultimo 2025. Nedenfor ses billeder af udvidelsen: 

	 Antal ansatte: 4 stk. Åbningstid fra kl. 7.30-16 på hverdage. Der er ikke arbejde i weekenden.
Miljøgodkendelse	Værkstedet er omfattet af Autoværkstedsbekendtgørelsen.
Egenkontrol (journal)	Der er 3 afkast fra det eksisterende værksted: -1 afkast uden filter på udstødningsgas. Afkastet er ført 1 meter over tag. -1 mindre afkast fra værkstedets oliefyr. -1 afkast med cyklonfilter fra sandblæseren, hvori bl.a. bremses rengøres. Afkastet oplyses at være 1 meter over tag. Sandblæseren anvendes ikke længere, men er i stedet erstattet af en vandrenser til rensning af bremses. Vandrenseren er ikke koblet på afkastet - afkastet anvendes derfor ikke pt. Ifbm. udvidelsen af værkstedet laves der et ekstra afkast uden filter men med trykregulering fra udstødningsgas. Det er et krav at afkastet føres min. 1 m over tagryg jf. Autoværkstedsbekendtgørelsen. Det aftaltes desuden, at afkastet på eksisterende værkstedsbygning til udstødningsgas forlænges til min. 1 m over tagryg.
I øvrigt	Ejendommen er opvarmet med fjernvarme og oliefyr (kaloriferer), hvilket også står registreret i BBR. Oliefyret er anskaffet fordi fjernvarmen ikke kan opvarme hallen hurtigt nok. Derfor benyttes oliefyret ind i mellem.
Forurenet jord	Det vurderes, at den nuværende drift ikke giver anledning til forurening af jord og grundvand.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Der er 3 afkast fra det eksisterende værksted: -1 afkast uden filter på udstødningsgas. Afkastet er ført 1 meter over tag. -1 mindre afkast fra værkstedets oliefyr. -1 afkast med cyklonfilter fra sandblæseren, hvori bl.a. bremses rengøres. Afkastet oplyses at være 1 meter over tag. Sandblæseren anvendes ikke længere, men er i stedet erstattet af en vandrenser til rensning af bremses. Vandrenseren er ikke koblet på afkastet - afkastet anvendes derfor ikke pt.

	 Ifbm. udvidelsen af værkstedet laves der et ekstra afkast uden filter men med trykregulering fra udstødningsgas. Det er et krav at afkastet føres min. 1 m over tagryg jf. Autoværkstedsbekendtgørelsen. Det aftaltes desuden, at afkastet på eksisterende værkstedsbygning til udstødningsgas forlænges til min. 1 m over tagryg. Virksomheden har etableret ventilationsanlæg (varmepumpe) på den nye tilbygning. Ventilationsanlægget kan også køle om sommeren.
--	--

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle aktiviteter foregår indendørs - virksomhedens kompressor er placeret indendørs på loftet. Virksomheden oplyser, at der ikke foretages pladearbejde og slibning på lokaliteten. Virksomheden har fået installeret varmepumpe. Frederikshavn Kommune har ikke modtaget støjklager over virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der genereres ingen processpildevand fra virksomheden og der findes ingen afløb i det eksisterende værksted på nuværende tidspunkt. I den nye tilbygning bliver der etableret 6-8 afløb. Disse afløb er til at tage tøsne og regn fra bilerne samt vask af gulve. Der bliver installeret sandfang og olieudskiller på afløbet, inden tilslutningen til offentlig kloak. Kommunen anmoder om dokumentation på valgte sandfang og olieudskiller. Såfremt virksomheden i fremtiden etablerer en vaskeplads, skal der søges om en tilslutningstilladelse. Dette er dog ikke på tale, og bilerne vaskes i nærliggende vaskehal.

	Gulvvaskevand fra det eksisterende værksted er tidligere blevet opsamlet i palletank, som afhændes af Avista Oil som farligt affald. Dette kan fremadrettes ledes via afløb i tilbygningen til off. kloak. Der er sanitetsspildevand fra håndvask og toilet, som ledes til offentlig separat-kloak.
--	---

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der kommer afløb i det nye værksted, som afleder til sandfang og olieudskillere. Olieudskillere tilmeldes tømningsordning, som tømmes automatisk af Stæten min. 1 gang årlig. Olieudskilleren er endnu ikke etableret.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er registreret 2 aktiv tanke op ejendommens BBR: Størrelse: 1.200 L Placering: Indendørs Indhold: Fyringsolie År: 2007 Størrelse: 1.000 L Placering: Indendørs Indhold: Spildolie År: 2019 Der kommer ikke flere tanke i forbindelse med tilbygningen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager: - Oliefiltre, spraydåser: Stena Recycling - Kølervæske: meget begrænset mængde - Stena Recycling - Bremsevæske: Stena Recycling - Spildolie: Avista Oil - Miljøklude: ingen - Batterier/akkumulatorer: Returordning med FTZ og eller Sæby Produkthandel. Affaldet opbevares i særskilt rum i godkendte beholdere. Der er ingen afløb i rummet. Beholderne med flydende olieaffald er placeret på spildbakke. Opbevaringen er som følgende:

	- Oliefiltre i plast spændelågsfad. - Bremsevæske, kølevæske, bremsevaskevand og gulvaskevand i palletank fra hhv. Stena og Avista. - Spildolie i olietank. - Spraydåser i plast spændelågsfad. Virksomheden anskaffer et kar til opbevaring af brugte bilbatterier, således de ikke blot står i værkstedet - dog er der pt. ingen risiko for afløb til kloak, da der ikke er afløb i værkstedet.
Affald, generelt	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper: Dagrenovation: Peter Sørig Dæk: Sæby Produkthandel Plast kofanger: Yderst begrænset - Sæby Produkthandel Bilruder: Sæby Produkthandel Jern/skrot: Sæby Produkthandel Papir/pap: Peter Sørig - opbevares i særskilt container Virksomheden er tidligere blevet orienteret om, at container skal placeres under halvtag eller være forsynet med låg, hvis den skal placeres udendørs, således den ikke fyldes med vand, som kan udvaske eventuelle olierester fra metallet til omgivelserne/grundvandet. Virksomheden har ønske om at lave en overdækket miljøgård til alt affald i forbindelse med udvidelsen af værkstedet, da virksomheden er træt af at have det hele stående inde. Dette er fortsat et ønske.