



## Rapport for miljøtilsyn hos Holmens Auto v/Ole René Riisager, Bøgevej 2, 9230 Svenstrup J.

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	14.12.2017		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98382222	<b>CVR nr.</b>	12867875
<b>E-mail</b>	holmens-auto@gmail.com	<b>P. nr.</b>	1013397518

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	-
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	-

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er en autobranchevirksomhed, et autoværksted, der foretager reparationer, olieskift og dækskift mv. på alle fabrikater biler. Der foregår ikke brugtvognssalg fra adressen. Der er ingen vaskeplads eller processpildevand fra aktiviteten.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	3	7.30 - 16.00		
Miljøledelse				
nej				

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Udstødningsgas			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er et luftafkast til udsugning fra udstødningsgas, som er ført 2 m over tag og afsluttet med en jethætte.

## Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		
2	Ventilation		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er en kompressor og et genvekselanlæg, som ikke gav anledning til generende støj. Kompressoren er placeret i en mindre bygning ved siden af værkstedet.

## Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	

--	--	--	--	--	--	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ikke afløb fra værkstedet, og virksomheden har kun sanitetsspildevand fra toiletterne. Der er ingen vaskeplads.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Spildolie			Inde i værksted	nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	En dobbeltvægget spildolietank er placeret indendørs i værkstedet.

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der er kun meget begrænset oplag af råvarer som ikke gav anledning til bemærkninger. Alle råvarer opbevares indendørs på støbt gulv uden afløb.

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Autoruder/bilglas			Ingen beholder		Ikke relevant	Autopart		
Batterier			Ingen beholder		Indendørs	Danbritt		
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs	Marius Pedersen		
Dæk			Ingen beholder		Ikke relevant	Helstrup Dæk		
Jern og metal			Beholder - lukket		Udendørs	Pandrup Skrot		
Kølevæske			Dobbeltvægget tank		Ikke relevant	ABAS		
Oliefiltre			Tromle		Ikke relevant	ABAS		

Spildolie			Dob- belt- væg- get tank		Ikke rele- vant	Dansk Olie- genbrug		
Spraydå- ser			Tromle		Ikke rele- vant	ABAS		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Opbevaringen gav ikke anledning til bemærkninger.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomheden fremstår ryddelig og velorganiseret.
Planforhold	Området er ikke lokalplanlagt, men området er omfattet af kommuneplanramme 6.1.B5, som er et blandet boligområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Ingen bemærkninger.
Jordforurening	Ejendommen er siden 2012 kortlagt på vidensniveau 1 efter Jordforureningsloven. Baggrunden for en kortlægning på vidensniveau 1 er, at der siden 1964 auto- og lakeringsværksted på ejendommen.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Bæredygtighed*	Virksomheden har for ca. 3 år siden udskiftet al belysningen til LED og sparet ca. 40 % på elregningen.