



## Rapport for miljøtilsyn hos Steve's Auto ApS, Gugvej 140, 9210 Aalborg SØ

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	05.09.2023		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Prioriteret tilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98149899	<b>CVR nr.</b>	38689657
<b>E-mail</b>	steve@sc-auto.dk	<b>P. nr.</b>	1022499005

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	17.02.1984
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	-

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
05-09-2023	Aftale	Meddelt	Aftale om frasortering af plast, madaffald og drikkekartoner fra restaffald

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er et autoværksted beliggende i et større erhvervsområde med flere virksomheder. Autoværkstedet er indrettet med 5 værkstedsrum og et lager. Arbejdet består hovedsageligt af service- og reparationsarbejde. Der foregår svejsning og slibning i begrænset omfang. Derudover udføres der sandblæsning af mindre emner i "lille kuvøse" til sandblæsning. Der udføres ikke autovask, lakering og undervognsbehandling. Virksomheden råder over en udendørs vaskeplads, som ikke benyttes.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	5	7:30 - 16:00		
Miljøledelse				
Nej				

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Svejsning og slibning			Ingen rensning
2	Udstødningsgas			Ingen rensning
3	Oliefyr			Ingen rensning
4	Smøregrav			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		3,0					
2		3,0					
3		3,0					
4		3,0					

Rumopvarmning:
Oliefyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Ikke gennemgået ved prioriteret tilsyn 05-09-2023.  Svejserøg og slibestøv samles i et afkast. Udstødningsgasser samles i et andet afkast.
Lugt	Intet at bemærke.

## Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Lydisolering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ikke gennemgået ved prioriteret tilsyn 05-09-2023.  Støjende aktivitet er slibning og sandblæsning. Hvis der udføres støjende aktiviteter, lukkes døre til det aktuelle værksted. Kompressoren står i smøregrav, og sider og loft er isoleret.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ingen spildevand fra virksomheden.

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Autoværkstedet har en vaskeplads der ikke længere bliver anvendt, men sandfang og olieudskiller bliver stadig tilset/tømt en gang om året af S. P. Jensen. Udskilleren tilhører matriklen og vedligeholdelsen betales gennem fælles bidrag til arealerne.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1		2005	Motorolie	1.200	Indendørs	NEJ	
2		2005	Motorolie	1.200	Indendørs	NEJ	
6	2010	2010	Spildolie	1.000	Indendørs	NEJ	

## Tankoplysninger i BBR

Matr.nr.	Fab. år	Fab. nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
	2010	1458	2010	Oliebase-rede affaldsprodukter	1.000	Indendørs			29-06-2050
12l	2005	0803 087	2006	Fyringsgasolie	1.200	Indendørs			13-09-2045
12l	2005	0803 086	2006	Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs			13-09-2045

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ikke gennemgået ved prioriteret tilsyn 05-09-2023.  2 olietanke med motorolie står indendørs på værkstederne. Der er opstillet en spildolietank i det 5. værksted. Der er ingen olietank koblet til oliefyret, da de har problemer med tyveri. I stedet anvendes en 60 liter dunk.
Olietanke, registrering i BBR	Ikke gennemgået ved prioriteret tilsyn 05-09-2023.  Ja

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Sprinklervæske				Plastdunk	20	Indendørs, bag opkant	2020
Kølvæske				Plastdunk	20	Indendørs, bag opkant	2020
Bremsevæske				Plastdunk	20	Indendørs, bag opkant	2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Ikke gennemgået ved prioriteret tilsyn 05-09-2023.  Sprinklervæske, kølvæske og bremsevæske opbevares på reol med spildbakke i det ene værksted.

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart	3.370		Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	ABAS	Nordværk	
Blyakkumulatorer		Stk	Beholder - lukket		Indendørs, bag opkant	Au2parts	?	
Bremse- og koblingsvæske	60	Liter	Plastdunk		Indendørs, bag opkant	ABAS	Fortum	
Dæk		Stk	Ingen beholder		Befæstet areal	Villadsen dæk	?	
Elektronikaffald			Container - lukket		Indendørs	ABAS	Fortum	

Hydrau-likolie			Plast-dunk		Indendørs, bag opkant	ABAS	Avista Oil	
Jern og metal			Con-tainer - åben		Udendørs, ikke over-dækket, in-gen opkant	H. J. Han-sen	H. J. Han-sen	
Kølervæ-ske	240	Liter	Plast-dunk		Indendørs, bag opkant	ABAS	Fortum	
Oliefiltre	90	Stk	Tromle (Mo-kana)		Indendørs, bag opkant	ABAS	Fortum	
Papir og pap			Con-tainer - lukket		Udendørs, ubeskyttet	ABAS	?	
Spildolie (motor, gear.)	1.800	Liter	Stål-tank	1.000	Indendørs, bag opkant	ABAS	Avistaoil	
Spraydå-ser	8	Kg	Behol-der - lukket		Indendørs, bag opkant	ABAS	Fortum	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Affaldshåndteringen virker generelt gennemtænkt og velfungerende.
Affald, farligt	Farligt affald opbevares hensigtsmæssigt og med sikring mod udslip til omgivelserne.
Affald, anmeldelse af farligt affald	Indberettet affald stemmer overens med virksomhedens produktion.
Affald, sortering	Virksomheden arbejder på bedre sortering af restaffald, herunder frasor-tering af madaffald, drikkekartoner og plastik.
Affald, opbevaring	Restaffald, pap og metal opbevares udendørs i containere. Ruder og skærme fra biler opbevares på jord. Farligt affald opbevares indendørs.
Affald, bortskaffelse	En del af pappet bliver genanvendt af nabovirksomheden ScandiHills.
Farligt affald, belægninger	Farligt affald opbevares på tætbelægning med hældning væk fra døre og porte.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Planforhold	Kommuneplan: 4.2.H1 (let erhvervsområde). Området er fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i samme ledning).
Konklusion på egenkon-trol/driftsjournal	Ikke gennemgået ved prioriteret tilsyn 05-09-2023. Intet at bemærke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	V1-kortlagt: Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord og grundvandsforurening.
Bæredygtighed	Ikke gennemgået ved prioriteret tilsyn 05-09-2023.  Virksomheden har LED belysning overalt. Der anvendes miljøklude fra Berendsen. Det ene værksted (det mest anvendte) har fået isoleret loftet. Virksomheden er på sigt, interesseret i at få fjernvarme.