



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos Kasper Thorup Siggaard, Øster Vase 48, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	22-07-2025		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	22917
Mobiltelefon		CVR nr.	44051702
E-mail		P. nr.	1029309244
Miljørisikoscore	4,34		

Godkendelsestype	Uden godkendelse
Godkendelsesdato	27-03-2006
Tilladte dyreenheder	158,34 DE

Kategori	2
----------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04-06-2019	Indskærpe lse	Andre forhold	Døde dyr opbevares ikke korrekt
04-06-2019	Aftale	Efterkommet	Manglende flydelag i forbindelse med udbringning/omrøring
16-12-2019	Aftale	Efterkommet	Der skal føres en logbog for hver gyllebeholder
16-12-2019	Aftale	Efterkommet	Affald skal bortskaffes korrekt
12-02-2021	Aftale	Efterkommet	Registreringer i Svineflyt skal ajourføres
12-02-2021	Aftale	Efterkommet	Olietønder skal stå på spildbakke eller bag opkant
14-06-2022	Aftale	Efterkommet	Træer omkring gyllebeholder skal fjernes.
14-06-2022	Indskærpe lse	Efterkommet	Der skal etableres flydelag på gyllebeholderen.
14-06-2022	Aftale	Efterkommet	Sprøjtemidler skal opbevaret korrekt på fast grund og under tag.
08-12-2022	Påbudsvars el	Efterkommet	Varsling af påbud om fast overdækning på gyllebeholder
08-03-2023	Øvrige påbud	Efterkommet	Påbud om at etablere fast overdækning på den vestlige gyllebeholder
21-11-2023	Indskærpe lse	Meddelt	Der skal etableres alarm på begge gyllebeholdere.
21-11-2023	Aftale	Efterkommet	Der skal føres logbog over udslusningen af svinestaldene. Dette følges op på ved næste tilsyn.
21-11-2023	Aftale	Efterkommet	Metallaffald og gamle paller skal bortskaffes forsvarligt.
21-11-2023	Indskærpe lse	Efterkommet	Der skal være tæt flydelag på begge gyllebeholdere indtil en fast overdækning er etableret.
22-11-2023	Indskærpe lse	Meddelt	Der skal udføres beholderkontrol på begge gyllebeholdere.
21-11-2023	Aftale	Efterkommet	Der skal føres logbog over flydelag på begge gyllebeholdere indtil fast overdækning er etableret.
28-11-2023	Påbudsvars el	Efterkommet	Varsling af påbud om fast overdækning af østlig gyllebeholder.
09-01-2024	Øvrige påbud	Meddelt	Påbud om fast overdækning af den østlige gyllebeholder.
22-07-2025	Indskærpe lse	Meddelt	Der skal være flydelag på den østlige gyllebeholder, og logbøger skal udfyldes korrekt.
22-07-2025	Indskærpe lse	Meddelt	Spild af gylle omkring den østlige gyllebeholder, samt ved staldbygningen skal samles op.
22-07-2025	Indskærpe lse	Meddelt	Der skal lukkes af til fortanken
22-07-2025	Aftale	Meddelt	Der skal fremvises en logbog for hyppig udslusning i svinestalde.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	6.650	158,34	27-03-2006	

Aktuel husdyrproduktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Der lugtede af gylle fra gyllebeholderen, som ikke havde flydelag. Der var desuden lugt fra opbevaring af døde dyr.
Hyppig udslusning svinestalde, dok.	Ved tilsynet kunne ejer ikke fremvise en logbog for hyppig udslusning. Ejer oplyste at der som udgangspunkt sluses ud om mandagen. Det aftales at dokumentation på ført logbog skal tilsendes kommunen.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-03-2001		0	50		
Gyllebeholder	01-01-1994	14-10-2015	300	1.508	Flydelag	Krav om 5 årig beholder kontrol da der er under 100 meter til vandløb.
Gyllebeholder	01-06-2006	14-10-2015	405	1.611	Flydelag	Krav om 5 årig beholder kontrol da der er under 100 meter til vandløb.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Intet at bemærke.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der er udstedt påbud om fast overdækning på begge gyllebeholdere. Ved tilsynet var der ved at blive etableret telt på den vestlige beholder. Der er stadig ikke fast overdækning på den østlige beholder. Ved tilsynet blev det oplyst at de forventer at sætte teltet op på den østlige beholder i uge 37. Det er aftalt at kommunen skal holdes orienteret om opsætningen af telt på den østlige gyllebeholder. Der er ved efterfølgende forbi kørsel, observeret at teltet på den vestlige gyllebeholder er færdigopsat. Påbuddet, af 8. marts 2023, om etablering af fast overdækning på den vestlige gyllebeholder, betragtes derfor som efterkommet. Der var ved tilsynet ikke noget flydelag på den østlige gyllebeholder, og det indskræpes derfor igen at der skal etableres flydelag og der skal indsendes dokumentation herpå. Dette blev også oplyst ved tilsynet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ejer er tidligere blevet informeret om, at der stadig skal være tæt flydelag indtil etableringen af fast overdækning er fuldført. Ved tilsynet blev logbøger for gyllebeholderne fremvist. Disse er dog kun ført til marts 2025. Det indskræpes derfor at logbøgerne skal føres korrekt, og udfyldes mindst en måned efter sidste føring af optegnelser, senest 2 uger efter tømning, eller 7 dage efter omrøring, tapning eller det tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt.
Gyllebeholder, dykket indløb	Dykket indløb blev kun eftersat på den østlige beholder, da der var ved at blive etableret telt på den vestlige beholder. Det dykkede indløb var ok.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	I forbindelse med tilsyn på ejendommen i 2023 blev grøften ca. 20 meter nord for gyllebeholderne undersøgt. Grøften betegnes som vandførende og løber ud i vandløbet langs Øster Vase. Det blev derfor i 2023 indskræpet at der skulle etableres alarm på begge gyllebeholdere. Landbruget har oplyst, at grøften ønskes rørlagt, så afstanden til grøft er over 100 meter. Ændringer af vandløb (inkl. grøfter) kræver tilladelse efter vandløbsloven. Ejer er tidligere blevet gjort opmærksom på, at Aalborg Kommune "Byer og Natur - myndighed" skal kontaktes inden projektet påbegyndes. Forud for tilsynet har sagsbehandleren kontaktet vandløbs myndigheden, som oplyser at de afventer at modtage et VVM-skema fra ansøger. Der er ikke sket yderligere i sagen siden september 2024. Ved tilsynet oplyste ejer at de påtænkte at rørlægge grøften efter høst. Ejer blev igen gjort opmærksom på at dette kræver tilladelse. Da indskærpelsen om alarm er flere år gammel, blev det tydeliggjort at der skulle ske handling straks!
Gyllebeholder, beholderkontrol	I forbindelse med tilsyn på ejendommen i 2023 blev grøften ca. 20 meter nord for gyllebeholderne undersøgt. Grøften betegnes som vandførende og løber ud i vandløbet langs Øster Vase. Derfor er begge beholdere omfattet af 5-års beholderkontrol. Ifølge kommunens oplysninger, er beholderne sidst kontrolleret i 2015, og derfor blev det i 2024 indskræpet at beholderne skulle kontrolleres hurtigst muligt. Idet grøften fortsat ikke er rørlagt, og beholderne endnu ikke er kontrolleret, fastholdes denne indskærpelse derfor. Beholderkontrol af begge gyllebeholdere skal udføres straks.
Gyllebeholder, øvrige	Der blev observeret gyllespild rundt om den østlige gyllebeholder flere steder, der var isæt et stort gyllespild omkring overpumpningsrøret. Der blev desuden observeret et mindre gyllespild ved den ene staldbygning. Det indskræpes at spild skal samles op. Ved tilsynet blev det desuden observeret at fortanken stod åben. Det indskræpes at der skal lukkes af til fortanken.

Billeder



Gyllebeholder, øvrige



Gyllebeholder, øvrige

Billeder



Gyllebeholder, flydelag og logbog



Gyllebeholder, øvrige

Billeder



Gyllebeholder, flydelag og logbog

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke	0

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ja i forbindelse med gyllespild.
Øvrige bemærkninger	Det er ved tidligere tilsyn konstateret at halmfyret på ejendommen er brændt og derfor skal rives ned. Det er tidligere oplyst at dette kræver nedrivningstilladelse. Ved dette tilsyn var halmfyret fjernet, men der er ikke umiddelbart givet nedrivningstilladelse hertil. Ejer bedes derfor kontakte Aalborg Kommune Byggeri omkring dette. Halmfyret fremgår desuden af BBR til at være i drift. Dette skal rettes. Ved dette tilsyn blev det observeret at der lå mange knogler fra døde svin rundt om på ejendommen, samt at kadavere fra dødesvin ikke var overdækket korrekt. Et af kadaverne var misfarvede og hævede. Dette er anmeldt til fødevarestyrelsen.

Billeder



Øvrige bemærkninger



Øvrige bemærkninger

Billeder



Øvrige bemærkninger