



HC Auto- og Dækcenter A/S
Industrivej 40, 6740 Bramming

Oplysninger der offentliggøres:

Navn	HC Auto- og Dækcenter A/S
Adresse	Industrivej 40, 6740 Bramming
CVR nummer	26880319
Dato for tilsyn	3. september 2025
Baggrunden for tilsynet	Lovpligtig regelmæssigt tilsyn
Virksomhedens karakter	Autoværksted Q01
Hvad der er ført tilsyn med	Basistilsyn. Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden	Nej
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Virksomheden har ikke krav til indberetning om egenkontrol

Eventuelt

Særlige forhold til drøftelse eller opfølgning siden sidste tilsyn	Ved tilsyn 12. november 2019 var der følgende bemærkninger: <i>Generelt ser det rigtig fint ud på virksomheden. Dog er vaskepladsen ikke tæt og der er både små og store revner, der er tydelige "oliespor" der hvor primært lastbilerne gennem tiden er blevet vasket, vaskeaktiviteten er dog aftaget betragteligt og egne biler udgør nu hovedaktiviteten, hvis vaskeaktiviteten øges igen, skal der foretages en renovering/tætning af vaskepladsen.</i> <i>Containeren til jern- og metalskrot er ikke tæt, der er et hul ca. 2-3 cm. over bunden – der vil derved kunne løbe olieholdigt vand ud på jorden da den ikke er overdækket, derfor må den ikke indeholde olieholdigt affald overhovedet, dette var dog heller ikke tilfældet ved tilsynet.</i>
--	---

	Vaskepladsen er ikke renoveret. Virksomheden oplyste ved dette tilsyn, at brugen af vaskepladsen er meget begrænset. Containeren til jern- og metalskrot er ikke udskiftet. Ved dette tilsyn blev der ikke observeret olieholdigt affald i containeren. Virksomheden kontrollerer containeren næste gang den bliver tømt og tager stilling til, om containeren skal udskiftes. Virksomheden overvejer desuden, om der evt. skal en overdækning af oplagspladsen. Virksomheden skal være opmærksom på, at overdækning sandsynligvis vil kræve en byggetilladelse.
Gennemførte forbedringer eller ændringer siden sidste tilsyn	Nej
Påtænkte fremtidige ændringer eller udvidelser som kan have betydning for miljøforhold	Nej
Øvrige forhold og bemærkninger	Der er en nedgravet tank til fyringsolie. Der er ikke mærkat på tanken, men det er i tidligere tilsynsskema og i BBR oplyst, at tanken er fra 1976. Det fremgår af BBR, at tanken er en enkeltvægget ståltank. Ejer oplyste ved tilsynet, at tanken efter nedgravning har fået indvendig korrosionsbeskyttelse. For nedgravede ståltanke < 6.000 L gælder følgende sløjfningsterminer: 1) Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret. 2) Tanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. 3) Tanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret. 4) Tanke med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt, eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes straks. Det er ejers ansvar, at tanken er lovlig. Tanken skal senest sløjfes næste år og skulle have været sløjfet, hvis tanken ikke opfylder betingelser for 50 års sløjfningstermin. Virksomheden er begyndt at modtage nogle af de nye olier i bag-in-box og spurgte til tilsynet til, hvordan emballagen afskaffes på en korrekt måde. Esbjerg Kommunes affaldsafdeling har efter tilsynet oplyst, at inderposen kan afleveres som restaffald til forbrænding, når den er tømt. Hvis

	der er olie på pappet, skal det også afleveres som restaffald til forbrænding. Hvis pappet er rent, kan det afleveres som pap/papir.
Har der været en dialog om energitiltag	Nej