

Tilsynsrapport

Navn	Jeppe Skaarup		
Adresse	Flamstedvej 41, 9260 Gistrup		
CVR-nummer	41943971	P-nummer	1026591127
Virksomhedstype	Kat2k: Kvægbrug, som ikke er miljøgodkendt efter §33, 10, 11 eller 12		
Miljøriskoscore	4,01	Dato	30-04-2024
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	30-04-2024
Håndhævelsetype	Indskærpelse
Status	Efterkommet
Efterkommet Dato	11-06-2024
Bemærkning	Der skal også være sidebegrænsning i den nordlige ende af ensilageanlægget (enten mindst 1 meter høj mur eller mindst 2 meter bred randbelægning).

Basisoplysninger

Sidste tilladelsdato/ændret tilladelse (dyrhold)	04-11-2005
--	------------

Opbevaringsanlæg - pladser

Pladstype (Navn)	Byggedato	Areal (m ²) Overdækning (m ²)	Volumen (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1800	0	825	

Opbevaringsanlæg - beholdere

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1978	30-08-2023	0	452		Anmodning modtaget 17-1-23. BIP
Gyllekanaler	01-01-1800		0	50		

Tilsynskommentarer

Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.
--------------------	-------------------

Møddingsplads, tæthed	Vurderes at være tæt.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Der lå lidt vand på pladsen. Væsken fra dybstrøelsesstalden tilledes møddingspladsen via afløb. Ejer oplyser, at dette regelmæssigt pumpes væk ved hjælp af dykpumpe, da der er problemer ift. fald mod afløb. Det vurderes, at der ikke er risiko for at saften kan løbe væk fra det befæstede areal, da pladsen befinder sig i en form for lavning.
Møddingsplads, overdækning	Der lå ikke fast husdyrgødning på møddingspladsen ved tilsynet. Der ligger som udgangspunkt kun mødding på pladsen i vinterhalvåret, når dyrene er vinteropstaldet.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Der er tagrender på bygningerne omkring møddingspladsen, som så intakte ud.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes at være OK.
Ensilage, tag/overfladevand	Vurderes ingen risiko for tilledning af tag- eller overfladevand.
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	Afløb i den sydlige ende af muren. Ledes til gyllebeholderen. Det blev konstateret, at der blev opbevaret ensilage i den østlige plansilo, hvor sidebegrænsningen ikke var overholdt, da ensilagen lå helt op af jordvolden mod nord. Dette blev også konstateret ved sidste miljøtilsyn i april 2022. Det blev oplyst, at der ligger plastik mellem jordvolden og ensilageoplaget. Det indskræpes, at hver af ensilageopbevaringsanlæggets sider skal have en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 meter høj mur eller en mindst 2 meter bred randbelægning. Dette er i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen § 17, stk. 2. Ejer oplyste, at en mur påtænkes at laves i løbet af 2024. Da ensilagen forventes opbrugt i løbet af en måneds tid, blev det aftalt, at fotodokumentation for dette indsendes, og at bestemmelserne vedrørende sidebegrænsning i fremtiden overholdes - enten ved 2 meter fri randbelægning eller ved etablering af en mur.
Ensilage, øvrige	Den vestlige af ensilagesiloerne anvendes til wrapballer.
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	OK.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var fint flydelag. Logbog blev ikke efterspurgt på tilsynet.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Ingen fastmonteret Pumpe. Der er desuden altid opsyn med beholderen, når der pumpes gylle.
Gyllebeholder - barriere/alarmanlæg	Der er alarm installeret.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderen skal have beholderkontrol hvert 5. år, da den ligger inden for 100 meter af åbent vandløb. Sidste beholderkontrol var i 2023, og næste kontrol skal senest udføres i 2028.
Antal markstakke*	Ingen markstakke. Dybstrøelse leveres til biogasanlæg.
Antal:	0
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie placeret på spildbakke.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Olietanke	Olietank på 2500 L fra 2008, G.nr. 50-5023. Tanken er placeret på fast bund i bygning nr. 7. Den er registreret i BBR. Tanken skal sløjfes, når den er 40 år (2048).
Biogasegnede husdyrbrug*	Der er indgået fast aftale i forhold til levering af dybstrøelse til biogas.

Klima- og bæredygtighedstiltag*

Der udskiftes løbende til LED. Det blev oplyst, at planen er, at belysningen i stalden udskiftes i år, når stalden er tom for dyr. Desuden i maskinhuset.

Natur og biodiversitet

Kvægene afgræsser arealet helt ned til Lidenborg Å.

Billeder

Ensilage, afløb og sidebegrænsning

