

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 19-11-2018 på ejendommen:

Øster Herborgvej 5  
6920 Videbæk

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Nyere ensilage-siloanlæg: Der er ikke etableret funktionel afløb mod syd.
  - Siloanlæg skal anmeldes via husdyrgodkendelse.dk
- Ensilageplads mod nord: Der skal etableres korrekt afløbsforhold.
- Gyllebeholder på 450 m<sup>3</sup>.: Hvis gyllebeholderen fyldes via pumpe fra fortank, skal der etableres dykket nedløb.

#### Til information:

- I forbindelse med tilsynet blev boring ved Møllevej 5 (DGU nr. 94.2181) lagt ind under vandingstilladelsen for Øster Herborgvej 5.
  - Vær opmærksom på, at en boring, der ikke har været i brug 5 år i streg, skal sløjfes af en registreret brøndborer.

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Nyere ensilagesiloer skal etableres med korrekt afløb, hvis ikke der etableres en mur mod syd. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb.
- Ensilageplads skal etableres med korrekt afløb.

- Indskærpelserne gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1076 af 28. august 2018 § 18.

### Håndhævelser

19-11-2018	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesilo/plads skal have korrekt afløbsforhold.
------------	---------------------	---

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Det tilladte dyrehold for ejendommen er taget ud fra tidligere miljøtilsyn af ejendommen.
Sidste tilladelse	09-03-2004
Tilladte dyreenheder	126,40

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke tidligere foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. Det tilladte dyrehold for ejendommen er taget ud fra tidligere miljøtilsyn af ejendommen.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Sengestald med spalter, dybstrøelse og spaltegulvbokse.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag i gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs. Dyrene er på græs i sommerperioden.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres på møddingsplads/i markstak.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	68	90,67	09-03-2004	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	17	4,59	09-03-2004	
St.r. stude, 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	57	27,14	09-03-2004	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	34	4,00	09-03-2004	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	68	86,69	1.896,45	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	21	5,71	0,00	67,81
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	64	31,61	482,68	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	45	0,71	0,00	7,41
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	1	0,86	16,23	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 19-11-2018:</u> 66 køer, 76 kvier og 4 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016/2017: 68 årskøer, 86 stk. opdræt, 45 slagtekalve (43-67 kg) og 1 slagtekalv (257-994 kg).</li> <li>- 2015/2016: 70 årskøer med tilhørende opdræt, salg af tyrekalve under 1 mdr. gamle.</li> <li>- 2014/2015: 68 årskøer med tilhørende opdræt, salg af tyrekalve under 1 mdr. gamle.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Fluebekæmpelse	Der foretages ikke kemisk fluebekæmpelse. Der forebygges mod fluer ved at vaske stalde, foretage hyppig udmugning og overdække møddingsplads.
----------------	--

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	02-01- 1800	120	180	0	Afløb til gyllebeholder.
Ensilageplansilo	06-01- 1800	280	560	0	Afløb til fortank.
Ensilageplansilo	01-08- 2015	650	1.200		Mod nord: Afløb til fortank

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>Nyere ensilagesiloer mod øst:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ensilagepladsen skal anmeldes via husdyrgodkendelse.dk</b></li> <li>- Afløb mod syd: Der er ikke etableret funktionel afløb mod syd, idet afløbet er etableret højere end asfaltbelægning.</li> <li>- Der skal <i>enten</i> etableres endemur mod syd på minimum 1 meters højde <i>eller</i> etableres korrekt afløb med tilhørende ensilageplads-afgrænsning.</li> <li>- Afløb mod nord: til fortank.</li> <li>- Randzone: ok.</li> </ul> <p><u>Ensilageplads mod nord:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal etableres korrekt afløbsforhold.</li> </ul> <p><u>2 ensilagesiloer mod vest:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Endemur mod syd.</li> <li>- Afløb mod nord til fortank.</li> </ul>
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	<p>Afløb til fortank.</p> <p>Dybstrøelse på møddingsplads var ved tilsynet overdækket med plastik.</p>

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak overdækket med plastik.	1

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	1 stk.

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Keld Møller Koch	Møllevej 5		1.100,00

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1984	08-02-2011	110	450		Beholderkontrol udført den 08-02-2011.
Gyllebeholder	01-01-1993	08-02-2011	333	1.350		Beholderkontrol udført den 08-02-2011.
Gyllekælder	05-01-1800		0	440		gyllekælder- og kanaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af lejet gyllebeholder.

Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 450 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2011. Dykket indløb: ikke etableret. Hvis gyllebeholderen fyldes via pumpe fra fortank, skal der etableres dykket nedløb. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.350 m3 Beholderkontrol sidst udført i 2011. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 1.100 m3 (beliggende på Møllevej 5, 6920 Videbæk) Beholderkontrol sidst udført i 2011. Tanken fyldes med gyllevogn/lastbil. Flydelag: tanken var tom ved tilsynet. Logbog: ok.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	I aflåst skab i maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ved møddingsplads med afløb til gyllebeholder.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg på ejendommen.
Vaskeplads - læsseplads	Vask foretages på møddingspladsen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2i	1210651			Tank (Produkt på væskeform)		2008			Over terræn, udendørs		

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2.500 liters olietank står på fast bund i maskinhus.  Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.-register, mens olietank fra 2008 blev fjernet fra BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhus på beton uden afløb

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges ud til vejen, overdækkes med plast.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Samles sammen og bringes til genbrugsplads.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.



Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr 94.2336 og 94.2009): 60.400 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <p>I 2018 er der givet dispensationstilladelse til 75.500 m<sup>3</sup>.</p> <p>Zone rundt om boringer: ok.</p> <p><u>Møllevej 5:</u> Indvindingstilladelse: I forbindelse med tilsynet blev boring ved Møllevej 5 (DGU nr. 94.2181 lagt ind under vandingstilladelsen for Øster Herborgvej 5.</p> <p>Til information: Vær opmærksom på, at en boring, der ikke har været i brug 5 år i streg, skal sløjfes af en registreret brøndborer.</p>
------------------------------	--

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	19-11-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	5
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*