



Rapport for miljøtilsyn hos Brunø Stål ApS, Benzin- vej 3, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	07.07.2020		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98121540	CVR nr.	14335684
E-mail	tk.tk@mail.dk	P. nr.	1000724261

Virksomhedstype	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
------------------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
09-07-2020	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt med virksomheden at pap fremover bliver sorteret fra, og afhentet af en godkendt affaldsvirksomhed.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden udfører smedearbejde for kunder, dog ingen serieproduktioner. Hovedproduktion er trapper og altaner. Desuden service og reparationer for især Salling, Aalborg Havn, Aalborg Kommune og Post Danmark. Ca. 20 - 30% af arbejdet foregår på værkstedet, resten hos kunder.				
Malearbejde foretages eksternt hos Bulegården og coating hos Bladt A/S eller Aalborg Industri Coating.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
763	8	7 - 15.30		
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning			Ingen rensning
2	Svejsning			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		3,0					
2		3,0					

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der foregår pletmaling og småslibning på værksted. Virksomheden har 2 styk afkast 3 meter over tag, og 6 udsugningsarme til svejsning. Der svejses i alt 3 - 4 timer pr. dag, hvilket svarer til mellem 660 til 960 svejsetimer pr. år, der er dermed ikke krav til rensning af luften fra svejseafkastene, jf. svejserøgsbekendtgørelsen.

Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Ventilation		Udendørs, ingen støjdæmpning
3	Intern transport		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjklude, indendørs	Virksomheden har kompressor og ventilator placeret indendøre. Kompressoren er siden sidste tilsyn udskiftet, så der nu kun er tale om en mindre hobby kompressor.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der foregår ikke afledning af processpildevand fra virksomheden.
Spildevand, afløbsforhold	Separatkloakeret. Derfor bør der være særligt fokus på spild/uheld på udendørs arealer. Virksomheden bør have sand/absorptionsmidler stående let tilgængeligt i tilfælde af spild/uheld, så der kan dæmmes op omkring regnvandskloakker.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1997	1997	Fyringsolie	1.500	Indendørs	NEJ	Udvendig behandlet med primer
2	1998	1998	Fyringsolie	1.800	Udendørs	NEJ	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, opstilling/placering	Den overjordiske indendørs tank på 1500 l står i værkstedsbygning på støbt gulv uden afløb. Den overjordiske udendørs tank på 1800 l står på ben på et grus areal op mod bygning.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Sort stål.
Råvarer, opbevaring	Flydende råvarer opbevares på spildbakker.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Ikke oplyst		Udendørs	Aalborg Renovation		
Metalaffald			Container - åben		Udendørs	Uniscrap A/S	Uniscrap A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Spraydåser. Begrænsede mængder. Virksomheden afleverer selv spraydåser på genbrugspladsen.
Affald, sortering	Virksomheden har en container til blandet brændbart, men under tilsynet blev det konstateret at der lå en del pap heri. I henhold til Affaldsbekendtgørelsen §49 skal affaldsproducerende virksomheder kildesortere deres affald. Det blev aftalt med virksomheden at pap fremover bliver sorteret fra, og afhentet af en godkendt affaldsvirksomhed.
Affald, opbevaring	Virksomheden har to affaldsfraktioner, der opbevares på en udendørs plads. Jernaffald udgør ca. 15-20 tons pr. år. Det afhentes af Uniscrap A/S. Træaffald fra emballage udgør skønsmæssigt ca. 2 ton pr. år. Det afhentes af privatpersoner.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens rammeområde 4.9.12, som udlægger området til industri. Der er ikke lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Intet at bemærke.
Jordforurening	V2-kortlagt: Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi der er konstateret forurening som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Bæredygtighed	Virksomheden gav udtryk for at den gerne vil renovere bygninger, for at mindske varmetabet, og planlægger også at få en varmepumpe i produktionshallen. Det blev oplyst at virksomheden har været med i projektet Bæredygtige Synergi, med Aalborg Universitet, hvor bl.a. muligheden for at opsætte

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>solceller har været undersøgt. Derudover er de ved at opsætte et samarbejde med Jørgensen Total Enterprise, hvor virksomheden kan aflevere deres plast affald hertil.</p> <p>Det blev aftalt at virksomheden får fremsendt materiale omkring Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark.</p>