



Rapport for miljøtilsyn hos Grydstedvej 70, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	19-05-2016		
Til stede ved tilsynet	Niels Christian C Søndergaard, repræsentant for virksomheden Birte Pedersen, Aalborg Kommune, Miljø		
Ejer Adresse	Niels Christian C Søndergaard Grydstedvej 70, 9240 Nibe		
Telefon	98357020	CHR nr.	30057
Mobiltelefon	61545220	CVR nr.	15342544
E-mail	niels_812@hotmail.com	P. nr.	1000906702
Samkøring			

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Tilladte dyreenheder	301,30
Registrerede dyreenheder	281,28
Risikoscore	4,33

Håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
01-09-2012	Indskærpelse	Produktion af ungtyre ikke i overensstemmelse med tilladt dyrehold - indskærpet efter tilsyn 28. marts 2012
13-03-2013	Indskærpelse	Gødning på randzonen og tildækket afløb
13-03-2013	Indskærpelse	Overdækning af gødning på møddingsplads
14-04-2015	Indskærpelse	Spild af gylle ved gyllebeholder og fortank
19-05-2016	Indskærpelse	Møg udenfor møddingspladsen skal samles op og opbevares på fast bund. Møddingsmur og -bund skal repareres. Tagrender v. møddingsplads skal repareres/renses
19-05-2016	Aftale	Evt. anvendelse af eternitplader som fyld skal anmeldes til kommunen
02-06-2016	Aftale	Træer omkring gyllebeholderne skal fældes/fjernes

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	162	216,00	03-12-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	32	8,65	07-09-2006	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	118	59,00	07-09-2006	
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	150	17,65	07-09-2006	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Dyreholdet ej kontrolleret

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	190	285	0	
Kompost i markstak	01-05-2002	200	300	200	Halmafdækning.
Dybstrøelse u. afløb	01-05-2002	50	75	50	

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1987	05-11-2009	205	1.000		Lundbyelementbeh.m.ud v. kabler.
Gyllebeholdere	01-01-2001	30-11-2011	726	3.000		Spæncom.
Gyllekælder	01-05-2002		0	177		Vol. iflg. projektmat.

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllekana ler	01-01-1999		0	250		
Gyllekana ler	01-05-2002		0	66		ol. iflg. projektmat.
Gyllekana ler	22-06-2005		0	332	Andet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1987		6	18		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Bunden er ikke tæt længere, og skal udbedres inden den igen kan anvendes til oplagring af møg. Ejer oplyste, at det er planlagt at lave ny bund og samtidig støbe ny "randbelægning".
Møddingsplads, sidebegrænsning	Møddingsmuren var kørt i stykker, og den skal repareres. Ejer oplyste at de havde planlagt at sætte en helt ny mur. Muren skal være minimum 1 meter høj, og skal pudses med slidlag, så den er tæt. Møg på jorden udenfor pladsen skal samles op og lægges på fast bund. Se fotos.
Møddingsplads, afløb	Afløb til ajlebeholder under pladsen. Pt. er der ét afløb fra pladsen, og i forbindelse med støbning af ny "randbelægning" overvejes at lave yderligere et afløb fra pladsen.
Møddingsplads, overdækning	Der lå en lille bunke på pladsen, og den var overdækket.
Gyllebeholder, tilstand	OK
Møddingsplads, øvrige	Tagrender på bygningerne ved møddingspladsen skal henholdsvis renses/repareres, så der ikke ledes tagvand i opsamlingsbeholderen. Se fotos.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Lille beholder skal kontrolleres næste gang i 2019, og den store i 2021. Det er som regel billigere, hvis de kontrolleres samtidigt.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint flydelag. Logbøger ikke kontrolleret.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Gyllebeholder, tilledning	Gylle fra den "nye" stald og vaskevand fra malkeum ledes til den store gyllebeholder. Gylle/ajle fra den gamle stald ledes til den lille beholder.
Opbevaringskapacitet til gylle	Beregning viser at der er tilstrækkelig kapacitet.
Gyllebeholder, øvrige	Der vokser træer tæt op ad begge beholdere, og de skal fældes/fjernes, fordi rødderne fra træerne kan skade beholdernes fundament. Se foto.
Antal kompoststakke	0
Ensilage, øvrige	Ensilage ligger i markstakke

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug	Ikke drøftet, fordi der var fokus på afløbsforholdene på ejendommen (Kampagne- og prioriteret tilsyn).
Energiforbrug/besparselser	Ikke drøftet, fordi der var fokus på afløbsforholdene på ejendommen (Kampagne- og prioriteret tilsyn).
Vandforbrug	Ikke drøftet, fordi der var fokus på afløbsforholdene på ejendommen (Kampagne- og prioriteret tilsyn).
Natur	Ikke drøftet, fordi der var fokus på afløbsforholdene på ejendommen (Kampagne- og prioriteret tilsyn).
Afledning af overfladevand	Den nye stald har tagrender, og tagvandet ledes til nedsivning to steder. De gamle bygninger har tagrender ved møddingspladsen. Tagvandet fra de gamle bygninger løber ud på jorden.
Øvrige bemærkninger	Der lå en affaldsbunke med sort ensilageplastik, som kan bortskaffes til genanvendelse. Eksempler på firmaer, som kan håndtere landbrugsplast, er sendt til ejer pr. mail.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrige bemærkninger	Ejer har modtaget gamle eternitplader fra bygmester. Anvendelse som vejfyld skal godkendes af kommunen. Der er sendt mail til ejer om kontaktpersoner i kommunen.