



Rapport for miljøtilsyn hos Svendsen Kongerslev ApS, Syrenvej 6, 9293 Kongerslev

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	22.09.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98331422	CVR nr.	56142312
E-mail	bd@Svendsen-Kongerslev.dk	P. nr.	1002044309

Virksomhedstype	E52, Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	Ingen.

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
22-09-2025	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt, at filter fra spånudsug kontrolleres visuelt 1 gang om måneden og resultatet noteres i en driftsjournal med angivelse af oplysninger om dato for besigtigelse, hvem der har besigtiget filteret, om der har været nogle bemærkninger og i givet fald, hvilket udbedringsarbejde, det har medført.
22-09-2025	Aftale	Meddelt	I Affaldsdatasystemet (ADS) er der kun indberettet jern- og metalaffald samt forbrændingseget affald efter den kommunale ordning. Der er ikke oplysninger om afhentning og bortskaffelse af de øvrige affaldsfraktioner, som produceres på virksomheden. Under tilsynet oplyste virksomheden, at denne selv har transporteret og bortskaffet affald til genbrugspladsen. Affaldstransporten er foretaget i virksomhedens firmakøretøj. Virksomheden har den 2. oktober 2025 indsendt dokumentation for bortskaffet affald hos genbrugspladserne. Dokumentationen er ikke nærmere specificeret, hvorfor det ikke kan ses, hvilke affaldsfraktioner, der er blevet leveret til genbrugspladserne. Det er aftalt, at virksomheden fremadrettet skal kunne fremvise specificeret dokumentation for bortskaffet affald.
22-09-2025	Aftale	Meddelt	Under tilsynet blev der konstateret en sammenblanding af affaldsfraktioner såsom pap, papir, plastik, træ m.m. i én container, som var placeret udendørs. Virksomheden skal jf. affaldsbekendtgørelsen sortere affaldet i særskilte beholdere, så mest muligt kan genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenytiggørelse. Fristen for at indsende fotodokumentation for særskilt opbevaring af affaldet fastsættes til <i>senest den 1. november 2025</i> .
22-09-2025	Aftale	Meddelt	I kemirummet, hvor der er trægulv, blev der konstateret opbevaring af flydende råvarer og kemikalier i reol uden spildbakke. Reolen skal anbringes på en spildbakke med en volumen, svarende til svarende til volumen på den største beholder, jf. kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier. Fristen for at indsende fotodokumentation for etablering af spildbakke fastsættes til <i>senest den 1. november 2025</i>.
22-09-2025	Aftale	Meddelt	I containeren med jern- og metalaffald blev der konstateret metalspande med indhold af restmaling, som havde været brugt til gulvmaling af en driftsbygning tilhørende Kongerslev Trælast. Det er aftalt, at beholdere med indhold af uhærdet maling skal opbevares på en spildbakke og på et areal, hvor de er beskyttet mod vejrlig (afskærmet mod nedbør), jf. forskrift om opbevaring af olie og kemikalier. Fristen for at indsende fotodokumentation for opbevaring af beholderne i overensstemmelse med ovenstående fastsættes til <i>senest 15. oktober 2025</i>. Umiddelbart efter tilsynet blev virksomheden orienteret om, at malingspande skal flyttes indendørs, så de er beskyttet mod vejrlig indtil de bliver bortskaffet hos godkendt modtager. Nævnte frist medfører ikke, at virksomheden fritages for ansvar ved evt. forurening ved eksisterende opbevaringsmetode.

Dato	Type	Status	Kommentar
22-09-2025	Aftale	Meddelt	Under tilsynet blev der konstateret opbevaring af gipsplader og brugt isolering i en udendørscontainer, som ifølge virksomheden bortskaffes som affald til forbrænding. Det kunne ikke konstateres om, hvorvidt der var tale om stenuld eller glasuld. Virksomheden blev orienteret om, at gipsplader kan gå til genanvendelse. For glas- og stenuld gælder, at de kan gå til genanvendelse, såfremt de ikke har været i kontakt med farlige stoffer såsom asbest. Virksomheden skal undersøge mulighederne for at disse fraktioner fremadrettet går til genanvendelse, jf. affaldsbekendtgørelsen krav om genanvendes eller anden form for anvendes af affald mhp. materialenytiggørelse. Derudover skal gipsplader og brugt isolering opbevares i særskilte containere. Fristen for at indsende fotodokumentation for særskilt opbevaring fastsættes til <i>senest den 1. november 2025</i>.
22-09-2025	Aftale	Meddelt	Under tilsynet oplyste virksomheden, at hovedparten af affaldet bliver hentet og bortskaffet gennem Glerup Containerservice A/S. Når man som en affaldsproducerende virksomhed (dvs. jer) beder en "affaldstransportør" om at transportere jeres affald fra A til B, så skal transportøren være registreret hos Energistyrelsens Affaldsregister. I en sådan situation, så er det fortsat den affaldsproducerende virksomhed, der har det fulde ansvar for korrekt bortskaffelse af affaldet. Glerup Containerservice A/S er registreret som transportør hos Energistyrelsens Affaldsregister, men i Affaldsdatasystemet (ADS) er der ikke indberettet om afhentning af affald hos jer. På denne baggrund skal virksomheden tage kontakt til Glerup Containerservice A/S og bede dem om at indsende dokumentation for, hvor affaldet er blevet leveret til. Fristen for indsendelse af dokumentation for bortskaffet affald gennem Glerup Containerservice A/S fastsættes til <i>senest den 1. november 2025</i>.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Der udføres ikke egentlig produktion på værkstedet, men udelukkende tilpasninger. Det meste arbejde er monteringsopgaver hos kunderne. Værkstedet anses for et bygningsnedkeri med et produktionsareal større end 200 m². Der findes fortsat de traditionelle maskiner til træbearbejdning (sav, høvl, fræser m.m.). Der udføres ikke overfladebehandling. Der er 1 medarbejder tilknyttet værkstedet, men der er ikke aktiviteter på værkstedet hver dag. Der arbejdes i fyrretræ og i gran. Der bruges lidt trælim, som opbevares i original emballage på værkstedet. Filteranlægget til spånudsugning er udskiftet i 2002. Støv og spåner opsamles i 4 sække under filteret. Anlægget er fra Aagaard A/S, Hadsund. Afkast fra filteret er nedadrettet, og det har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om filtrenes rensningsgrad. Filteranlæggets udformning er accepteret i forbindelse med tilsynet i 2009 på baggrund

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
af oplysninger om meget begrænset driftstid, men der er gjort opmærksom på, at det ikke er hensigtsmæssigt eller i overensstemmelse med Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2/2001, hvor afkast skal være opadrettede og minimum 1 m over tagfladen, afhængig af filterets rensningsgrad og anlæggets udsugningskapacitet.				
Den væsentligste støjkilde er spånfilteranlægget, der er fritstående. Der har ikke været klager fra naboer, siden anlægget er stillet op.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
200		7-16		
Miljøledelse				
-				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Spånsugningsanlæg	Træstøv		Ukendt filter

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	2,0				2,77		

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er ikke ændret ved afkast fra spånudsugning, som fortsat er nedadrettet. Der er ved tidligere tilsyn gjort opmærksom på, at det ikke er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens luftvejledning, hvor afkast skal være opadrettede og minimum 1 m over tagfladen, afhængig af filterets rensningsgrad og luftmængden, der afkastes. Hvis brugen af anlægget øges væsentligt, bør afkastet ændres. Under tilsynet oplyste virksomheden, at de gamle maskiner er blevet erstattet med nyere maskiner, men der er ikke tale om en intensivning i virksomhedens produktion eller aktivitetsniveau.
Luft, filtre	Der er tale om et posefilter, som er koblet til et alarmanlæg baseret på trykdifferencemåling. Alarmen vil ikke kunne aktiveres ifm. evt. brud på filteret, da der i givet fald vil være ens trykniveau på begge sider af filteret.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden fører ikke journal for kontrol af filter fra spånudsug, hvorfor det blev aftalt, at der udføres visuelt kontrol af filter 1 gang om måneden og resultatet noteres i en driftsjournal, jf. afsnittet om aftaler og håndhævelser. Virksomheden har den 2. oktober 2025 indsendt dokumentation for serviceeftersyn af ventilationsanlægget, som sidst er foretaget den 17. september 2025.
Lugt	Under tilsynet blev der ikke konstateret lugt fra virksomheden.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Spånudsugning		Ingen afskærmning/støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Under tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener fra virksomheden.
Støjkilder, indendørs	Indendørs støjkilder er fra diverse produktionsmaskiner.
Støjkilder, udendørs	Den væsentligste støjkilde er spånfilteranlægget, der er fritstående. Der har ikke været klager fra naboer, siden anlægget er stillet op.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Spildevand begrænser sig til sanitært spildevand.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudskillere	Der er ingen olie- og benzinudskillere på virksomheden.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på virksomheden.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Råvarer opbevares både inden- og udendørs. Flydende råvarer såsom maling og lignende opbevares i kemirummet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer/Kemikalier, belægninger	I kemirummet, hvor der er trægulv, blev der konstateret opbevaring af flydende råvarer og kemikalier i reol uden spildbakke, hvorfor det er aftalt at der etableres en spildbakke under reolen.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs			
Lossepladsaffald			Container - lukket		Udendørs			
Metalskrot			Container - åben		Udendørs			
Mursten			Container - åben		Udendørs			
Træaffald			Container - åben		Udendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Affaldsfraktioner omfatter træspåner, pap, papir, plast, isolering, maling, vinduer, murbrokker, jern- og metalaffald, m.m. Husholdningslignende affald til forbrænding udgør en ubetydelig del af den samlede affaldsproduktion.
Affald, farligt	Farligt affald omfatter maling, diverse kemikalier, trælim m.m.
Affald, sortering	Under tilsynet blev der konstateret en sammenblanding af affaldsfraktioner såsom pap, papir, plastik, træ m.m. i én container. I containeren med jern- og metalaffald blev der konstateret metalspande med indhold af restmaling fra gulvmaling. I en anden container blev der konstateret opbevaring af gipsplader og brugte isolering i den samme container. På denne baggrund er der lavet aftaler med virksomheden om en bedre sortering af affaldet, jf. afsnittet om håndhævelser og aftaler.
Affald, bortskaffelse	Affald afhentes af Glerup Container Service. Metalaffald bortskaffes til Stena Recycling A/S. Under tilsynet oplyste virksomheden, at denne selv har transporteret og bortskaffet affald til genbrugspladsen. Affaldstransporten er foretaget i virksomhedens firmakøretøj. Virksomheden er i færd med at indsende dokumentation for bortskaffet affald hos genbrugspladserne.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Gipsplader og brugt isolering bortskaffes som affald til forbrænding. Virksomheden blev orienteret om, at både gipsplader og brugt isolering kan gå til genanvendelse, hvorfor virksomheden skal undersøge mulighederne for at disse fraktioner fremadrettet går til genanvendelse, eller anden form for anvendes af affald mhp. materialenyttiggørelse.
Farligt affald, belægninger	I kemirummet, hvor der er trægulv, blev der konstateret opbevaring af flydende råvarer og kemikalier i reol uden spildbakke, hvorfor det er aftalt at reolen anbringes på en spildbakke.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på de arealer, som der blev ført tilsyn med.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i særligt drikkevandsinteresseområde samt i et indvindingsområde Kongerslev Vandværk.
Generelle bemærkninger	Virksomheden skal have mere fokus på både sortering og ikke mindst korrekt bortskaffelse af affaldet, så mest muligt affald kan gå til genanvendelse eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.
Planforhold	Virksomheden ligger i kommuneplanområde 8.4.H3, som åbner mulighed for etablering af let erhverv i området.
Jordforurening	Virksomheden er beliggende i et område omfattet af områdeklassificering, dvs. der er krav om jordanalyser ifm. byggeri og bortskaffelse af overskudsjord, som skal anmeldes til kommunen. Baggrund for udpegnen er, de aktiviteter, der foregår eller har foregået på ejendommen.
Bæredygtighed*	Ved tilsynet talte vi om bæredygtighed. Virksomheden oplyste bl.a.: - at hovedparten af lyskilderne er udskiftet til LED-belysning, - at der er isat nye vinduer og porte i både kantinen og produktionsbygningen suppleret med efterisolering af bygningen, og - at virksomheden har fokus på energiforbruget.