



## Rapport for miljøtilsyn hos Findelstrupgaard I/S, Ferslevvej 15, 9230 Svenstrup J.

### Overordnede oplysninger

Ejer			
Henrik Egholm	Ferslevvej 15A	9230 Svenstrup J	
Dennis Andersen	Ferslevvej 15	9230 Svenstrup J	
<b>Tilsynsdato</b>	17-01-2023		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	§ 9 tilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	30512
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	16557641
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1001119543
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
<b>Godkendelsesdato</b>	21-03-2018

<b>Kategori</b>	1b
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-09-2022	Indskærpelse	Efterkommet	4. kabel fra top skal skiftes, kun halv kabel (kun beholderen nordligste side)
23-12-2022	Aftale	Efterkommet	Ikke komposteret dybstrøelse må ikke lægges i markstak, og skal overdækkes.
23-12-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Afløb til ensilageplads skal være friholdte
23-12-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Stoffer der kan forurene jord og grundvand, må ikke uden tilladelse afledes til undergrunden, og det forurenede jord skal graves op
23-12-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Opbevaring af møg og ensilage må ikke føre til forurening af grundvand eller overfladevand.
17-01-2023	Aftale	Efterkommet	Der skal etableres et afløb i tilknytning til containeren til opbevaring af møg.
17-01-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Tagrender på begge staldbygninger skal renses og afledning til jord og regnbed skal stoppe.

## Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
0	Plads til kalvehytter	374	Ej bygning - Fremgår ikke af BBR
10	Kostald	1.962	
8	Ungdyrstald	1.792	

## Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
0	Kalve	50	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		21-03-2018	
10	Køer	42	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		21-03-2018	
10	Køer	850	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		21-03-2018	
10	Køer	630	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb		21-03-2018	
8	Ungdyr	360	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		21-03-2018	
8	Ungdyr	600	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Dybstrøelse		21-03-2018	

8	Ungdyr	360	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	5	21-03-2018	
8	Ungdyr	44	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		21-03-2018	
8	Ungdyr	20	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		21-03-2018	

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Der er ingen møddingsplads. Der var anskaffet en container til møg fra kalvehytterne. Containeren stod på asfalten syd for kalvehytterne, og den er ikke helt tæt, så der var en lille smule saftafløb fra containeren. Der er en rullepresenning på containeren, men ved tilsynet var den ikke rullet på. Lige efter tilsynet er der indsendt foto, som viser, at presenningen var rullet på.
Møddingsplads, afløb	Der er intet afløb fra pladsen, hvor containeren er placeret, og pladsen har faldt ud mod marken. Det er i forbindelse med tilsynet i december 2022 aftalt, at der etableres afløb fra pladsen
Ensilage, afløb	Afløbene fra ensilagesiloerne var fyldt med ensilage og andet, så afløbene kunne ikke aflede vand. Afløbene ledes til en brønd, hvorfra der pumpes med dykpumpe til gyllesystemet. Der er en rist på forpladsen mellem ensilageanlægget og stalden, og der blev spurgt, om det ville være i orden at lede ensilagevandet til denne rist. Det er det ikke, da der er krav om, at afløbet skal være tæt op ad ensilageanlægget. Det er aftalt, at afløbene renses op, og at man fremover er opmærksom på at holde afløbene oprenset, således at de opfylder kravet om at kunne aflede vandet fra ensilageanlægget.
Ensilage, tag/overfladevand	Der er tagrender på alle driftsbygningerne, men tagrenderne var ikke renseset, og derfor løb der tagvand ud på forpladsen mellem ensilageanlægget og stalden og ned i risten. Det indskræpes at tagrenderne skal renses.  Entreprenøren oplyste, at der var lavet en kamerainspektion, hvor det var konstateret, at kun risten på forpladsen leder til regnbedet ved landevejen. Det indskræpes at denne afledning til regnbedet skal ophøre, da der ligger ensilage og gødningsrester på forpladsen, og det medfører forurening af regnbedet.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-1995	29-09-2022	0	3.000	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2014		0	3.000	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1800		0	900		
Ensilagesilo	01-01-2010		0	5.000	Intet	
Ensilagesilo	01-01-2013		450	1.300	Intet	§ 19 a anmeldt, afgørelse 4-9-2012

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej, men der var oliefilm nogle steder på asfalten, så vær opmærksom på om nogle af maskinerne lækker olie, og få dem repareret!