

Returadresse:
Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



VESTVÆRFTET ApS
Nordhavnskaj 12
6960 Hvide Sande

Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99 74 17 21
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
25. oktober 2023
Sagsnummer
23-004856

Miljøtilsynsrapport

Adresse:	Nordhavnskaj 12, 6960 Hvide Sande
Virksomhed:	Vestværftet ApS
Cvr.nr.:	18915642
Type:	A204 Virksomheden foretager aptering ved kajen af hjemkøbte fiskeskibsskrog og reparationer af skibe på beddingen
Miljøtilsyn:	7. september 2023 kl. 10.00

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Blæserensning og procesudsugning

- Ved tilsynet talte vi om, at der foretages overfladebehandling (blæserensning) af mindre metalemner i en aflukket del af den nye tilbygning, der er etableret i 2019. I oplyste, at der er etableret procesudsugning til kabinen. I oplyste, at anlægget kun bruges lejlighedsvis. Der anvendes nu aluminiumsilikat som blæsemiddel. Der er filteranlæg med opsamling af støv (blæsemiddel) i beholder. Afkast fra den udsugede luft er ført gennem væggen i bygningen og ud til det fri. Som minimum skal afkast føres 1 meter over tagfladen og været opadrette jf. vilkår i miljøgodkendelsen. Det skal dog først vurderes, om der er behov for en egentlig beregning til dimensionering af afksthøjden, inden afkastet forhøjes. Vi aftalte, at I indsender oplysninger om udsugningsanlægget og brug af anlægget til Kommunen for nærmere vurdering af behov for yderligere dokumentation og evt. miljøgodkendelse.

Følgende oplysninger om ny procesudsugning til blæserensning skal indsendes:

- Hvor stor en luftmængde udsuges (m³/time)
- Data for filteret fra leverandøren (dokumentation for effektivitet af filteret for tilbageholdelse af støvet fra blæserensning)



- Hvor ofte og i hvor lang tid bliver der foretaget blæserensning (hvor mange gange om ugen? – i hvor mange timer/minutter ad gangen? – hvor mange timer om ugen/månedet/året?)

Det kan også anbefales, at I undersøger, om ændret anvendelse af bygningen til overfladebehandling medfører andre krav om godkendelse, tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, f.eks. byggetilladelse.

Egenkontrol

- Ved tilsynet aftalte vi, at I eftersender følgende registreringer jf. vilkår i miljøgodkendelsen:
 - Antal ophalinger for 2022.
 - Fakturaer som dokumentation for tømning af spildevandstanken for slam (opsamlet mængde af slam) for 2022
 - Faktura for bortskaffet blæsemiddel for 2022

Vi aftalte også, at I vil lave et system, så der kan foretages registreringer af antal tømninger af spildevandstanken (en logbog med dato for tømning til spildevandskloak) samt opsamlet mængde af slam (f.eks. via fakturaer for tømning af tanken for slam).

Der er i øvrigt ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.

Opbevaring af olie og spildolie

- Der er på virksomheden en entreprenørtank på 1000 l til tankning af entreprenørmaskiner (trucks, byggelift og lignende) med entreprenørdiesel. Tanken er placeret indendørs på en reol i lager med betonbelægning ved portåbning. Der er påfyldning ved manuel pumpning. Da tanken er placeret i nærheden af en portåbning, skal den opbevares på en spildbakke, så olie kan opsamles ved evt. lækage.
Ved tilsynet observerede jeg, at der stod palletanke med spildolie på kajen ved beddingen. Ligeledes stod der aftappet olie fra skib til senere tilbageføring udendørs. Vi aftalte, at olieaffald og olie vil blive opbevaret indendørs iht. vilkår i miljøgodkendelsen.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærpsler.

Øvrige bemærkninger

- Ved tilsynet talte vi om, at der ikke er en tilslutningstilladelse for udledning af spildevand fra højtryksspuling af skibsbunde på beddingsanlægget til offentlig kloak. Kommunen afventer, at I indsender oplysninger til brug for udarbejdelse af tilslutningstilladelse jf. tidligere fremsendt bilag.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.

- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.
- Der er ført tilsyn med følgende:
 - Virksomhedsaktiviteten
 - Ændring af aktiviteten siden sidste tilsyn
 - Opbevaring af kemikalier og råstoffer
 - Luftforurening
 - Støj
 - Overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen
 - Affaldshåndtering
 - Spildevandshåndtering

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

¹ Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	5
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	1
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet.	5
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.	3

Miljøriskovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest onsdag d. 8. november 2023.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 3.385,2 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 451,36 kr., og jeg har brugt 7,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	1/9, 4/9-2023	2,5
Fysisk miljøtilsyn	7/9-2023	1,5
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	7/9, 25/9, 24/10, 25/10-2023	3,5

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen
Civilingeniør

Bilag

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).