



Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Brøndby Kommune - Genbrugsstationen, Sydgårdsvej 21, 2605 Brøndby

| | |
|-----------------------------|---|
| Virksomhedens navn | Brøndby Kommune - Genbrugsstationen |
| Virksomhedens adresse | Sydgårdsvej 21, 2605 Brøndby |
| CVR nummer | 65113015 |
| Virksomhedstype | Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1 K212 |
| Dato for tilsynet | 29.09.2021 |
| Baggrunden for tilsynet | Totalt tilsyn |
| Hvad er der ført tilsyn med | Uanmeldt basistilsyn med virksomhedens drift og indretning. |
| Håndhævelser ifm. tilsynet | |
| 20-10-2021 | Indskærpelse |

| | |
|----------------|--|
| Egenkontrol | <p>De ansatte på genbrugsstationen skal føre tilsyn med sikkerhedsventilen på afløbet fra huset for farligt affald. De har sat opgaven i kalenderen hver anden måned, og kontroljournalen var ført ajour.</p> <p>Der var noteret to spild i huset for opbevaring af farligt affald i driftsjournalen dagen før mit uanmeldte tilsyn, men oliespild fra en af de store containere på pladsen var ikke noteret.</p> |
| Jordforurening | <p>Der blev konstateret to oliespild ude på pladsen ved tilsynet. Det første var ved containeren til metal, som står på et område, der er beskyttet af en membran. Den anden var en af containerne til udendørs træ, som tydeligvis havde lækket olie over en periode, og spildet var så væsentligt, at der er risiko for at det er trængt olie ned igennem flisebelægningen.</p> <p>Spildet var ikke noteret i journalen, og det var ikke gjort noget for at fjerne oliespildet. Det skal undersøges om olien er trængt igennem belægningen og en eventuel jordforurening skal fjernes.</p> |



| | |
|--|---|
| | <p>Vi gennemgik belægningen på pladsen, som flere steder er temmelig slidt. De tunge containere, som dagligt bliver trukket op, er hårde ved SF-stenene. I gjorde mig selv opmærksom på området ved containerne til træ, hvor der er behov for ny belægning. Der er andre steder hvor fliserne er så slidte i kanterne, så det ikke længere kan betragtes som tilstrækkeligt befæstet areal og ved afløbsristen midt på pladsen skal nogle knækkede fliser erstattes. Nogle steder vil det være tilstrækkeligt at fylde revnerne med trasskalk. Jeg indskærper at pladsen skal gennemgås og reetableres, så hele belægningen lever op til punkt 46 i miljøgodkendelsen om beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand. I er velkomne til at få en medarbejder fra Miljøafdelingen med til en gennemgang på pladsen, hvis I har behov for hjælp til udpegningen af ødelagte områder.</p> |
|--|---|

Aktindsigt:

Det skal oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelsesdato: 22. oktober 2021