



## Rapport for miljøtilsyn hos Landbrug v/Laurits Jespersen, Birkegårdsvej 7, 9240 Nibe

### Overordnede oplysninger

Ejer			
Laurits Jespersen	Birkegårdsvej 7	9240 Nibe	Ejdrup
<b>Tilsynsdato</b>	25-01-2023		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	§ 9 tilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	30127
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	13486387
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1000573056
<b>Samkøring</b>	Landbrug v/Laurits Jespersen Trælborgvadvej 21 Laurits Jespersen Birkegårdsvej 3		

<b>Godkendelsestype</b>	Tillæg §12, 3
<b>Godkendelsesdato</b>	10-05-2016
<b>Tilladte dyreenheder</b>	1.308,38 DE

<b>Kategori</b>	1b
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
31-05-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingen skal overdækkes med plastik og overholde en 2 meters randbelægning
31-05-2022	Aftale	Meddelt	Olietanken på 5900 L i stalden, er blevet udskiftet med en ny fra 2022, og denne skal anmeldes til BBR.
25-01-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Ensilagesaft må ikke udbringes hvor der er fare for afstrømning til vandløb, eller på vandmættet jord.
06-02-2023	Øvrige påbud	Andre forhold	Påbud om at oprense forurenede jord, for at undgå yderligere forurening.
16-03-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Saftgivende ensilage må ikke ligge i markstak

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1975	70	120	0	
Ensilageplads	21-10-2005	2.160	6.480	0	Afløb til gyllebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage, sidebegrænsning	Plansiloer er afgrænset af betonelementer. 2 meter randzone overholdt i begge ender.
Ensilage, afløb	Alle afløb er tilsluttet gyllesystemet. Afløbene var frie ved tilsynet.
Ensilage, tag/overfladevand	Tag og overfladevand løber ikke ind på ensilagepladsen.
Ensilage, øvrige	Ved tilsynet blev det observeret at sprinkleren til udsprinklingsanlægget var placeret på toppen af en bakke. Rundt om sprinkleren var vegetationen død. Det samme var den i en bane ned mod bunden af marken, hvorfra der bliver drænet med udledning til Stenvadrenden. Det er ikke tilladt at udlede gødning steder hvor der er fare for afstrømning til vandløb, eller på vandmættet jord.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ja, der var væske fra udsprinklingsanlægget på jorden rundt om sprinkleren og i en stribe ned af marken, samt i bunden af marken. Pytter der lægger på jorden har kraftig lugt af ensilage.
Øvrige bemærkninger	Tilsynet blev udført på baggrund af en forurening af Stenvadrenden fra et markdræn på Birkegårdsvej 7, 9240 Nibe.