

# Tilsynsrapport

## **Rødby Karting Ring**

Færgevej 26, 4970 Rødby

CVR-nr.: 36433299

P-nr.: 1019892847

Tilsynsdato: 20. november 2017

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup>, samt brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>2</sup>. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk) (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

- **Deltagere:**

Fra Femern deltog Villads Engstrøm.

- **Virksomhedstype:**

Anlægget er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt H 201:

“Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg, der anvendes 5 dage om året eller mere. Dog undtaget lukkede øvelsespladser på køretekniske anlæg, der udelukkende benyttes til den indledende praktiske køreundervisning. (\* jf. [bilag 4](#), punkt 26)”

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet var anmodet af Femern for at følge op på de punkter, som de har ansvar for, og som var nævnt i tilsynsrapporten fra 17. maj 2017.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

Brønddæksel

Terrænet omkring brønddækslet er nu jævnet ud således, at vedligeholdelse af kanalen kan ske med selv små maskiner.

Kant

Kanten på kanalen er sikret med kokosnet således at erosionen af kantmaterialet begrænses. Drænrøret skal skæres til så langt mod kanten som muligt, så der ikke opstår komplikationer i forbindelse med fremtidigt vedligehold.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ingen.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Femern har efterkommet de punkter, som blev nævnt i tilsynsrapport fra 17. maj 2017, og som de har ansvar for.

- **Tilsynsførende:**

Lasse Birch Højrup, miljøsagsbehandler.

23. november 2017

---

<sup>1</sup> Bek. om miljøtilsyn, nr. 866 af 23. juni 2017

<sup>2</sup> Bek. om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 845 af 23. juni 2017

**Vedhæftet fotos fra tilsynet:**



1. Kant sikret med kokosnet. Røret skal skæres til så langt mod kanten som muligt.



2. Brønddæksel.