

# Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 18/3292

Billund Kommune har den 14.11. 2023 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Sdr. Omme Autolak v/Dennis Kristensen på Ydunsvej 9, 7200 Grindsted.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog: Dennis Kristensen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:

”Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)”

Timetaksten for miljøtilsyn udgør 451,36 kr. pr. time i 2023. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

## Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
5bs	1360253	DAL BY, GRINDSTED

## Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.	Adressebeskyttet
Dennis Rønlev Kristensen	Egeparken 13	7260 Sønder Omme	Nej

### Virksomheds- og miljøoplysninger

Betalersadresse	Sdr. Omme Autolak v/Dennis Kristensen, Ydunsvej 9, 7200 Grindsted Attention: Dennis Kristensen CVR nr: 34002959
Tlf. / mobil	75 34 18 44
e-mail	dk@ommeautolak.dk
CVR- / P-nummer	34002959 / 1021271930
Etableringsdato	16.03.2016
Godkendelsesdato §33	16.12.2014
Spildevandstilladelse	Ingen
Kort beskrivelse	Autolakering med 2 sprøjtekabiner og sandblæsehal
Antal ansatte:	4 ansatte plus ejer, i alt 5
Produktionsareal (m <sup>2</sup> ):	8 – 900 m <sup>2</sup>
Driftstider (kl.):	Hverdage: Dagtimer Lørdage: Lukket Søn- og helligdage: Lukket
Afstand til boliger	Indenfor en afstand på 200 m er beliggende 1 stk. bolig

### Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Formål og omfang	Formål: Bedømmelse af overensstemmelse med lovmæssige krav Omfang: Virksomhedens anlæg og drift

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	15-08-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	3,00
<b>Vægtet score</b>	<b>2,80</b>

## Håndhævelser

Håndhævelses dato
Ingen

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	<p>Virksomheden er indrettet med 2 malekabiner og en sandblæsningskabine.</p> <p><u>Sprøitekabiner:</u>            Tørfilteranlæg med differenstrykmåler            Kapacitet af udsugning (m<sup>3</sup>/time) = 2500 – 5400            Placering af afkast (m over terræn) = 12            Filtre skiftes efter behov, når trykket indikerer behov            Indendørs posefilter på luftindtaget</p>

## Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstatering af jordforurening ved tilsynsbesøget	Ingen bemærkninger
Regional kortlægning	Virksomheden er beliggende på areal som er områdeklassificeret og V1-kortlagt

V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Områdeklassificering: Det antages, at jorden kan være lettere forurenede. Flytning af jord væk fra ejendommen skal anmeldes til kommunen, efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

## Luft, lugt og støvemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Kilder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Autolakering</li> <li>2) Sandblæsning</li> </ol> <p>Af tavle fremgår datoer for filterskift.</p> <p>Der er ikke modtaget klager over lugt siden seneste tilsynsbesøg.</p>

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Maling – flydende</li> <li>2) Fortynder</li> <li>3) Rondeller</li> </ol>

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<p>Typer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Brændbart – Brians Renovation</li> <li>2) Pap + papir – Brians Renovation</li> <li>3) Lakrester - ABAS</li> <li>4) Slibestøv - ABAS</li> <li>5) Metalskrot - Stakroge Jern og Metal</li> </ol> <p>Sortering af husholdningslignende affald blev drøftet.</p> <p>*) Udendørs container til metalaffald er ikke overdækket eller med låg med den konsekvens, at der ses udsivning af forurenede vand fra container til jorden.</p> <p>Det blev aftalt, at virksomheden gennemfører forebyggende handling så nedsivning af forurenede vand til jorden undgås.</p>

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Virksomheden er beliggende i separatkloakeret opland – GR33</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sanitært spildevand – til offentlig kloak</li> <li>2) Tag- og overfladevand – til offentlig kloak</li> <li>3) Der forekommer ikke processpildevand</li> </ol>

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Kilder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kompressor – inde</li> <li>2) Ventilation – 3 afkast</li> <li>3) Slibning/karosseriarbejder – 3 biler ad gangen – inde</li> <li>4) Sandblæsning</li> </ol>

## Tanke registreret i BBR

Matr.	Fabr. år	Fabr. nr	Klass.	Type nr	Etabl. år	Indhold	Vol.	Placering	Frist sløjfning
5bs	2005	05R5448 Kingspan	Tank	55-5820	2005	Fyringsgasolie	1.225	Over terræn, udendørs	30-12-2035
5bs	2010	020310-11 Roug	Tank	01-5320	2010	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, udendørs	30-12-2040

### Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsjournal/egenkontrol	Ingen bemærkninger
Generelle forhold	Driften på Thorsvej 1, 7200 Grindsted er lukket ned og diverse udstyr og anlæg er flyttet til Ydunsvej 9, 7200 Grindsted

#### Tilsynskommentar:

Ved tilsynet blev det bemærket, at udendørs container til metalaffald ikke er overdækket eller med låg, med den konsekvens, at der ses udsivning af forurenede vand fra container til jorden.

Det blev aftalt, at udendørs container til metalaffald placeres overdækket eller med låg, så nedsivning af forurenede vand til jorden undgås.

Udført af: Jan Hansen (JHA)  
Miljømedarbejder

T: 79727089  
E: jha@billund.dk

Dokumentdato: 16-11-2023