



Rapport for miljøtilsyn hos KLARUP AUTOSERVICE ApS, Klarupvej 33A, 9270 Klarup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	26.03.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98318150	CVR nr.	31590353
E-mail	info@klarup-auto-service.dk	P. nr.	1014555052

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
17-03-2020	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet kunne det ikke fremvises kvitteringer for bortskaffelse af jernskrot. Vi aftalte, at virksomheden fremadrettet bortskaffer jernskrot til en godkendt modtager og gemmer kvitteringer, så de kan fremvises ved næste tilsyn.
17-03-2020	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet blev det konstateret, at brugt metalemballage fra diverse kemi brugt på værkstedet bortskaffes sammen med jernskrot. Vi aftalte, at virksomheden fremadrettet bortskaffer brugt metalemballage sammen med brugte spraydåser.
17-03-2020	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet blev det konstateret, at virksomheden bortskaffer plastaffald sammen med brændbart affald. Vi aftalte, at virksomheden fremadrettet bortskaffer plastaffald som separat affaldsfraktion til en godkendt modtager. Kvitteringer for afleveret plastaffald kunne fremvises ved næste tilsyn.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden beskæftiger sig med reparation og service af biler. Der udføres lidt rustarbejde. Der foregår ikke modtagelse af bilvrug eller undervognsbehandling.				
Der er 1 ansat. Værkstedet er i drift mandag – fredag kl. 7.30 – 16.00.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
100	0	7.30 - 16	-	-
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	I virksomhedens værksted er der installeret et almindeligt rumudsugningsanlæg med tre udsugningspunkter, som samles i ét fælles afkast ført cirka 1 meter over tagfladen. Svejsning og slibning forekommer kun i meget begrænset omfang i forbindelse med rustarbejde. Udsugningen er ikke forsynet med filter, hvilket ikke er et krav i forhold til de aktiviteter, som virksomheden oplyste om ved tilsynet. Det blev ved tilsynet oplyst, at udsugningsanlægget sjældent bliver benyttet.
Luft, støv	Virksomheden udfører ikke egentlige støvende aktiviteter. Der forekommer slibning og svejsning, men kun i meget begrænset omfang.
Luft, filtre	Der er ikke filter på virksomhedens afkast.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener på de dele af virksomheden, som tilsynet omfattede. Virksomheden oplyste, at de heller ikke tidligere har oplevet problemer med lugt, og at der umiddelbart ikke foregår aktiviteter, som forventes at give anledning til lugtgener. Virksomheden er beliggende relativt tæt på beboelse i flere retninger, men der har endnu ikke været modtaget klager over lugt.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Afskærmning uden lydisolering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ved tilsynet blev der ikke konstateret unødigt støj fra virksomheden. Virksomheden har en kompressor stående udendørs i et mindre skur, og der foregår i øvrigt ingen udendørsaktiviteter. Støj fra virksomheden består derfor primært af almindelig værkstedsstøj, og arbejdet udføres altid med lukkede porte. Virksomheden oplyste, at støjende aktiviteter som svejsning og slibning kun udføres sjældent. Det er dog vigtigt, at virksomheden fortsat har fokus på støj, da afstanden til nærmeste nabo er under 20 meter. Virksomheden oplyste desuden, at der ikke har været klager over støj.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden genererer ikke processpildevand, da der ikke er afløb fra værkstedet. Der foretages desuden ikke længere gulvvask i værkstedet, hvilket yderligere reducerer risikoen for, at olier eller kemikalier kan ledes til kloak. Eventuelle spild håndteres som affald efter gældende regler. Rengøring af gulvet foretages ved fejning.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i et fælleskloakeret område, hvor både regnvand og spildevand afledes til samme system. Ifølge de tilgængelige data forud for tilsynet ser det ud til, at der er planlagt separatkloakering i området efter 2027.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen olieudskiller og sandfang.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret,ca.	Indhold	Volu- men (l)	Placering	Stander- anlæg	Bemærkning
1		04-2004	Spildolie	1.000	Indendørs	NEJ	Tank af mærket Dehoust. Placeret i råvarerum bag værksted.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en tank til spildolie. 1.000 L, 2004, DeHoust, tanknr. 57 74 41 og G.nr. Z-40.21.53. Tanken er ikke registreret i BBR. Tanken står indendørs og er forsynet med alarm. Måleren på spildolietanken stod på ca. 650 l.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomhedens råvarer svarer til det, der normalt kan forventes af et autoværksted.
Råvarer, opbevaring	Virksomheden opbevarer størstedelen af sine råvarer i et rum i forlængelse af værkstedet. Olie og kølervæske leveres i 200-liters tromler, som alle er placeret på spildbakker. Dette gælder generelt for virksomhedens olieprodukter. Spraydåser opbevares i et miljøskab inde i værkstedet, og sprinklervæske opbevares i en 60-liters plastikdunk med spildbakke under.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Alle virksomhedens råvarer opbevares indendørs på et område med tæt belægning.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden havde generelt rigtig godt styr på affaldshåndteringen. Affaldsfraktionerne svarer til dem, man normalt ser på et autoværksted. Virksomheden producerer desuden kun begrænsede mængder af de enkelte fraktioner.
Affald, farligt	Virksomhedens farlige affald omfatter følgende fraktioner: Spildolie, som opbevares i en tank til formålet og afhentes af AVISTA OIL. Oliefiltre, spraydåser og kølervæske, som afhentes af ABAS. Blyakkumulatorer, hvor virksomheden har en ordning med DANBRIT, hvilket betyder, at virksomheden ikke selv bortskaffer blyakkumulatorerne. Det bliver benyttet miljøklude, hvor virksomheden har en ordning med ELIS.
Affald, sortering	Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.
Affald, bortskaffelse	Virksomheden har generelt ordninger for afhentning af næsten alle affaldsfraktioner. Jernskrot transporterer virksomheden dog selv til Aalborg Recycling, hvor der modtages kvittering ved aflevering. Fraktionen fremgår af ADS-data.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i område med drikkevandsinteresser. Der er cirka 275 meter til nærmeste område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Generelt havde virksomheden godt styr på sine ting, og særligt affalds delen.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i et område omfattet af kommuneplan-ramme 7.1.C1 - Bymidten, som er udlagt til centerområde. Der er ikke lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden kunne fremvise kvitteringer for afhentning af farligt affald. Virksomheden bruger Abas Miljøservice, som sørger for affalds-bortskaffelse og indberetninger af farligt affald i affaldsdatasystemet.
Jordforurening	Ejendommen ligger i et områdeklassificeret område. Et områdeklassificeret område er et geografisk område (typisk i byzone), som kommunen har vurderet kan være lettere forurenet. Det betyder ikke nødvendigvis, at din konkrete ejendom er forurenet, men at området som helhed har en forhøjet risiko for let forurening. Områdeklassificering er en administrativ markering, som udløser bestemte regler, fx hvis man vil flytte jord væk fra grunden.
Bæredygtighed*	Der er LED belysning i værkstedet, kompressor er tændt kun ved behov. varmen slukkes i weekenden og virksomheden bruger miljøklude.