



Rapport for miljøtilsyn hos Davids Biler, Svendborgvej 10D, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	24.09.2020		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	33428693
E-mail	info@davidsbiler.dk	P. nr.	1016700092

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
24-09-2020	Aftale	Meddelt	Afkastet fra støv, udstødningsgas og svejserøg skal være opadrettet og føres mindst 2 meter over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er placeret på

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Davids Biler indkøber biler i Danmark til eksport. Der eksporteres typisk til opkøbere i Europa. Inden bilerne eksporteres, kan der være mindre reparationsarbejde på bilerne og dækskifte, men sjældent alm. services.</p> <p>Der er to lifte på værkstedet. Der er etableret en indendørs vaskehal.</p> <p>Salgsbilerne opbevares på en større udendørs plads. Pladsen er belagt med knust beton</p> <p>En del af bygningen er lejet ud til en synshal.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	3			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der foretages i mindre grad slibning og CO ₂ svejsning.
Luft, afkast	<p>Der er et punktudsug i værkstedet til slibestøv, svejserøg og udstødningsgas. Ved tilsynet blev det konstateret, at afkastet herfra var ført ud af væggen.</p> <p>Vi aftalte, at afkastet skal være opadrettet og føres mindst to meter over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er etableret på senest den 15. november 2020.</p> <p>Lufthastigheden i afkastet må ikke være mindre end 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget. Koncentrationen af støv i den afkastede luft (emissionskoncentrationen) må ikke overstige 20 mg/m³ (0°C, 1013 hPa, tør gas) målt som 1 times middelværdi. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler.</p> <p>Der var tvivl om, om der var nogen form for filter på afkastet. Davids Biler vender tilbage med oplysninger herom.</p> <p>Der er ingen udsugning til organiske opløsningsmidler, så ønsker Davids Biler f.eks. at påmontere bilruder, hvor der anvendes lim mm., eller andre bilreparationer som indbefatter organiske opløsningsmidler, så <u>skal</u> der etableres et udsug og afkast hertil. En bedre løsning kunne være at have et selvstændigt udsug og afkast til slibestøv og et andet udsug og afkast til svejserøg, udstødningsgas og organiske opløsningsmidler.</p> <p>Se i øvrigt Autobranchebekendtgørelsens §11</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er en kompressor som står indendørs. Ved tilsynet blev det vurderet, at der ikke var støjgener fra værkstedet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden er beliggende i et område der er separatkloakeret, hvilket vil sige, at spildevand og regnvand afledes og bortskaffes separat til henholdsvis renseanlæg og nærliggende vandløb.
Spildevand, procesvand	Der er etableret en indendørs vaskeplads som er opkoblet på sandfang og olieudskiller. Vaskepladsen er ikke taget i brug, da bilerne endnu ikke vaskes inden videresalg.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er et sandfang er på 2500 liter og en olieudskiller på 6 l/sek. Der er koblet følgende afløb på anlægget: 1 afløb fra den indendørs vaskeplads, 1 afløb fra værkstedet og 1 afløb fra rummet med råvarer og kompressor.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Der er et rum med opbevaring af råvarer. Råvarerne står på opsamlingsbakker. Der er et gulv afløb i umiddelbar nærhed, som er koblet på olieudskiller.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der er lavet en aftale med Marius Pedersen om at afhente alt affaldet fra autoværkstedet - både farligt affald, genanvendeligt affald og forbrændingsegnet affald. Marius Pedersen har stillet diverse containere og tromler til rådighed til formålet.
Affald, farligt	Flydende farligt affald står på opsamlingsbakke. Der er et gulv afløb i umiddelbar nærhed, som er koblet på olieudskiller.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Der er begrænset drikkevandsinteresser i området. En vandværksboring til et offentlig fælles vandværk er beliggende cirka 450 meter fra autoværkstedet og med en kildepladszone 150 meter fra autoværkstedet.
Generelle bemærkninger	Der stod omkring 120-130 salgsviler på arealet med knust beton, som alle umiddelbart vurderes at være i god stand. Der må ikke stilles biler på arealet med knust beton, som ikke betragtes som tæt belægning, hvis der er risiko for spild af olie, benzin eller lignende. Vi drøftede kort virksomhedens tidligere lokalitet på Lufthavnsvej, hvor Aalborg Kommune har kendskab til, at der stadig står omkring 70 biler, som alle er i dårlig stand. Ziyad Saade Fraywat oplyste, at i den for-gangne uge var der sendt 15-20 biler til skrot. De øvrige biler på lokalite-ten er også skrotbiler og skal afhændes som sådan i nærmeste fremtid.
Planforhold	Virksomheden er beliggende indenfor Kommuneplanramme, 4.8.17, som udlægger området til industriområde, miljøklasse 2-6.
Jordforurening	Matriklen er ikke kortlagt efter Jordforureningsloven.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af miljøtilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Bæredygtighed	Det er et nyetableret autoværksted som blev taget i anvendelse i juli 2020. Så der er taget højde for energioptimal belysning, ventilation og isolering. Værkstedet er lyst og imødekommende. Davids Biler har opstartet et samarbejde med Marius Pedersen vedrø-rende affaldssortering og bortskaffelse.